4A


Обмоточные данные электродвигателей серии 4А

Тип обмоток:

- 01 однослойная концентрическая.
- 02 однослойная "в развалку".
- 03 двухслойная петлевая равносекционная.
- 04 двухслойная стержневая волновая.
- 05 одно-двухслойная концентрическая.
- 06 одно-двухслойная концентрическая ярусная.
- 07 двухслойная с переключением полюсов по схеме Даландера.
- 08 однослойная с переключением полюсов по схеме с тремя нулевыми точками.
- 09 одно-двухслойная с переключением полюсов по схеме с тремя нулевыми точками.
- 10 двухслойная основная при переключении полюсов по схеме Харитонова.
- 11 однослойная дополнительная обмотка при переключении полюсов по схеме Харитонова.
- 12 двухслойная с переключением полюсов по принципу амплитудно-фазной модуляции.
- 13 двухслойная концентрическая.
- 14 двухслойная с переключением полюсов по схеме с тремя нулевыми точками.
- P мощность, κem .
- Da, Di наружный диаметр и внутренний диаметр статора, мм.
- L длина статора соответственно при длине сердечника A или B, мм.
- Z_1/Z_2 количество пазов статора и ротора соответственно.
- δ воздушный зазор между ротором и статором.
- *e*, *b*1, *b*2, *b*3, *hz* размеры паза см. рисунок.
- *р. п.* рисунок паза.
- *у* шаг обмотки.
- тип обм. тип обмотки см. описание выше.
- *lвср* средняя длина витка.
- d диаметр голого обмоточного провода,. \times ... проводов в витке.
- *N*п количество витков в пазе, N+N двухслойная обмотка, витков в слоях.
- а количество параллельных ветвей обмотки.
- G масса обмотки, κz .
- $\it R$ сопротивление одной фазы обмотки при 20°С, $\it Om$. Все размеры в миллиметрах.
- *Irot* ток ротора, *Urot* напряжение на колцах ротора.
- Число последовательно соединенных витков в обмотке фазы вычисляется по формуле:

$$w\phi = \frac{N\pi \times 2}{6 \times a}$$

Nп – витков в пазе, Z – количество пазов статора или ротора, a – количество параллельных ветвей обмотки.



Для высот вращения 50 - 132 мм. -1a, для высот 160 мм. и более -1b, для обмоток их прямоугольного провода -1b. Для всыпных обмоток роторов -2c, для стержневых обмоток роторов -2d.

Буквы и цифры в порядке следования их в условном обозначении означают следующее:

- 1 название серии 4А; 2 исполнение двигателей по степени защиты: буква Н исполнение IP23, отсутствие буквы исполнение IP44;
- 3 исполнение по материалу станины и щитов: А станина и щиты алюминиевые; Х станина алюминиевая, щиты чугунные или обратное сочетание материалов; отсутствие буквы станина и щиты чугунные или стальные; К ротор фазный.
- 4 высота оси вращения две или три цифры, мм; 5 установочный размер по длине станины: буквы S, M или L малый, средний или большой; 6 длина сердечника: А меньшая, В большая при условии сохранения установочного размера; отсутствие буквы означает, что при данном установочном размере S, M или L выполняется только одна длина сердечника; 7 число полюсов двигателя одна или две цифры; 8 климатическое исполнение и категория размещения.

4A – исполнение IP44, 4AH – исполнение IP23

4АС – повышенное скольжение, 4АР – повышенный момент, 4АК (IP44), 4АНК (IP23) – с фазным ротором

Климатические факторы внешней среды, климатическое исполнение и категория размещения.

			Рабочая те	мпература,	°C	Относител	ьная влажность в	оздуха, %
Климатическое исполнение	Категория мест раз- мещения	верхнее значение	нижнее значение	среднее значение	эффектив- ное зна- чение	Среднемесячное значение в наиболее теплый и влажный период при 20°C	Длительность воздействия, мес.	Верхнее значение
	1; 2	+ 40	- 45	+ 10	+40	80	6	100% при 25°С, с конденсацией влаги при более низких температурах.
Для умеренного	3	+ 40	- 45	+ 10	+40	80	6	98 при 25°С; без конденсации влаги при более низких температурах
климата	4	+ 35	+ 1	+20	+35	65	12	80% при 25°С, без конденсации влаги при более низких температурах.
	5	+ 35	- 5	+ 10	+35	90	12	100% при 25°С, с конденсацией влаги при более низких температурах.
Для	2	+ 45	- 10	+27	+ 45	90*	12	100% при 35°С,
тропического климата	5	+ 35	+ 1	+ 10	+ 35	90*	12	с конденсацией влаги при более низких температурах.
Для холодного климата	2	+ 40	- 60	+ 10	+ 40	80	6	100% при 25°С, с конденсацией влаги при более низких температурах.

^{*} при + 27°C, У – с умеренным климатом, Т – с тропическим климатом, ОМ – с морским климатом, а также в условиях, определяемых категориями размещения: 1 – на открытом воздухе 2 – под навесом при отсутствии прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков 3 – в закрытых помещениях без искусственного регулирования климатических условий, 5 – в помещениях с повышенной влажностью.

Соотношение мощности и высот осей вращения двигателей серии 4A при IP44

Двигатели с высотой оси вращения 50 – 132 мм. имеют изоляцию класса нагревостойкости В, с высотой оси вращения 160 – 355 мм – класс F.

Высота оси	Условные длина	Moi	цности	ь кВт п	ри числе полн	осов 2	2.p
вращения, мм.	сердечника, станины	2	4	6	8	10	12
F.O.	A	0,09	0,06	_	_	_	_
50	В	0,12	0,09	_	_	_	_
F.(A	0,18	0,12	_	_	_	_
56	В	0,25	0,18	_	_	_	_
(2)	A	0,37	0,25	0,18	_	-	_
63	В	0,55	0,37	0,25	_	_	_
71	A	0,75	0,55	0,37	_	-	_
71	В	1,1	0,75	0,55	0,25	-	_
00	A	1,5	1,1	0,75	0,37	-	_
80	В	2,2	1,5	1,1	0,55	_	_
90	LA, B	3	2,2	1,5	0,75 и 1,1	-	_
100	S	4	3	_	_	-	_
100	L	5,5	4	2,2	1,5	-	_
112	MA, B	7,5	5,5	3и4	2,2 и 3	-	_
132	S	_	7,5	5,5	4	-	_
132	M	11	11	7,5	5,5	-	_
160	S	15	15	11	7,5	_	-
100	M	18,5	18,5	15	11	1	_
100	S	22	22	1	ı	1	_
180	M	30	30	18,5	15	1	_
200	M	37	37	22	18,5	1	_
200	L	45	45	30	22	1	_
225	M	55	55	37	30	-	_
250	S	75	75	45	37	30	_
250	M	90	90	55	45	37	_
280	S	110	110	75	55	37	_
200	M	132	132	90	75	45	_
315	S	160	160	116	90	55	45
313	M	200	200	132	110	75	55
355	S	250	250	160	132	90	75
333	M	315	315	200	160	110	90

Соотношение мощности и высот осей вращения двигателей серии 4A при IP23

Двигатели с высотой оси вращения 160 – 355 *мм.* имеют изоляцию класса нагревостойкости F.

Высота оси	Условные длина	Моц	цность н	кВт при	числе	толюсо	в 2р
вращения, мм.	сердечника, станины	2	4	6	8	10	12
160	S	22	18,5	_	ı	_	_
100	M	30	22	_	ı	_	_
180	S	37	30	10,5	15	-	_
160	M	45	37	22	18,5	-	_
200	M	55	45	30	22	_	_
200	L	75	55	37	30	_	_
225	M	90	75	45	37	_	_
250	S	110	90	55	45	_	_
250	M	132	110	75	55	_	_
280	S	160	132	90	75	45	_
280	M	200	160	110	90	55	_
215	S	_	200	132	110	75	55
315	M	250	250	160	132	90	75
355	S	315	315	200	160	110	90
333	M	400	400	250	200	132	110

Значения чисел пазов статора/ротора при числе полюсов.

		Z_{1}	$/Z_2$				Z_{1}	$/Z_2$	
высота оси вращения	2p = 2	2p = 4	2p = 6	2p = 8	высота оси вращения	2p = 2	2p = 4	2 <i>p</i> = 6	2p = 8
56	24/18	24/18	_	_	160	36/28	48/41	54/51	48/44
63	24/18	24/18	36/28	-	180	36/28	48/38	72/56	72/56
71	24/20	24/18	36/28	36/28	200	36/28	48/38	72/56	72/56
80	24/20	36/28	36/28	36/28	225	36/28	48/38	72/56	72/56
90	24/20	36/28	36/28	36/28	250	48/40	60/50	72/56	72/56
100	24/20	36/28	36/28	36/28	280	48/38	60/50	72/82	72/86
112	24/20	36/34	54/51	48/44	315	48/38	60/50	72/82	72/86
132	24/20	36/34	54/51	48/44	355	48/38	60/50	72/82	72/86

	D	Da	Di	L	7 /7	δ	e	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz	p.		mun	Івср	U =	= 220/	380 <i>e</i>	3 🛆	/Y	U =	380/	'660 e	3 ▽	/Y
ТИП	P	мм	мм	ММ	Z_1/Z_2	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	$\mathcal{M}\mathcal{M}$	n.	У	обм.	мм	d, мм	G	Νп	а	R, Ом	d, мм	G	Νп	а	R, Ом
4A50A2	0,09	81	41	42	12/9	0,25	0,5	8,7	10,9	1,8	9,6	а	7; 5		294	0,28	0,45	450	1	82,5	_	_	_	_	_
4A50B2	0,12	81	41	50	12/9	0,25	0,5	8,7	10,9	1,8	9,6	а	7; 5	01	310	0,315	0,54	394	1	57,8	_	_	_	_	_
4A50A4	0,06	81	46	42	12/15	0,25	0,5	9,7	12,4	1,8	11,0	а	3	01	230	0,28	0,5	635	1	91,1	_	_	_	-	_
4A50B4	0,09	81	46	50	12/15	0,25	0,5	9,7	12,4	1,8	11,0	а	3		246	0,315	0,55	500	1	59,1	_	_	_	-	_
4A56A2	0,18	89	48	47	24/18	0,25	0,5	4,5	5,8	1,8	8,0	а	11; 9	02	306	0,3	0,40	166	1	54,9	_	_	_	-	_
4A56B2	0,25	89	48	56	24/18	0,25	0,5	4,5	5,8	1,8	8,0	а	11; 9	02	324	0,355	0,46	143	1	38,7	-	_	_	_	-
4A56A4	0,12	89	55	47	24/18	0,25	0,5	4,8	6,4	1,8	9,8	а	7; 5	01	257	0,3	0,5	254	1	70,6	-	_	_	_	-
4A56B4	0,18	89	55	56	24/18	0,25	0,5	4,8	6,4	1,8	9,8	а	7; 5	01	275	0,355	0,56	203	1	46,6	_	_	_	-	_
4A63A2	0,37	100	54	56	24/18	0,3	0,5	4,8	6,3	1,8	9,0	а	11; 9	02	390	0,375	0,55	126	1	26,2	_	_	_	-	_
4A63B2	0,55	100	54	65	24/18	0,3	0,5	4,8	6,3	1,8	9,0	а	11; 9	02	350	0,45	0,63	101	1	16,6	-	_	_	_	-
4A63A4	0,25	100	61	56	24/18	0,25	0,5	4,7	6,5	1,8	10,4	а	7; 5		272	0,375	0,61	169	1	29,0	_	_	_	-	_
4A63B4	0,37	100	61	65	24/18	0,25	0,5	4,7	6,5	1,8	10,4	а	7; 5	01	290	0,4	0,61	137	1	21,5	-	-	1	_	-
4A63A6	0,18	100	65	56	36/28	0,25	0,5	3,5	4,9	1,8	10,9	а	7; 5	01	244	0,355	0,62	170	1	52,0	_	-	1	_	-
4A63B6	0,25	100	65	75	36/28	0,25	0,5	3,5	4,9	1,8	10,9	а	7; 5		282	0,4	0,85	131	1	30,0	_	-	1	_	-
4A71A2	0,75	116	65	65	24/20	0,35	0,5	5,9	7,5	2,0	9,3	а	11; 9	02	420	0,53	0,91	89	1	12,1	0,4	0,94	154	1	35,0
4A71B2	1,1	116	65	74	24/20	0,35	0,5	5,9	7,5	2,0	9,3	а	11; 9	02	438	0,6	0,96	73	1	8,35	0,45	0,92	126	1	25,9
4A71A4	0,55	116	70	65	24/17	0,25	0,5	5,2	7,3	2,0	11,6	а	7; 5		336	0,53	0,92	113	1	12,3	0,4	0,93	192	1	34,9
4A71B4	0,75	116	70	74	24/17	0,25	0,5	5,2	7,3	2,0	11,6	а	7; 5		354	0,56	0,94	95	1	9,41	0,45	0,97	164	1	27,3
4A71A6	0,37	116	76	65	36/28	0,25	0,5	3,9	5,5	2,0	12,2	а	7; 5	01	300	0,475	0,98	114	1	21,1	_	-	1	_	-
4A71B6	0,55	116	76	90	36/28	0,25	0,5	3,9	5,5	2,0	12,2	а	7; 5		350	0,53	1,08	85	1	14,4	0,4	1,11	147	1	41,8
4A71B8	0,25	116	76	74	36/28	0,25	0,5	3,9	5,5	2,0	12,2	а	5; 2		296	0,4	0,95	148	1	35,6		-	-	_	-
4A80A2	1,5	131	74	78	24/20	0,35	0,5	6,8	8,5	3,0	11,6	а	11; 9	02	474	0,8	1,59	61	1	4,11	0,6	1,51	106	1	13,1
4A80B2	2,2	131	74	98	24/20	0,35	0,5	6,8	8,5	3,0	11,6	а	11; 9	UZ	514	0,95	1,82	48	1	2,59	0,71	1,74	83	1	8,15
4A80A4	1,1	131	84	78	36/28	0,25	0,5	4,4	6,0	2,5	12,1	а	11; 9; 7	01	392	0,67	1,36	60	1	7,15	0,53	1,35	102	1	21,0
4A80B4	1,5	131	84	98	36/28	0,25	0,5	4,4	6,0	2,5	12,1	а	11; 9; 7	UI	432	0,75	1,49	49	1	5,30	0,56	1,44	85	1	16,0

	P	Da	Di	L	7 /7	δ	e	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz	p.		mun	Івср	U = 1	220/3	80 в	Δ	/Y	U = 1	380/6	60 в	Δ,	/Y
тип	P	мм	мм	мм	Z_1/Z_2	мм	мм	мм	$\mathcal{M}\mathcal{M}$	ММ	ММ	n.	У	обм.	мм	d, мм	G	Νп	а	R, Ом	d, мм	G	Νп	а	R, Ом
4A80A6	0,75	131	88	78	36/28	0,25	0,5	4,3	6,0	2,5	13,0	а	7; 5		336	0,6	1,24	82	1	10,8	0,45	1,19	142	1	33,6
4A80B6	1,1	131	88	115	36/28	0,25	0,5	4,3	6,0	2,5	13,0	а	7; 5	01	410	0,75	1,58	58	1	6,26	0,53	1,51	101	1	20,1
4A80A8	0,37	131	88	78	36/28	0,25	0,5	4,3	6,0	2,5	13,0	а	5; 3; 5	01	310	0,5	1,18	121	1	21,3	_	-	-	-	_
4A80B8	0,55	131	88	98	36/28	0,25	0,5	4,3	6,0	2,5	13,0	а	5; 3; 5		350	0,6	1,33	91	1	13,4	0,45	1,34	153	1	37,7
4A90L2	3	149	84	100	24/20	0,4	0,5	8,1	10,1	3,2	12,6	а	11; 9	02	572	1,06	2,51	44	1	1,96	0,8	2,39	76	1	6,18
4A90L4	2,2	149	95	100	36/28	0,25	0,5	4,8	6,5	3,0	12,9	а	11; 9; 7		462	0,9	1,92	40	1	3,11	0,71	1,84	69	1	9,7
4A90L6	1,5	149	100	110	36/28	0,25	0,5	4,7	6,6	2,7	13,8	а	7; 5	01	432	0,8	1,95	51	1	4,36	0,6	1,89	88	1	13,5
4A90LA8	0,75	149	100	100	36/28	0,25	0,5	4,7	6,6	2,7	13,8	а	5; 3; 5	01	370	0,71	1,58	74	1	8,32	0,5	1,6	128	1	24,8
4A90LB8	1,1	149	100	130	36/28	0,25	0,5	4,7	6,6	2,7	13,8	а	5; 3; 5		430	0,75	1,91	58	1	5,74	0,6	1,63	101	1	18,2
4A100S2	4	168	95	100	24/20	0,45	0,5	9,1	11,3	3,5	14,1	а	11; 9	02	634	0,95×2	3,78	38	1	1,19	1,0	3,58	66	1	3,81
4A100L2	5,5	168	95	130	24/20	0,45	0,5	9,1	11,3	3,5	14,1	а	11; 9	02	694	1,06×2	4,12	30	1	0,812	1,18	4,15	52	1	2,44
4A100S4	3	168	105	100	36/28	0,3	0,5	4,9	7,1	3,0	15,8	а	11; 9; 7		500	1,12	2,80	35	1	1,9	0,85	2,85	60	1	5,53
4A100L4	4	168	105	130	36/28	0,3	0,5	4,9	7,1	3,0	15,8	а	11; 9; 7	01	560	1,32	3,39	28	1	1,27	0,95	3,18	48	1	3,98
4A100L6	2,2	168	113	120	36/28	0,3	0,5	5,4	7,5	3,0	15,4	а	7; 5	01	470	1,06	2,81	43	1	2,55	0,8	2,87	74	1	7,41
4A100L8	1,5	168	113	120	36/28	0,3	0,5	5,4	7,5	3,0	15,4	а	5; 3; 5		436	0,95	2,71	56	1	3,85	0,71	2,57	97	1	12,4
4A112M2	7,5	191	110	125	24/22	0,6	0,5	10,5	12,6	3,5	15,1	а	11; 9	02	700	1,25×2	4,88	26	1	0,530	1,32	4,92	45	1	1,57
4A112M4	5,5	191	126	125	36/34	0,3	0,5	6,5	8,2	3,5	14,3	а	11; 9; 7		572	1,4	3,61	25	1	0,995	1,06	3,44	43	1	3,1
4A112MA6	3	191	132	100	54/51	0,3	0,5	4,3	5,7	3,0	15,6	а	11; 9; 7		454	1,12	3,09	28	1	2,07	0,85	3,12	48	1	6,03
4A112MB6	4	191	132	125	54/51	0,3	0,5	4,3	5,7	3,0	15,6	а	11; 9; 7	01	504	1,25	3,51	23	1	1,52	0,95	3,37	40	1	4,77
4A112MA8	2,2	191	132	100	48/44	0,3	0,5	4,5	6,3	3,0	17,5	а	7; 5		416	1,06	3,03	39	1	2,73	8,0	3,08	67	1	7,92
4A112MB8	3	191	132	130	48/44	0,3	0,5	4,5	6,3	3,0	17,5	а	7; 5		476	1,25	3,68	31	1	1,86	0,9	3,52	53	1	5,67
4A132M2	11	225	130	130	24/19	0,6	0,9	10,2	13,4	4,0	16,5	а	11; 9	02	772	1,25×3	6,06	21	1	0,341	1,12×2	5,98	36	1	1,01
4A132S4	7,5	225	145	115	36/34	0,35	0,9	6,1	9,2	3,5	17,8	а	11; 9; 7		596	1,25×2	5,27	22	1	0,572	1,32	5,30	38	1	1,7
4A132M4	11	225	145	160	36/34	0,35	0,9	6,1	9,2	3,5	17,8	а	11; 9; 7	01	686	1,06×2	6,14	32	2	0,346	1,12	6,21	56	2	1,04
4A132S6	5,5	225	158	115	54/51	0,35	0,9	4,8	6,6	3,5	16,0	а	11; 9; 7		516	1,06×2	4,33	20	1	0,976	1,12	4,38	35	1	2,95

	ъ	Da	Di	L	- LD	δ	e	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz j	p.		mun	Івср	U = 2	220/3	80 в Д	/Y		U =	= 380/	660 в 2		Y
тип	P		ММ	мм	Z_1/Z_2	мм	мм	ММ	мм	мм	мм і		У	обм.	•	d, мм	G	Νп	а	R, Ом	d, мм	G	Νп	a	R, Ом
4A132M6	7,5	225	158	160	54/51	0,35	0,9	4,8	6,6	3,5	16,0	а	11; 9; 7	01	606	1,25×2	5,10	15	1	0,646	1,32	5,15	26	1	1,91
4A132S8	4	225	158	115	48/44	0,35	0,9	4,8	7,1	3,5	17,6	а	7; 5	01	470	1,4	4,28	27	1	1,18	1,06	4,12	47	1	3,71
4A132M8	5,5	225	158	160	48/44	0,35	0,9	4,8	7,1	3,5	17,6	а	7; 5	01	560	1,06×2	4,72	21	1	0,917	1,25	5,02	36	1	2,55
4A160S2	15	272	155	110	36/28	8,0	1,0	8,7	11,9	4,0	20,0	б	12	03	760	1,18×2	9,72	16+16	2	0,298	1,32	9,53	28+28	2	0,833
4A160M2	18,5	272	155	130	36/28	0,8	1,0	8,7	11,9	4,0	20,0	б	12	03	820	1,32×2	10,0	14+14	2	0,226	1,4	9,63	24+24	2	0,685
4A160S4	15	272	185	140	48/38	0,5	1,0	7,3	9,9	3,7	20,5	б	11; 9	02	690	1,25×2	9,92	27	2	0,270	1,32	9,63	47	2	0,847
4A160M4	18,5	272	185	180	48/38	0,5	1,0	7,3	9,9	3,7	20,5	б	11; 9	02	770	1,4×2	11,3	22	2	0,197	1,18×3	10,40	19	1	0,637
4A160S6	11	272	197	145	54/50	0,45	1,0	6,1	8,2	3,7	18,8	б	11; 9; 7		670	1,18	8,22	46	3	0,53	1,06×2	7,83	27	1	1,650
4A160M6	15	272	197	200	54/50	0,45	1,0	6,1	8,2	3,7	18,8	б	11; 9; 7	01	780	1,32	9,22	34	3	0,346	1,25×2	9,33	20	1	1,020
4A160S8	7,5	272	197	145	48/44	0,45	1,0	6,8	9,2	3,7	19,1	б	7; 5	01	595	1,32	7,22	41	2	0,637	1,0	7,23	71	2	1,920
4A160M8	11	272	197	200	48/44	0,45	1,0	6,8	9,2	3,7	19,1	б	7; 5		705	1,06×2	8,41	30	2	0,428	1,18	8,53	52	2	1,20
4A180S2	22	313	171	110	36/28	1,0	1,0	9,2	12,9	4,0	24,7	б	11	03	740	1,25×3	12,5	14+14	2	0,151	1,18×2	12,7	24+24	2	0,435
4A180M2	30	313	171	145	36/28	1,0	1,0	9,2	12,9	4,0	24,7	б	12	03	860	1,5×3	14,8	10+10	2	0,0869	1,32×2	13,8	18+18	2	0,303
4A180S4*	22	313	211	145	48/38	0,6	1,0	8,2	11,0	3,7	24,0	б	11; 9; 7	05	720	1,25×3	13,2	23	2	0,161	1,12×2	12,3	40	2	0,522
4A180M4*	30	313	211	185	48/38	0,6	1,0	8,2	11,0	3,7	24,0	б	11; 9; 7	03	800	1,25×4	14,5	17	2	0,0989	1,32×2	13,8	29	2	0,303
4A180M6	18,5	313	220	145	72/58	0,5	1,0	5,0	7,2	3,7	26,5	б	11; 9; 7	06	660	1,06+1,12	11,9	30	3	0,249	1,18	12,0	52	3	0,736
4A180M8	15	313	220	170	72/58	0,5	1,0	5,0	7,2	3,7	26,5	б	7		635	1,25	11,7	23+23	4	0,318	1,32	11,3	20+20	2	0,993
4A200M2	37	349	194	130	36/28	0,9	1,0	10,5	14,9	4,0	28,2	б	11		860	1,5×4	19,7	10+10	2	0,0652	1,6×2	19,7	17+18	2	0,201
4A200L2	45	349	194	160	36/28	0,9	1,0	10,5	14,9	4,0	28,2	б	11		920	1,5×5	21,0	8+9	2	0,0507	1,4×3	20,7	15+15	2	0,160
4A200M4	37	349	238	170	48/38	0,7	1,0	9,4	12,3	3,7	24,5	б	10		850	1,6×3	18,0	8+9	2	0,0900	1,18×3	17,5	14+15	2	0,268
4A200L4	45	349	238	215	48/38	0,7	1,0	9,4	12,3	3,7	24,5	б	10	03	940	1,32×5	19,5	7+7	2	0,0687	1,32×3	20,1	12+12	2	0,196
4A200M6					72/58			6,2	8,4	3,7	25,7	б	10		710	1,25×2	16,1	14+14	3	0,193	1,12×2	14,6	16+16	2	0,618
4A200L6	30	349	250	185	72/58	0,5	1,0	6,2	8,4	3,7	25,7	б	10		760	1,4×2	16,8	11+11	3	0,129	1,5	16,6	19+19	3	0,389
4A200M8	18,5	349	250	160	72/58	0,5	1,0	6,2	8,4	3,7	25,7	б	7		625	1,4×2	13,8	11+11	2	0,239	1,5	13,6	19+19	+	
4A200L8	22	349	250	185	72/58	0,5	1,0	6,2	8,4	3,7	25,7	б	7		675	1,5	14,5	19+19	4	0,195	1,12	14,1	33+33	4	0,66

	P	Da	Di	L	7 /7	δ	e	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz p.		mun	Івср	<i>U</i> = 2	20/3	80 в 🛆	\\\	ľ	<i>U</i> = 3	80/66	0 в 🛆 /	Y	
тип	Ρ		мм	ММ	Z_1/Z_2	ММ	мм	ММ	ММ	ММ	мм n.	У	обм.	мм	d, a×b мм	G	Νп	а	R, Ом	d, a×b мм	G	Νп	а	R, Ом
4A225M2	55	392	208	180	36/28	1,0	1,0	10,5	15,0	4,0	29,2 б	11		1045	1,5×6	25,2	7+8	2	0,0424	1,6×3	25,3	13+13	2	0,127
4A225M4	55	392	264	200	48/28	0,85	1,0	9,9	13,0	3,7	27,0 б	10		970	1,4×3	25,3	13+13	34	0,0487	1,25×2	23,2	22+23	4	0,159
4A225M6	37	392	284	175	72/56	0,6	1,0	7,0	9,3	3,7	27,6 б	10		815	1,32×3	21,8	10+10	3	0,0945	1,18×3	20,9	12+12	2	0,319
4A225M8	30	392	284	175	72/56	0,6	1,0	7,0	9,3	3,7	27,6 б	7		715	1,5×3	19,7	8+8	2	0,116	1,4	19,3	27+27	4	0,336
4A250S2	75	437	232	200	48/40	1,2	1,0	8,7	12,7	4,0	32,3 б	14		1110	1,6×8	33,1	4+5	2	0,0233	1,32×6	31,6	8+8	2	0,0772
4A250M2	90	437	232	230	48/40	1,2	1,0	8,7	12,7	4,0	32,3 б	14		1170	1,6×9	34,9	4+4	2	0,0194	1,5×6	35,1	7+7	2	0,0590
4A250S4	75	437	290	220	60/50	1,0	1,0	8,5	11,9	3,7	34,0 б	12		1060	1,6×4	39,6	9+9	4	0,0278	1,4×3	42,6	16+16	4	0,08
4A250M4	90	437	290	260	60/50	1,0	1,0	8,5	11,9	3,7	34,0 б	12		1140	1,5×5	40,8	8+8	4	0,0247	1,4×3	39,9	14+14	4 (0,0771
4A250S6	45	437	317	180	72/56	0,7	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6 б	10		855	1,5×3	26,5	9+9	3	0,0691	1,4×2	26,5	15+16	3	0,205
4A250M6	55	437	317	200	72/56	0,7	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6 б	10		895	1,4×4	26,9	7+8	3	0,0519	1,6×2	28,9	13+13	3	0,145
4A250S8	37	437	317	180	72/56	0,7	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6 б	7	03	755	1,4×2	22,7	15+15	4	0,0985	1,6	23,5	25+25	4	0,265
4A250M8	45	437	317	220	72/56	0,7	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6 б	7		835	1,6×2	26,2	12+12	24	0,0667	1,18×2	24,9	21+21	4	0,215
4A250S10	30	437	327	170	90/76	0,7	1,0	6,2	7,9	3,7	26,3 б	7		590	1,5×3	19,7	7+7	2	0,319	1,32×2	20,2	13+13	2	0,447
4A280S2				-	48/38					6,4	45,9 в	15		1500	2,0×4,0×4	81,6	4+4	2	0,0140	-	_	-	Ц	-
4A280M2	132	520	275	205	48/38	1,3	1,1	11,6	_	6,4	45,9 в	15		1560	-	_	_	L	-	1,32×4,0×4	84,5	6+6	2 (0,0330
4A280S4	110	520	335	220	60/50	0,9	1,1	9,9	_	5,7	45,0 в	11		1310	1,0×3,55×4	78,3	8+8	4	0,0176	-	_	-	Ц	-
4A280M4				H	60/50		-		_	5,7	45,0 в	11		1350	-	_	_	L	-	1,32×3,55×2	81,0	12+12	4 (0,0405
4A280S6	75	520	370	190	72/82	0,8	1,1	8,8	_	5,2	36,8 в	10		1120	1,8×3,0×2	54,0	7+7	3	0,0371	-	_	_	Ц	_
4A280M6	90	520	370	225	72/82	0,8	1,1	8,8	_	5,2	36,8 в	10		1190	1,0×3,0×2	51,5	11+12	26	0,0295	-	_	_	Ц	_
4A280S8	55	520	385	185	72/86	0,8	1,1	9,3	_	5,3	36,5 <i>в</i>	7		955	1,0×3,35×2	48,4	12+12	24	0,0491	-	_	_	Ц	_
4A280M8				H + +	72/86	-					36,5 в				1,4×3,35×2	-		+					Ц	
4A280S10				-	90/106		-			-			13	790	1,32×3	41,5	16+16	5	0,0660				Ц	
4A280M10	45	520	400	180	90/106	0,7	1,1	8,1	10,6	4,0	38,0 б	10; 9; 7	13	810	1,32×3	39,8	15+15	5	0,0634				Ц	
4A315S2				1	48/38								03	1690	-	_	_	Ы	-	1,6×4,0×4	92,9		2 (0,0244
4A315M2	200	520	275	330	48/38	1,3	1,1	11,6	10,6	6,4	45,9 <i>β</i>	15	0.5	1810	_	_	_		_	2,12×4,0×4	104,4	4+4	2	0,0159

	Р	Da	Di	L	7 17	δ	е	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz p		mun	Івср	<i>U</i> = 2	20/3	80 в 🛆	<u>\</u> \\	7	<i>U</i> = 38	30/66	0 в 🛆 / 🗅	Y	
ТИП	Ρ	ММ	мм	мм	Z_1/Z_2	мм	мм	ММ	мм	ММ	мм п	1 1/	обм	_	d, a×b мм	G	Νп	а	R, Ом	d, а×b мм	G	Νп	а	R, Ом
4A315S4	160	520	335	290	60/50	0,9	1,1	9,9	10,6	5,7	45,0 в	11		1450	_	_	-	-	_	1,6×3,55×2	88,0	10+10	4 (),0296
4A315M4	200	520	335	360	60/50	0,9	1,1	9,9	10,6	5,7	45,0 в	11		1590	_	-	ı		-	1,0×3,55×4	94,0	8+8	4 (0,0223
4A315S6	110	520	370	275	72/82	8,0	1,1	8,8	10,6	5,2	36,8 <i>в</i>	10	03	1290	1,25×3,0×2	57,6	9+10	6	0,0206	-	1	_	_	-
4A315M6	132	520	370	320	72/82	8,0	1,1	8,8	10,6	5,2	36,8 <i>в</i>	10	03	1380	_	-	-		_	1,8×3,0×2	64,9	7+7	3 (0,0455
4A315S8	90	520	385	335	72/86	8,0	1,1	9,3	10,6	5,3	36,5 <i>в</i>	7		1270	1,8×3,35×2	64,6	7+7	4	0,0210	ı	1	_	_	-
4A315M8	110	520	385	370	72/86	8,0	1,1	9,3	10,6	5,3	36,5 <i>в</i>	7		1340	1,0×3,35×4	67,0	6+6	4	0,0172	I	1	_		-
4A315S10	55	520	410	250	90/106	0,7	1,1	8,4	10,6	4,0	38,0 <i>б</i>	9; 7; 5		980	1,6×3	52,2	11+11	5	0,0383	ı	1	_		-
4A315M10	75	520	410	305	90/106	0,7	1,1	8,1	10,6	4,0	38,0 <i>б</i>	9; 7; 5	13	1090	1,5×4	55,5	9+9	5	0,0297	I	1	_		-
4A315S12	45	520	410	250	90/106	0,7	1,1	8,1	10,6	4,0	38,0 <i>б</i>	8; 6; 4; 7; 5	13	885	1,6×4	45,4	8+8	3	0,0524	I	1	_		-
4A315M12	55	520	410	305	90/106	0,7	1,1	8,1	10,6	4,0	38,0 <i>б</i>	8; 6; 4; 7; 5		995	1,25×4	51,0	13+13	6	0,0392	-	1	_	_	-
4A355S2	250	590	310	290	48/38	1,5	1,1	11,7	_	6,7	48,8 <i>в</i>	15		1810	_	ı	ı		-	2,24×4,5	125,0	4+4	20	0,0133
4A355M2	315	590	310	360	48/38	1,5	1,1	11,7	_	6,7	48,8 <i>в</i>	14		1900	-	-	ı		-	1,7×4,5×6	129,0	3+4	20	0,0109
4A355S4	250	590	380	360	60/50	1,0	1,1	10,9	_	6,3	45,9 <i>в</i>	11		1640	_	-	ı			1,18×4,0×4	115,0	7+7	40	0,0142
4A355M4	315	590	380	470	60/50	1,0	1,1	10,9	_	6,3	45,9 <i>в</i>	13	03	1900	_	-	-		_	1,5×4,0×4	135,0	5+6	4 (0,0101
4A355S6	160	590	425	295	72/82	0,9	1,1	9,9	_	5,7	39,6 <i>в</i>	9	03	1320	_	_	-		_	2,0×3,55×2	83,0	7+7	3 (0,0327
4A355M6	200	590	425	370	72/82	0,9	1,1	9,9	_	5,7	39,6 <i>в</i>	9		1470	_	_	-		_	1,25×3,55×2	91,0	11+11	60),0228
4A355S8	132	590	440	325	72/86	0,9	1,1	9,9	_	5,7	39,6 <i>в</i>	7		1270	_	_	_		_	1,25×3,55×2	76,0	10+11	4 (),0424
4A355M8	160	590	440	375	72/86	0,9	1,1	9,9	_	5,7	39,6 <i>в</i>	7		1370	_	_	_		_	1,6×3,55×2	89,5	9+9	4 (0,0303
4A355S10	90	590	450	295	90/106	8,0	1,1	7,8	10,6	4,0	42,4 б	9; 7; 5		1095	1,6×4	66,0	9+9	5	0,0262	-	-	-	_	-
4A355M10	110	590	450	355	90/106	8,0	1,1	7,8	10,6	4,0	42,4 б	10; 8; 6	13	1260	1,6×5	73,0	7+7	5	0,0188	_	-	-		_
4A355S12	75	590	450	295	90/106	8,0	1,1	7,8	10,6	4,0	42,4 б	8; 6; 4	13	1080	1,7×3	63,3	11+11	6	0,0260	_	_	_		_
4A355M12	90	590	450	355	90/106	8,0	1,1	7,8	10,6	4,0	42,4 б	7; 5		1200	1,6×4	71,3	9+9	6	0,0200	-	_	_		_

^{*} Обмотка одно-двухслойная концентрическая для 4A180M6 ярусная. Указано число проводников в пазу, занимаемой большой катушкой. Примечания: 1. Двигатели 4A160S8 изготовляют с тремя выводами на напряжения 220; 380 ϵ соединения фаз треугольник; звезда и 380; 660 ϵ соединения фаз треугольник; звезда. 2, При укладке разновитковые катушки чередовать через одну, если шаг нечетный, и попарно, если шаг четный. Например, при $n=17+18\times2$ и y=11 последовательность укладки будет 17, 18, 17, 18..., при $y=8+9\times3$ и y=10-8, 8, 9, 9...

TIVE TO THE TOTAL TOTAL TO THE	Р	Da	Di	L	7 /7	δ	е	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz	.,	mun	Івср	U:	= 220	/380	вΔ	/Y	U = 38	80/6	60 в ∆,	/Y	
тип		мм	мм	ММ	Z_1/Z_2	ММ	мм	мм	ММ	мм	мм	У	обм	мм	d, мм	G	Νп	а	R, Ом	d, мм	G	Νп	а	R, Ом
4AH160S2	22	272	155	110	36/28	0,8	1,0	8,7	11,9	4,0	20,0	12	03	760	1,32×2	9,52	14+1	4 2	0,208	1,4	9,14	24+24	2	0,635
4AH160M2	30	272	155	150	36/28	0,8	1,0	8,7	11,9	4,0	20,0	12	03	840	1,18×3	9,94	11+1	1 2	0,151	1,12×2	10,2	19+19	2	0,434
4AH160S4	18,5	272	185	140	48/41	0,5	1,0	7,3	9,9	3,7	20,5	11; 9	02	690	1,25×2	9,64	26	2	0,261	1,32	9,23	45	2	0,810
4AH160M4	22	272	185	180	48/41	0,5	1,0	7,3	9,9	3,7	20,5	11; 9	02	770	1,12×3	10,4	21	2	0,195	1,06×2	10,6	36	2	0,561
4AH180S2	37	313	171	145	36/28	1,0	1,0	9,2	12,9	4,0	24,7	11	03	810	1,5×3	14,0	10+1	0 2	0,0818	1,32×2	13,0	18+18	2	0,285
4AH180M2	45	313	171	170	36/28	1,0	1,0	9,2	12,9	4,0	24,7	11	03	860	1,18×5	13,8	9+9	2	0,0758	1,0×4	14,0	16+16	2	0,235
4AH180S4*	30	313	211	145	48/38	0,6	1,0	8,2	11,0	3,7	24,0	11; 9; 7	05	720	1,12×4	12,9	21	2	0,137	1,18×2	12,3	36	2	0,423
4AH180M4*	37	313	211	185	48/38	0,6	1,0	8,2	11,0	3,7	24,0	11; 9; 7	03	800	1,25×4	14,5	17	2	0,0989	1,06×3	13,8	30	2	0,325
4AH180S6	18,5	313	220	130	72/58	0,45	1,0	5,0	7,2	3,7	26,5	10		620	1,5	11,4	16+1	6 3	0,267	1,4	11,5	19+18	2	0,798
4AH180M6	22	313	220	170	72/58	0,45	1,0	5,0	7,2	3,7	26,5	10		700	1,18×2	12,9	13+1	3 3	0,198	1,06+1,12×2	13,0	15+15	2	0,588
4AH180S8	15	313	220	170	72/58	0,45	1,0	5,0	7,2	3,7	26,5	7		635	1,25	11,7	23+2	3 4	0,318	1,32	11,3	20+20	2	0,993
4AH180M8	18,5	313	220	220	72/58	0,45	1,0	5,0	7,2	3,7	26,5	7		735	1,4	14,0	19+1	9 4	0,243	1,5	13,5	16+16	2	0,712
4AH200M2	55	349	194	160	36/28	0,9	1,0	10,9	14,9	4,0	28,2	11		920	1,25×7	20,6	8+8	2	0,0459	1,25×4	19,8	13+14	2	0,136
4AH200L2	75	349	194	200	36/28	0,9	1,0	10,5	14,9	4,0	28,2	11		1000	1,5×6	22,4	6+7	2	0,0328	1,4×4	22,1	11+11	2	0,0957
4AH200M4	45	349	238	170	48/38	0,7	1,0	9,4	12,3	3,7	24,5	10		850	1,4×4	18,2	8+8	2	0,0789	1,25×3	18,3	13+14	2	0,223
4AH200L4	55	349	238	215	48/38	0,7	1,0	9,4	12,3	3,7	24,5	10		940	1,4×5	20,4	6+7	2	0,0567	1,18×4	19,6	11+11	2	0,169
4AH200M6	30	349	250	160	72/58	0,5	1,0	6,2	8,4	3,7	25,7	10	03	710	1,32×2	15,2	12+1	2 3	0,148	1,5	15,6	21+21	3	0,430
4AH200L6	37	349	250	215	72/58	0,5	1,0	6,2	8,4	3,7	25,7	10		820	1,25×3	18,1	9+9	3	0,0955	1,18×2	18,1	15+16	3	0,277
4AH200M8	22	349	250	185	72/58	0,5	1,0	6,2	8,4	3,7	25,7	7		675	1,18×3	14,4	10+1	0 2	0,220	1,12×2	14,7	17+17	2	0,624
4AH200L8	30	349	250	260	72/58	0,5	1,0	6,2	8,4	3,7	25,7	7		825	1,25×2	17,1	13+1	3 4	0,117	1,4	19,0	23+23	4	0,330
4AH225M2	90	392	208	180	36/28	1,0	1,0	10,5	15,0	4,0	29,2	11		1045	1,5×7	24,7	6+6	2	0,0265	1,32×5	22,7	10+10	2	0,0799
4AH225M4	75	392	264	200	48/38	0,85	1,0	9,9	13,0	3,7	27,0	10		970	1,5×6	25,0	6+6	2	0,0420	1,6×3	24,1	10+10	2	0,121
4AH225M6	45	392	284	175	72/56	0,6	1,0	7,0	9,3	3,7	27,6	10		815	1,32×3	20,7	9+10	3	0,0898	1,25×3	21,5	11+11	2	0,261
4AH225M8	37	392	284	210	72/56	0,6	1,0	7,0	9,3	3,7	27,6	7		785	1,6×3	21,6	7+7	2	0,0976	1,5	21,6	24+24	4	0,286
4AH250S2	110	437	232	200	48/40	1,2	1,0	8,7	12,7	4,0	32,3	14		1110	1,6×9	33,1	4+4	2	0,0184	1,5×6	33,4	7+7	2	0,0560

		Da	Di	L	7	177	δ	e	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz		mun	Івср	U = 2	20/3	80 в 🛆 ,	/Y	<i>U</i> = 38	80/66	0 в 🛆 / Т	Y
ТИП	P		1 мм	мм	Z_{1}	Z_2	мм	ММ	мм	ММ	мм	мм	l V	обм	-	d, a×b мм	G	Νп	а <i>R, О</i> м	d, а×b мм	G	Νп	а <i>R, О</i> м
4AH250M2	132	43'	7 232	230	48,	/40	1,2	1,0	8,7	12,7	4,0	32,3	14		1170	-	_	-		1,5×6	35,0	6+7	20,0512
4AH250S4	90	43'	7 290	200	60,	/50	1,0	1,0	8,5	11,9	3,7	34,0	12		1020	1,6×4	38,0	9+9	4 0,0268	1,4×3	36,3	16+16	40,0887
4AH250M4	110	43'	7 290	220	60,	/50	1,0	1,0	8,5	11,9	3,7	34,0	12		1060	1,5×5	37,9	8+8	40,0216	1,5×3	39,8	14+14	40,0631
4AH250S6	55	43'	7 317	180	72,	/56	0,7	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6	10		855	1,6×3	26,8	8+8	3 0,0540	1,5×2	27,5	14+14	3 0,162
4AH250M6	75	43'	7 317	240	72,	/56	0,7	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6	10		975	1,6×4	30,6	6+6	3 0,0346	1,4×3	30,8	10+11	3 0,105
4AH250S8	45	43'	7 317	200	72,	/56	0,7	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6	7		795	1,6×2	25,7	13+13	4 0,0724	1,18×2	24,9	22+22	4 0,215
4AH250M8	55	43'	7 317	240	72,	/56	0,7	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6	7		875	1,4+1,32×3	26,7	11+11	4 0,0600	1,25×2	26,5	19+19	4 0,182
4AH280S2	160	52	275	185	48,	/38	1,3	1,1	10,9	-	6,4	44,4	14	03	1380	ı	_	-		1,18×4,0×4	69,0	6+7	20,0356
4AH280M2	200	52	0 275	230	48,	/38	1,3	1,1	10,9	_	6,4	44,4	13		1430	-	_	-		1,4×4,0×4	72,5	5+6	20,0261
4AH280S4	132	52	335	205	60,	/50	0,9	1,1	9,7	_	5,7	41,5	11		1270	_	_	-		1,06×3,55×2	62,5	13+13	40,0519
4AH280M4	160	52	335	235	60,	/50	0,9	1,1	9,7	_	5,7	41,5	11		1330	_	_	-		1,32×3,55×2	69,8	11+11	40,0365
4AH280S6	90	52	370	200	72,	/82	8,0	1,1	8,7	_	5,2	37,3	9		1075	2,0×3,0×2	52,6	6+7	3 0,025 <i>6</i>	1,8×3,0×2	52,0	7+8	20,0857
4AH280M6	110	52	370	230	72,	/82	8,0	1,1	8,7	_	5,2	37,3	10		1190	1,12×3,0×2	53,8	11+11	6 0,0248	2,0×3,0×2	55,9	6+7	20,0735
4AH280S8	75	52	385	240	72,	/86	8,0	1,1	8,9	_	5,3	37,5	8		1120	1,4×3,15×2	55,2	9+9	40,0322	1,6×3,15×2	55,4	8+8	2 0,0995
4AH280M8	90	52	385	270	72,	/86	8,0	1,1	8,9	_	5,3	37,5	8		1180	1,6×3,15×2	59,4	8+8	4 0,0263	1,9×3,15×2	59,5	7+7	20,0787
4AH280S10	45	52	0 400	200	90/	106	1,0	1,0	8,1	10,6	4,0	38,0	10; 8; 6	13	810	1,32×8	42,5	6+6	2 0,0595	1,25×5	40,8	10+10	2 0,177
4AH280M10	55	52	0 400	235	90/	106	1,0	1,0	8,1	10,6	4,0	38,0	10; 8; 6	13	880	1,4×8	43,5	5+5	2 0,0478	1,25×6	46,7	9+9	2 0,144
4AH315M2	250	59	310	210	48,	/38	1,5	1,1	11,5	_	6,7	47,3	14		1530	_	_	-		1,7×4,5×4	96,5	5+5	20,0188
4AH315S4	200	59	380	210	60,	/50	1,0	1,1	9,7	_	5,7	44,4	12		1360	_	_	-		1,6×3,55×2	79,2	10+10	40,0277
4AH315M4	250	59	380	250	60,	/50	1,0	1,1	9,7	_	5,7	44,4	11		1380	_	_	-		1,8×3,55×2	80,0	9+9	40,0230
4AH315S6	132	59	0 425	215	72,	/82	0,9	1,1	9,7	_	5,7	38,9	9	03	1160	_	_	-		1,5×3,55×2	69,4	9+9	30,0487
4AH315M6	160	59	0 425	260	72,	/82	0,9	1,1	9,7	_	5,7	38,9	9		1250	_	_	-		1,7×3,55×2	69,8	7+8	30,0394
4AH315S8	110	59	0 440	255	72,	/86	0,9	1,1	9,7	_	5,7	38,9	7		1130	1,7×3,55×2	65,8	8+8	40,0214	1,9×3,55×2	65,7	7+7	20,0663
4AH315M8	132	59	0 440	295	72,	/86	0,9	1,1	9,7	_	5,7	38,9	7		1210	_	_	-		1,06×3,55×2	66,0	12+12	40,0548
4AH315S10	75	59	0 450	230	90/	106	8,0	1,0	7,8	10,7	4,0	42,5	9; 7; 5	13	865	1,4×4	52,1	12+12	5 0,0361	1,5×5	44,9	8+8	2 0,117

m	P	Da	Di	L	7 /7	δ	e	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz		mun	Івср	U = 22	20/38	30 в ∆,	/Y		<i>U</i> = 3	80/6	60 в 🛆	/Y	,
ТИП		мм	ММ	мм	Z_1/Z_2	ММ	мм	мм	мм	мм	мм	У	обм	ММ	d, а×b мм	G	Νп	a I	R, Ом	d, а×b мм	G	Νп	а	R, Ом
4AH315M10	90	590	450	270	90/106	8,0	1,0	7,8	10,7	4,0	42,5	9; 7; 5		945	1,5×4	54,5	10+10	50	,0287	1,32×3	55,2	17+17	5	0,0816
4AH315S12	55	590	450	230	90/106	0,8	1,0	7,8	10,7	4,0	42,5	8; 6; 4	13	860	1,32×3	51,8	18+18	60	,0562	1,5×4	45,7	10+10	2	0,182
4AH315M12	75	590	450	270	90/106	0,8	1,0	7,8	10,7	4,0	42,5	7; 5		940	1,5×3	53,0	13+13	60	,0342	1,4×4	50,2	11+11	3	0,104
4AH355S2	315	660	345	210	48/38	1,8	1,1	12,1	_	6,8	46,5	15	03	1610	-	_	1	_	-	2,0×4,75×4	101	4+4	2	0,0126
4AH355M2	400	660	345	265	48/38	1,8	1,1	12,1	-	6,8	46,5	14	03	1680	ı	_	1	_	_	1,6×4,75×6	112	3+4	20	0,00950
4AH355S4	315	660	435	235	60/50	1,2	1,1	10,7	-	6,0	44,1	11		1410	ı	_	1	_	_	2,0×4,0×2	92,0	8+8	4	0,0164
4AH355M4	400	660	435	305	60/50	1,2	1,1	10,7	_	6,0	44,1	11	13	1550	ı	_	I	_	-	1,18×4,0×4	97,0	6+7	4	0,0125
4AH355S6	200	660	470	220	72/82	1,0	1,1	9,7	_	5,7	43,6	9	13	1195	1	_	1	-	_	1,0×3,55×2	76,7	15+15	6	0,0320
4AH355M6	250	660	470	275	72/82	1,0	1,1	9,7	-	5,7	43,6	9		1305	ı	_	1	_	_	1,25×3,55×2	84,8	12+12	6	0,0220
4AH355S8	160	660	490	265	72/86	1,0	1,1	10,7	_	6,0	40,7	7		1180	ı	_	I	_	-	1,25×4,0×2	80,0	11+11	4	0,0364
4AH355M8	200	660	490	345	72/86	1,0	1,1	10,7	-	6,0	40,7	7		1340	ı	_	1	_	_	1,6×4,0×2	95,5	9+9	4	0,0261
4AH355S10	110	660	500	235	90/106	0,9	1,1	9,2	-	5,3	42,7	7	03	1075	1,6×3,15×2	75,8	9+9	50	,0215	1,25×3,15×4	77,9	6+6	2	0,0581
4AH355M10	132	660	500	270	90/106	0,9	1,1	9,2	_	5,3	42,7	7	US	1145	-	_	ı		_	1,26×3,15×2	78,5	13+14	5	0,0530
4AH355S12	90	660	500	235	90/106	0,9	1,1	9,2	_	5,3	42,7	6		1010	1,25×3,15×2	73,5	12+12	60	,0243	1,06×3,15×4	71,7	7+7	2	6,0757
4AH355M12	110	660	500	270	90/106	0,9	1,1	9,2	_	5,3	42,7	6		1080	1,5×3,15×2	79,0	10+10	60	,0179	1,25×3,15×2	78,3	12+12	4	0,0582

^{*} Обмотка одно-двухслойная концентрическая. Указано число проводников в пазу, занимаемой большой катушкой. Длины сердечников двигателей 4АН355M4 и 4АН355M8 указаны с учетом одного радиального канала, ширина канала 10 мм.

	Ъ	Da	Di	L	n /n	δ	e	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz		mun	Івср	U = 2	220/3	80 в Д	Y		U =	: 380,	/660 в	\triangle	/Y
тип	P		мм		Z_1/Z_2	мм		мм		мм	мм	У	обм	мм	d, мм	G	Νп	а	R, Ом	d, мм	G	Νп	а	R, Ом
4AP160S4	15	272	185	140	48/38	0,5	1,0	7,3	9,9	3,7	20,5	11; 9	02	690	1,25×2	9,62	26	2	0,261	1,32	9,21	45	2	0,810
4AP160M4	18,5	272	185	180	48/38	0,5	1,0	7,3	9,9	3,7	20,5	11; 9	02	770	1,12×3	10,4	21	2	0,195	1,06×2	10,6	36	2	0,561
4AP160S6	11	272	197	145	54/50	0,45	1,0	6,1	8,2	3,7	18,8	11; 9; 7		670	1,18	7,72	43	3	0,470	1,12×2	8,13	25	1	1,37
4AP160M6	15	272	197	200	54/50	0,45	1,0	6,1	8,2	3,7	18,8	11; 9; 7	01	780	1,4	9,42	32	3	0,290	1,32×2	9,43	18	1	0,825
4АР160Б8	7,5	272	197	145	48/44	0,45	1,0	6,8	9,2	3,7	19,1	7; 5	01	595	1,32	7,13	40	2	0,621	1,0	7,05	69	2	1,87
4AP160M8	11	272	197	200	48/44	0,45	1,0	6,8	9,2	3,7	19,1	7; 5		705	1,12×2	8,73	29	2	0,370	1,18	8,44	50	2	1,15
4AP180S4*	22	313	211	145	48/38	0,6	1,0	8,2	11,0	3,7	24,0	11; 9; 7	05	720	1,12×4	12,9	21	2	0,137	1,18×2	12,3	36	2	0,424
4AP180M4*	30	313	211	185	48/38	0,6	1,0	8,2	11,0	3,7	24,0	11; 9; 7	03	800	1,12×5	13,7	16	2	0,0928	1,12×3	14,3	2,8	2	0,271
4AP180M6	18,5	313	220	145	72/58	0,5	1,0	5,0	7,2	3,7	26,5	10		650	1,0×4	12,0	9+9	2	0,200	1,06×2	11,6	15+16	2	0,6,12
4AP180M8	15	313	220	170	72/58	0,5	1,0	5,0	7,2	3,7	26,5	7		634	1,4+1,18×2	12,0	11+11	2	0,284	1,4	12,1	19+19	2	0,838
4AP200M4	37	349	238	170	48/38	0,7	1,0	9,4	12,3	3,7	24,5	10		850	1,4×4	18,2	8+8	2	0,0789	1,5×2	18,2	14+14	2	0,241
4AP200L4	45	349	238	215	48/38	0,7	1,0	9,4	12,3	3,7	24,5	10		940	1,4×5	20,4	6+7	2	0,0567	1,18×4	19,2	11+11	2	0,169
4AP200M6					72/58		1,0	6,2	8,4	3,7	25,7	10		712	1,32×2	15,2	12+12	3	0,148	1,5	16,0	21+21	3	0,430
4AP200L6	30	349	250	185	72/58	0,5	1,0	6,2	8,4	3,7	25,7	10		760	1,18×3	16,7	10+10	3	0,110	1,12×2	16,5	17+17	3	0,312
4AP200M8	18,5	349	250	160	72/58	0,5	1,0	6,2	8,4	3,7	25,7	7		650	1,18×3	13,3	10+10	2	0,204	1,12×2	13,6	17+17	2	0,5
4AP200L8	22	349	250	185	72/58	0,5	1,0	6,2	8,4	3,7	25,7	7		675	1,25×3	14,5	9+9	2	0,177	1,18×2	14,4	15+15	2	0,496
4AP225M4	55	392	264	200	48/38	0,85	1,0	9,9	13,0	3,7	27,0	10	03	970	1,5×3	25,0	12+12	4	0,042	1,32×2	24,2	21+21	4	0,133
4AP225M6	37	392	284	175	72/56	0,6	1,0	7,0	9,3	3,7	27,6	10		815	1,32×5	21,8	6+6	2	0,077	1,32×3	21,8	10+10	2	0,213
4AP225M8	30	392	284	175	72/56	0,6	1,0	7,0	9,3	3,7	27,6	7		715	1,5×3	19,7	8+8	2	0,116	1,4	19,3	27+27	4	0,336
4AP250S4	75	437	290	220	60/50	1,0	1,0	8,5	11,9	3,7	34,0	12		1060	1,5×5	37,9	8+8	4	0,023	1,5×3	39,8	14+14	4	0,067
4AP250M4	90	437	290	260	60/50	1,0	1,0	8,5	11,9	3,7	34,0	12		1140	1,6×5	41,3	7+7	4	0,018	1,6×3	42,5	12+12	4	0,053
4AP250S6	45	437	317	180	72/56	0,7	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6	10		855	1,6×3	26,8	8+8	3	0,054	1,5×2	27,5	14+14	3	0,161
4AP250M6	55	437	317	200	72/56	0,7	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6	10		895	1,5×4	26,9	7+7	3	0,045	1,6×2	28,1	12+12	3	0,127
4AP250S8	37	437	317	180	72/56	0,7	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6	7		755	1,6×2	24,4	13+13	4	0,069	1,18×2	23,6	22+22	4	0,203
4AP250M8	45	437	317	220	72/56	0,7	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6	7		835	1,4+1,32×3	25,5	11+11	4	0,058	1,25×2	25,3	19+19	4	0,174

^{*} Обмотка одно-двухслойная концентрическая. Указано число проводников в пазу, занимаемой большой катушкой.

	P	Da	Di	L	7 17	δ	e	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz		mun	Івср	U =	220/3	880 в	Δ	/Y	U =	380/6	660 в	Δ	/Y
тип	Ρ	мм	мм	мм	Z_1/Z_2	мм	мм	мм	мм	ММ	мм	У	обм	мм	d, мм	G	Νп	а	R, Ом	d, мм	G	Νп	а	R, Ом
4AC71A2	1	116	65	65	24/20	0,35	0,5	5,9	7,5	2,0	9,3	11; 9	02	420	0,56	0,91	77	1	9,05	0,45	0,93	133	1	26,2
4AC71B2	1,2	116	65	74	24/20	0,35	0,5	5,9	7,5	2,0	9,3	11; 9	02	438	0,63	0,99	64	1	6,63	0,53	1,01	111	1	18,4
4AC71A4	0,6	116	70	65	24/17	0,25	0,5	5,2	7,3	2,0	11,6	7; 5		336	0,53	0,92	113	1	12,3	0,4	0,93	192	1	34,9
4AC71B4	8,0	116	70	74	24/17	0,25	0,5	5,2	7,3	2,0	11,6	7; 5		354	0,56	0,94	95	1	9,41	0,45	0,97	164	1	27,3
4AC71A6	0,4	116	76	65	36/28	0,25	0,5	3,9	5,5	2,0	12,2	7; 5	01	300	0,475	0,98	114	1	21,1	-	_	_	_	_
4AC71B6	0,63	116	76	90	36/28	0,25	0,5	3,9	5,5	2,0	12,2	7; 5		350	0,56	1,09	80	1	12,6	0,4	1,06	138	1	39,2
4AC71B8	0,3	116	76	74	36/28	0,2	0,5	3,9	5,5	2,0	12,2	5; 3		296	0,45	0,92	125	1	26,1	_	_	_		-
4AC80A2	1,9	131	74	78	24/20	0,35	0,5	6,8	8,5	3,0	11,6	11; 9	02	474	0,8	1,62	58	1	3,63	0,63	1,58	101	1	11,3
4AC80B2	2,5	131	74	98	24/20	0,35	0,5	6,8	8,5	3,0	11,6	11; 9	02	514	0,95	1,75	46	1	2,49	0,71	1,69	80	1	7,85
4AC80A4	1,3	131	84	78	36/28	0,25	0,5	4,4	6,0	2,5	12,1	11; 9; 7		392	0,71	1,35	56	1	6,29	0,53	1,29	97	1	19,9
4AC80B4	1,7	131	84	98	36/28	0,25	0,5	4,4	6,0	2,5	12,1	11; 9; 7		432	0,75	1,49	45	1	4,47	0,59	1,52	78	1	13,2
4AC80A6	0,8	131	88	78	36/28	0,25	0,5	4,3	6,0	2,5	13,0	7; 5	01	336	0,63	1,23	74	1	8,82	0,475	1,22	128	1	26,6
4AC80B6	1,2	131	88	115	36/28	0,25	0,5	4,3	6,0	2,5	13,0	7; 5	01	410	0,75	1,59	55	1	5,62	0,56	1,54	96	1	17,8
4AC80A8	0,45	131	88	78	36/28	0,25	0,5	4,3	6,0	2,5	13,0	5; 3; 5		310	0,53	1,18	103	1	15,5	_	_	_		_
4AC80B8	0,6	131	88	98	36/28	0,25	0,5	4,3	6,0	2,5	13,0	5; 3; 5		350	0,6	1,34	85	1	11,7	0,45	1,3	148	1	36,5
4AC90L2	3,5	149	84	100	24/20	0,4	0,5	8,1	10,1	3,2	12,6	11; 9	02	572	1,12	2,50	41	1	1,7	0,85	2,40	71	1	5,36
4AC90L4	2,4	149	95	100	36/28	0,25	0,5	4,8	6,5	3,0	12,9	11; 9; 7		462	0,9	1,92	40	1	3,11	0,67	1,84	69	1	9,70
4AC90L6	1,7	149	100	110	36/28	0,25	0,5	4,7	6,6	2,7	13,8	7; 5	01	432	0,85	1,93	47	1	3,74	0,63	1,88	82	1	11,8
4AC90LA8	0,9	149	100	100	36/28	0,25	0,5	4,7	6,6	2,7	13,8	5; 3; 5	01	370	0,71	1,59	70	1	7,42	0,53	1,53	122	1	23,7
4AC90LB8	1,2	149	100	130	36/28	0,25	0,5	4,7	6,6	2,7	13,8	5; 3; 5		430	8,0	1,91	54	1	4,95	0,6	1,82	94	1	15,8
4AC100S2	4,8	168	95	100	24/20	0,45	0,5	9,1	11,3	3,5	14,1	11; 9	02	634	0,95×2	3,58	36	1	1,13	1,06	3,71	63	1	3,36
4AC100L2	6,3	168	95	130	24/20	0,45	0,5	9,1	11,3	3,5	14,1	11; 9	02	694	1,12×2	4,02	27	1	0,679	0,85×2	4,12	47	1	2,01
4AC100S4	3,2	168	105	100	36/28	0,3	0,5	4,9	7,1	3,0	15,8	11; 9; 7		500	1,18	2,85	33	1	1,67	0,9	2,97	57	1	4,80
4AC100L4	4,25	168	105	130	36/28	0,3	0,5	4,9	7,1	3,0	15,8	11; 9; 7	01	530	1,32	3,15	26	1	1,18	1,0	3,24	45	1	3,44
4AC100L6	2,6	168	113	120	36/28	0,3	0,5	5,4	7,5	3,0	15,4	7; 5		470	1,06	2,81	40	1	2,20	0,85	2,87	69	1	6,42

	P	Da	Di	L	7 /7	δ	e	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz		mun	Івср	U =	= 220	/380 в д	Δ/	Y	U =	: 380	/660 в д	Δ/	YY
тип	Ρ	ММ	ММ	ММ	Z_1/Z_2	мм	мм	ММ	мм	ММ	мм	У	обм	мм	d, мм	G	Νп	а	R, Ом	d, мм	G	Νп	а	<i>R, Ом</i>
4AC100L8	1,6	168	113	120	36/28	0,3	0,5	5,4	7,5	3,0	15,4	5; 3; 5	01	436	0,96	2,68	52	1	3,36	0,72	2,60	90	1	10,3
4AC112M2	8	191	110	125	24/22	0,6	0,5	10,5	12,6	3,5	15,1	11; 9	02	709	1,32	4,80	48	2	0,452	1,4	4,83	41	1	1,33
4AC112M4	5,6	191	126	125	36/34	0,3	0,5	6,5	8,2	3,5	14,3	11; 9; 7		572	1,4	3,34	23	1	0,916	1,06	3,45	40	1	2,68
4AC112MA6	3,2	191	132	100	54/51	0,3	0,5	4,3	5,7	3,0	15,6	11; 9; 7		454	1,18	3,09	26	1	1,79	0,86	2,93	45	1	5,66
4AC112MB6	4,2	191	132	125	54/51	0,3	0,5	4,3	5,7	3,0	15,6	11; 9; 7	01	504	1,25	3,36	22	1	1,45	0,96	3,42	38	1	4,25
4AC112MA8	2,2	191	132	100	48/44	0,3	0,5	4,5	6,3	3,0	17,5	7; 5		416	1,06	3,10	37	1	2,40	0,83	3,16	64	1	7,03
4AC112MB8	3,2	191	132	130	48/44	0,3	0,5	4,5	6,3	3,0	17,5	7; 5		476	1,2	3,44	29	1	1,74	0,95	3,54	50	1	5,01
4AC132M2	11	225	130	130	24/19	0,6	0,9	10,2	13,4	4,0	16,5	11; 9	02	772	1,25×3	5,90	19	1	0,285	1,18×2	5,90	33	1	0,86
4AC132S4	8,5	225	145	115	36/34	0,35	0,9	6,1	9,2	3,5	17,8	11; 9; 7		596	1,32×2	5,45	21	1	0,55	1,4	5,42	36	1	1,49
4AC132M4	11,8	225	145	160	36/34	0,35	0,9	6,1	9,2	3,5	17,8	11; 9; 7		686	1,06×2	6,19	30	2	0,301	1,18	6,19	52	2	0,9
4AC132S6	6,3	225	158	115	54/51	0,35	0,9	4,8	6,6	3,5	16,0	11; 9; 7	01	516	1,06×2	4,12	19	1	0,928	1,12	4,15	33	1	2,78
4AC132M6	8,5	225	158	160	54/51	0,35	0,9	4,8	6,6	3,5	16,0	11; 9; 7	01	606	1,25×2	5,11	14	1	0,556	1,35	5,10	24	1	1,64
4AC132S8	4,5	225	158	115	48/44	0,35	0,9	4,8	7,1	3,5	17,6	7; 5		470	1,4	4,11	26	1	1,13	1,06	3,95	45	1	3,56
4AC132M8	6	225	158	160	48/44	0,35	0,9	4,8	7,1	3,5	17,6	7; 5		560	1,18×2	4,91	19	1	0,719	1,25	4,96	33	1	2,15
4AC160S4	17	272	185	140	48/38	0,5	1,0	7,3	9,9	3,7	20,5	11; 9	02	690	1,32×2	9,93	25	2	0,225	1,4	9,93	43	2	0,688
4AC160M4	20	272	185	180	48/38	0,5	1,0	7,3	9,9	3,7	20,5	11; 9	02	770	1,18×3	11,0	20	2	0,168	1,06×2	10,3	35	2	0,545
4AC160S6	12	272	197	145	54/50	0,45	1,0	6,1	8,2	3,7	18,8	11; 9; 7		670	1,18	7,72	43	3	0,470	1,12×2	8,13	25	1	1,37
4AC160M6	16	272	197	200	54/50	0,45	1,0	6,1	8,2	3,7	18,8	11; 9; 7	01	780	1,4	9,42	32	3	0,290	1,32×2	9,43	18	1	0,825
4AC160S8	9	272	197	145	48/44	0,45	1,0	6,8	9,2	3,7	19,1	7; 5	01	595	1,32	7,13	40	2	0,621	1,0	7,05	69	2	1,87
4AC160M8	12,5	272	197	200	48/44	0,45	1,0	6,8	9,2	3,7	19,1	7; 5		705	1,12×2	8,73	29	9	0,370	1,18	8,44	50	2	1,15
4AC180S4*	21	313	211	145	48/38	0,6	1,0	8,2	11,0	3,7	24,0	11; 9; 7	05	720	1,25×3	13,2	23	2	0,161	1,12×2	12,3	40	2	0,522
4AC180M4*	26,5	313	211	185	48/38	0,6	1,0	8,2	11,0	3,7	24,0	11; 9; 7	0.5	800	1,18×4	13,6	18	2	0,118	1,32×2	13,8	29	2	0,303
4AC180M6	19	313	220	145	72/58	0,5	1,0	5,0	7,2	3,7	26,5	10		650	1,32×2	11,6	10+10	2	0,255	1,5	12,2	18+17	2	0,738
4AC180M8	15	313	220	170	72/58	0,5	1,0	5,0	7,2	3,7	26,5	7	03	634	1,25	11,7	23+23	4	0,318	1,32	11,3	20+20	2	0,993
4AC200M4	31,5	349	238	170	48/38	0,7	1,0	9,4	12,3	3,7	24,5	10		850	1,6×3	18,0	8+9	2	0,090	1,18×3	17,5	14+15	2	0,268

	P	Da	Di	L	7 17	δ	е	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz		mun	Івср	U	= 220	/380 в	\triangle	/Y	U	= 380	/660 в	\triangle	/Y
ТИП	P	ММ	мм	мм	Z_1/Z_2	мм	ММ	ММ	мм	мм	мм	У	обм	ММ	d, мм	G	Νп	а	R, Ом	d, мм	G	Νп	а	R, Ом
4AC200L4	40	349	238	215	48/38	0,7	1,0	9,4	12,3	3,7	24,5	10		940	1,32×5	19,5	7+7	2	0,0687	1,32×3	20,1	12+12	2	0,196
4AC200M6	22	349	250	160	72/58	0,5	1,0	6,2	8,4	3,7	25,7	10		710	1,25×2	16,1	14+14	3	0,193	1,12×2	14,6	16+16	2	0,618
4AC200L6	28	349	250	185	72/58	0,5	1,0	6,2	8,4	3,7	25,7	10		760	1,4×2	16,8	11+11	3	0,129	1,5	16,6	19+19	3	0,389
4AC200M8	20	349	250	160	72/58	0,5	1,0	6,2	8,4	3,7	25,7	7		625	1,4×2	13,8	11+11	2	0,239	1,5	13,6	19+19	2	0,720
4AC225M4	50	392	264	200	48/38	0,85	1,0	9,9	13,0	3,7	27,0	10		970	1,4×3	25,3	13+13	4	0,0487	1,25×2	23,2	22+23	4	0,159
4AC225M6	33,5	392	284	175	72/56	0,6	1,0	7,0	9,3	3,7	27,6	10	03	815	1,32×3	21,8	10+10	3	0,0945	1,18×3	20,9	12+12	2	0,319
4AC225M8	26,5	392	284	175	72/56	0,6	1,0	7,0	9,3	3,7	27,6	7	03	715	1,5×3	19,7	8+8	2	0,116	1,4	19,3	27+27	4	0,336
4AC250S4	56	437	290	220	60/50	1,0	1,0	8,5	11,9	3,7	34,0	12		1060	1,6×4	39,6	9+9	4	0,0278	1,32×3	37,7	16+16	4	0,0930
4AC250M4	63	437	290	260	60/50	1,0	1,0	8,5	11,9	3,7	34,0	12		1140	1,5×5	40,8	8+8	4	0,0247	1,4×3	39,9	14+14	4	0,0771
4AC250S6	40	437	317	180	72/56	0,7	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6	10		855	1,5×3	26,5	9+9	3	0,0691	1,4×2	26,5	15+16	3	0,205
4AC250M6	45	437	317	200	72/56	0,7	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6	10		895	1,4×4	26,9	7+8	3	0,0519	1,6×2	28,9	13+13	3	0,145
4AC250S8	36	437	317	180	72/56	0,7	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6	7		755	1,4×2	22,7	15+15	4	0,0985	1,6	23,5	25+25	4	0,265

^{*} Обмотка одно-двухслойная концентрическая. Указано число проводников в пазу занимаемой большой катушкой. 4AC – двигатели с повышенным скольжением. Двигатели с повышенным скольжением рассчитаны для работы в повторнократковременном режиме S3 – S5 по ГОСТ 183–74 при продолжительности включения ПВ–15, 25, 40 и 60%. Данные ПВ так же на стр. 55.

Мощность при ПВ40%

h	длина	2p = 2	2 <i>p</i> = 4	2 <i>p</i> = 6	2 <i>p</i> = 8	h	длина	2 <i>p</i> = 2	2 <i>p</i> = 4	2 <i>p</i> = 6	2 <i>p</i> = 8	h	длина	2 <i>p</i> = 2	2 <i>p</i> = 4	2 <i>p</i> = 6	2 <i>p</i> = 8
71	A	1,0	0,63	0,42	_	112	MA	_	_	3,2	2,2	200	M	_	31,5	22	20
/1	В	1,2	0,9	0,63	0,3	112	MB	8,0	5,6	4,2	3,2	200	L	_	40	28	_
80	A	1,9	1,3	8,0	0,45	132	S	_	8,5	6,3	4,5	225	M	-	50	33,5	26,5
80	В	2,5	1,7	1,2	0,6	132	M	11,8	11,8	8,5	6,0	250	S	_	56	40	36
90	L	3,5	2,4	1,7	0,9	160	S	_	16	12	9	250	M	_	63	45	_
100	S	4,8	3,2	_	_	160	M	_	19	17	12,5						
100	L	6,3	4,25	2,6	1,6	100	S	_	21	_	_						
		•	•	•	•	180	M	_	26,5	20	15						

		Da	Di	L	δ		0	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz		mun		U = 2	220/38	30 в △/Ү		
тип	P	мм	мм	L MM	мм	Z_1/Z_2	е мм	MM	MM	из мм	MM	У	обм	Івср мм	d, мм	G	Νп	а	R, Ом
4AK160S4	11	272	185	140	0,5	48/36	1,0	7,3	9,9	3,7	20,5	11; 9		690	1,25×2	9,92	27	2	0,270
4AK160M4	14	272	185	180	0,5	48/36	1,0	7,3	9,9	3,7	20,5	11; 9		770	1,4×2	10,8	21	2	0,188
4AK160S6	7,5	272	197	145	0,45	54/36	1,0	0,1	8,2	3,7	18,8	11; 9; 7	01	670	1,18	7,93	44	3	0,481
4AK160M6	10	272	197	200	0,45	54/36	1,0	6,1	8,2	3,7	18,8	11; 9; 7	01	780	1,4	9,44	32	3	0,290
4AK160S8	5,5	272	197	145	0,45	48/36	1,0	6,8	9,2	3,7	19,1	7; 5		595	1,32	7,43	42	2	0,652
4AK160M8	7,1	272	197	200	0,45	48/36	1,0	6,8	9,2	3,7	19,1	7; 5		705	1,5	8,74	32	2	0,456
4AK180M4*	18,5	313	211	185	0,6	48/36	1,0	8,2	11,0	3,7	24,0	11; 9; 7	05	800	1,25×4	15,3	17	2	0,0989
4AK180M6	13	313	220	170	0,45	72/54	1,0	5,0	7,2	3,7	26,5	10		700	1,18×3	12,7	8+9	2	0,194
4AK180M8	11	313	220	220	0,45	72/48	1,0	5,0	7,2	3,7	26,5	7		735	1,4	14,0	19+19	4	0,243
4AK200M4	22	349	238	170	0,7	48/36	1,0	9,4	12,3	3,7	24,5	10		850	1,6×3	18,0	8+9	2	0,0900
4AK200L4	30	349	238	200	0,7	48/36	1,0	9,4	12,3	3,7	24,5	10		910	1,18×6	19,4	7+8	2	0,0743
4AK200M6	18,5	349	250	185	0,65	72/54	1,0	6,2	8,4	3,7	25,7	10		760	1,12×3	16,8	11+12	3	0,141
4AK200L6	22	349	250	200	0,65	72/54	1,0	6,2	8,4	3,7	25,7	10		790	1,25×4	17,6	7+7	2	0,121
4AK200M8	15	349	250	145	0,65	72/48	1,0	6,2	8,4	3,7	25,7	7		675	1,5	14,7	19+19	4	0,194
4AK225M4	37	392	264	200	0,85	48/66	1,0	9,9	13,0	3,7	27,0	10		970	1,18×4	24,8	13+14	4	0,0534
4AK225M6	30	392	284	195	0,75	72/81	1,0	7,0	9,3	3,7	27,6	10	03	855	1,32×3	21,7	9+10	3	0,0942
4AK225M8	22	392	284	195	0,7	72/84	1,0	7,0	9,3	3,7	27,6	7		755	1,25×2	20,5	17+17	4	0,140
4AK250SA4	45	437	290	180	1,0	60/72	1,0	8,5	11,9	3,7	34,0	12		980	1,4×4	36,0	11+11	4	0,0391
4AK250SB4	55	437	290	220	1,0	60/72	1,0	8,5	11,9	3,7	34,0	12		1060	1,4×5	39,8	9+9	4	0,0277
4AK250M4	71	437	290	260	1,0	60/72	1,0	8,5	11,9	3,7	34,0	12		1140	1,4×6	40,0	7+7	4	0,0193
4AK250S6	37	437	317	180	0,7	72/81	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6	10		855	1,32×4	25,8	8+9	3	0,0632
4AK250M6	45	437	317	240	0,7	72/81	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6	10		975	1,32×5	30,4	7+7	3	0,0475
4AK250S8	30	437	317	180	0,7	72/84	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6	7		755	1,4×2	22,7	15+15	4	0,0985
4AK250M8	37	437	317	240	0,7	72/84	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6	7		875	1,12×4	26,9	12+12	4	0,0714
4AHK160S4	14	272	185	140	0,5	48/36	1,0	7,3	9,9	3,7	20,5	11; 9	01	690	1,25×2	9,64	26	2	0,261
4AHƘ160M4	17	272	185	180	0,5	48/36	1,0	7,3	9,9	3,7	20,5	11; 9	01	770	1,18×3	10,9	20	2	0,168

		Da	Di	ī	δ				<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz		20112		U = 2	220/38	80 в △/Ү		
тип	P	мм	ММ	L мм	мм	Z_1	Z_2	е мм	<i>MM</i>	<i>02</i> ММ	<i>И</i> З <i>ММ</i>	MM	У	тип обм	Івср мм	d, мм	G	Nπ	а	R, Ом
4AHK180S4*	22	313	211	145	0,6	48	36	1,0	8,2	11,0	3,7	24,0	11; 9; 7	05	720	1,12×4	12,9	21	2	0,137
4AHK180M4*	30	313	211	195	0,6	48	36	1,0	8,2	11,0	3,7	24,0	11; 9; 7	03	820	1,32×4	14,5	15	2	0,0802
4AHK180S6	13	313	220	130	0,45	72	54	1,0	5,0	7,2	3,7	26,5	10		620	1,5	11,4	16+16	3	0,267
4AHK180M6	18,5	313	220	170	0,45	72	54	1,0	5,0	7,2	3,7	26,5	10		700	1,25×2	13,4	12+12	3	0,163
4AHK180S8	11	313	220	170	0,45	72	48	1,0	5,0	7,2	3,7	26,5	7		635	1,25	11,7	23+23	4	0,319
4AHK180M8	14	313	220	220	0,45	72	48	1,0	5,0	7,2	3,7	26,5	7		735	1,0×2	13,5	18+18	4	0,226
4AHK200M4	37	349	238	185	0,7	48	36	1,0	9,4	12,3	3,7	24,5	10		880	1,18×6	18,8	7+8	2	0,0718
4AHK200L4	45	349	238	220	0,7	48	36	1,0	9,4	12,3	3,7	24,5	10		950	1,25×3	19,5	13+13	4	0,0599
4AHK200M6	22	349	250	200	0,65	72	54	1,0	6,2	8,4	3,7	25,7	10		790	1,25×4	17,6	7+7	2	0,121
4AHK200L6	20	349	250	245	0,65	72	54	1,0	6,2	8,4	3,7	25,7	10		880	1,12×4	19,2	8+9	3	0,0904
4AHK200M8	18,5	349	250	200	0,65	72	48	1,0	6,2	8,4	3,7	25,7	7		705	1,25×3	15,2	9+9	2	0,185
4AHK200L8	22	349	250	245	0,65	72	48	1,0	6,2	8,4	3,7	25,7	7		795	1,18×2	17,0	15+15	4	0,146
4AHK225M4	55	392	264	200	0,85	48	66	1,0	9,9	13,0	3,7	27,0	10	03	970	1,4×3	25,2	13+13	4	0,0488
4AHK225M6	37	392	284	210	0,75	72	81	1,0	7,0	9,3	3,7	27,6	10	03	885	1,4×3	23,9	9+9	3	0,0821
4AHK225M8	30	392	284	210	0,75	72	84	1,0	7,0	9,3	3,7	27,6	7		785	1,32×2	20,9	15+15	4	0,115
4AHK250SA4	75	437	290	180	1,0	60	72	1,0	8,5	11,9	3,7	34,0	12		980	1,5×4	35,1	10+10	4	0,0331
4AHK250SB4	90	437	290	220	1,0	60	72	1,0	8,5	11,9	3,7	34,0	12		1060	1,5×5	40,8	8+8	4	0,0214
4AHK250M4	110	437	290	260	1,0	60	72	1,0	8,5	11,9	3,7	34,0	12		1140	1,6×5	41,5	7+7	4	0,0186
4AHK250SA6	45	437	317	180	0,7	72	81	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6	10		855	1,18×5	25,8	8+9	3	0,0633
4AHK250SB6	55	437	317	220	0,7	72	81	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6	10		935	1,5×4	30,1	7+7	3	0,0441
4AHK250M6	75	437	317	280	0,7	72	81	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6	10		1055	1,5×5	33,3	5+6	3	0,0313
4AHK250SA8	37	437	317	180	0,7	72	84	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6	7		755	1,5×2	22,7	14+14	4	0,0857
4AHK250SB8	45	437	317	220	0,7	72	84	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6	7		835	1,6×2	26,2	12+12	4	0,0667
4AHK250M8	55	437	317	280	0,7	72	84	1,0	7,7	10,0	3,7	28,6	7		955	1,5×3	30,8	10+10	4	0,0516

		Da	Di	ı			2	-	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	h2	ha		mun		U = 220	/380 в д	△/Y			<i>U</i> = 380/	′660 в д	∆/Y	
тип	P	Da мм	DI ММ	L мм	Z_1	Z_2	δ <i>мм</i>	е мм	ММ			hz мм	17	тип обм	<i>lвср</i> мм	d, a×b мм	Νп	а <i>R, О</i> м	G	<i>lвср</i> мм	d, a×b мм	Νп	а R, Ом	G
4AHK280S4	132	520	335	205	60	72	0,9	1,1	9,7	10	5,7	41,5	11		ı	_			_	1270	1,6×3,55×2	13+13	40,0519	62,5
4AHK280M4	160	520	335	235	60	72	0,9	1,1	9,7	10	5,7	41,5	11		-	_			_	1330	1,32×3,55×2	11+11	40,0365	69,8
4AHK280S6	90	520	370	200	72	81	8,0	1,1	8,7	10	5,2	37,3	9	03	1075	2,0×3,0×2	6+7	30,0296	52,6	1075	1,8×3,0×2	7+8	20,0857	52,0
4AHK280M6	110	520	370	270	72	81	0,8	1,1	8,7	10	5,2	37,3	10	03	1190	1,12×3,0×2	11+11	60,0248	53,8	1190	2,0×3,0×2	6+7	20,0735	55,9
4AHK280S8	75	520	385	240	72	84	8,0	1,1	8,9	10	5,3	37,5	8		1120	1,4×3,15×2	9+9	40,0322	55,2	1120	1,6×3,15×2	8+8	20,0995	55,4
4AHK280M8	90	520	358	270	72	54	0,8	1,1	8,9	10	5,3	37,5	8		1180	1,6×3,15×2	8+8	40,0263	59,4	1180	1,9×3,15×2	7+7	20,0787	59,5
4AHK280S10	45	520	400	200	90	120	0,7	1,0	8,1	10,6	4,0	38	10; 7; 6	13	810	1,32×8	6+6	20,0595	42,5	810	1,25×5	10+10	2 0,177	40,8
4AHK280M10	55	520	400	235	90	120	0,7	1,0	8,1	10,6	4,0	38	10; 7; 6	13	880	1,4×8	5+5	20,0478	43,5	880	1,25×5	9+9	2 0,144	46,7
4AHK315S4	200	590	380	210	60	72	1	1,1	9,7	10,6	5,7	44,4	12		1	_			_	1360	1,6×3,55×2	10+10	40,0277	79,2
4AHK315M4	250	590	380	250	60	72	1	1,1	9,7	10,6	5,7	44,4	11	03	1	_		_	-	1380	1,8×3,55×2	9+9	40,0230	80,0
4AHK315S6	132	590	425	215	72	81	0,9	1,1	9,7	10,6	5,7	38,9	9	03	1	_		_	-	1160	1,5×3,55×2	9+9	30,0487	69,4
4AHK315M6	160	590	425	260	72	81	0,9	1,1	9,7	10,6	5,7	38,9	9		1	_			_	1250	1,7×3,55×2	7+8	30,0394	69,8
4AHK315S8	110	590	440	255	72	84	0,9	1,1	9,7	10,6	5,7	38,9	7		1130	1,7×3,55×2	8+8	40,0214	65,8	1130	1,9×3,55×2	7+7	20,0663	65,7
4AHK315M8	132	590	440	295	72	84	0,9	1,1	9,7	10,6	5,7	38,9	7		-	_			_	1210	1,06×3,55×2	12+12	40,0548	66,0
4AHK315S10	75	590	450	230	90	120	0,8	1,0	7,8	10,7	4,0	42,5	9; 7; 5		865	1,4×4	12+12	0,0361	52,1	865	1,5×5	8+8	2 0,117	44,9
4AHK315M10	90	590	450	270	90	120	8,0	1,0	7,8	10,7	4,0	42,5	9; 7; 5	13	945	1,5×4	10+10	50,0287	54,4	945	1,32×3	17+17	50,0816	55,2
4AHK315S12	55	590	450	230	90	108	0,8	1,0	7,8	10,7	4,0	42,5	8; 6; 4; 7; 5		860	1,32×3	18+18	60,0562	51,8	860	1,5×4	10+10	2 0,182	45,7
4AHK315M12	75	590	450	270	90	108	0,8	1,0	7,8	10,7	4,0	42,5	8; 6; 4; 7; 5		940	1,5×3	13+13	60,0342	53,0	940	1,4×4	11+11	3 0,104	50,2
4АНК355S4	315	660	435	235	60	72	1,2	1,1	10,7	10,7	6,0	44,1	11		-	_			_	1410	2,0×4,0×2	8+8	4,01640	92,0
4AHK355M4	400	660	435	305	60	72	1,2	1,1	10,7	10,7	6,0	44,1	11		_	-		_	_	1550	1,8×4,0×4	6+7	40,0125	97,0
4АНК355S6	200	660	470	220	72	81	1	1,1	9,7	10,7	5,7	43,6	9	0.2	_	_	_	_	_	1195	1,0×3,55×2	15+15	6 0,032	76,7
4AHK355M6	250	660	470	275	72	81	1	1,1	9,7	10,7	5,7	43,6	9	03	_	_	_	_	_	1305	1,25×3,55×2	12+12	6 0,022	54,8
4AHK355S8	160	660	490	265	72	84	1	1,1	10,7	10,7	6,0	40,7	7		_	_			_	1180	1,25×4,0×2	11+11	40,0364	80,0
4AHK355M8	200	660	490	345	72	84	1	1,1	10,7	10,7	6,0	40,7	7		_	_		_	_	1340	1,6×4,0×2	9+9	40,0261	95,5

		Da	Di	ı		2		h1	<i>b</i> 2	h2	hz		201112		U = 220/	′380 в д	Δ,	/Υ			U = 380/	660 в Д	\/Y	
тип	P	мм		L MM	Z_1/Z_2	о <i>мм</i>			MM			17	nun Эбм	loan	а×b мм	Νп	а	R, Ом	G	<i>lвср</i> мм	а×b мм	Νп	а <i>R, О</i> м	G
4AHK355S10	110	660	500	235	90/120	0,9	1,1	9,2	10,7	5,3	42,7	7		_	_	_	_	1	1	1075	1,25×3,15×4	6+6	2 0,058	77,9
4AHK355M10	132	660	270	270	90/120	0,9	1,1	9,2	10,7	5,3	42,7	7	02	_	_	_	_	-	-	1145	1,06×3,15×2	13+14	5 0,053	78,5
4AHK355S12	90	660	270	235	90/108	0,9	1,1	9,2	10,7	5,3	42,7	6	03	1010	1,25×3,15×2	12+12	6	0,0243	73,5	1010	1,06×3,15×4	7+7	2 0,0757	71,7
4AHK355M12	110	660	270	270	90/108	0,9	1,1	9,2	10,7	5,3	42,7	6		1080	1,5×3,15×2	10+10	6	0,0179	79,0	1080	1,25×3,15×2	12+12	4 0,0582	78,3

^{*} Обмотка одно-двухслойная концентрическая. Указано число проводников в пазу занимаемой большой катушкой. Примечание. При укладке катушки с разными числами витков чередовать попарно: 8, 8, 9, 9,...7, 7, 8, 8...

Данные роторов двигателей АК, АНК.

тип	Irot	Urot	е	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz	у	Івср, мм.	d, а×b мм.	G	Νп	а	R, Ом
4AK160S4	22	305	1,0	9,0	4,5	3,7	28,3	7	625	1,4×3	7,53	8+8	1	0,232
4AK160M4	29	300	1,0	9,0	4,5	3,7	28,3	7	705	1,4×4	8,54	6+6	1	0,147
4AK160S6	18	300	1,0	9,0	5,6	3,7	22,0	5	600	1,18×3	5,83	9+9	1	0,353
4AK160M6	20	310	1,0	9,0	5,6	3,7	22,0	5	710	1,32×3	6,64	7+7	1	0,259
4AK160S8	14	300	1,0	9,0	5,6	3,7	22,0	4	575	1,18×2	5,32	13+13	1	0,732
4AK160M8	6	290	1,0	9,0	5,6	3,7	22,0	4	685	1,18×3	6,63	9+9	1	0,403
4AK180M4	38	295	1,0	9,5	5,5	3,7	27,0	7	765	1,4×5	9,61	5+5	1	0,106
4AK180M6	25	325	1,0	6,8	3,9	3,7	27,0	7	645	1,25×4	7,73	5+5	1	0,211
4AK180M8	25	270	1,0	7,9	4,8	3,7	27,0	5	720	1,4×4	9,64	5+5	1	0,167
4AK200M4	45	340	1,0	10,8	5,0	3,7	37,0	7	750	1,32×4	13,3	10+10	2	0,0734
4AK200L4	55	350	1,0	10,8	5,0	3,7	37,0	7	810	1,4×4	14,6	9+9	2	0,0634
4AK200M6	35	360	1,0	8,0	3,7	3,7	39,0	7	700	1,18×7	13,1	5+5	1	0,147
4AK200L6	45	330	1,0	8,0	3,7	3,7	39,0	7	750	1,32×7	14,0	4+4	1	0,101
4AK200M8	28	360	1,0	8,9	4,2	3,7	39,0	5	665	1,18×6	13,2	7+7	1	0,203
4AK225M4	160	160	0,6	4,3	_	1,5	40,2	17; 16	980	2,26×16,8	23,0	1+1	1	0,0102
4AK225M6	150	140	0,6	4,3	_	1,5	40,2	14; 13	950	2,26×16,8	25,4	1+1	1	0,0120
4AK225M8	140	102	0,6	4,3	_	1,5	40,2	11; 10	886	2,26×16,8	24,5	1+1	1	0,0118
4AK250SA4	170	230	0,6	4,5	_	1	40,2	18	1050	2,44×16,8	27,2	1+1	1	0,0111
4AK250SB4	170	200	0,6	4,5	_	1,5	40,2	18	1130	2,44×16,8	29,8	1+1	1	0,0120
4AK250M4	170	250	0,6	4,5	_	1,5	40,2	18	1210	2,44×16,8	31,9	1+1	1	0,0128
4AK250S6	165	150	0,6	4,5	_	1,5	40,2	14; 13	920	2,44×16,8	27,3	1+1	1	0,0109
4AK250M6	160	180	0,6	4,5	_	1,5	40,2	14; 13	1040	2,44×16,8	30,8	1+1	1	0,0124
4AK250S8	155	125	0,6	4,5	_	1,5	40,2	11; 10	840	2,44×16,8	25,9	1+1	1	0,0104
4AK250M8	155	148	0,6	4,5	_	1,5	40,2	11; 10	960	2,44×16,8	29,5	1+1	1	0,0118
4AHK160S4	27	330	1,0	9,0	4,5	3,7	28,3	7	625	1,4×3	7,53	8+8	1	0,232
4AHK160M4	34	315	1,0	9,0	4,5	3,7	28,3	7	705	1,4×4	8,54	6+6	1	0,147

тип	Irot	Urot	e	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz	у	Івср, мм.	d, а×b мм.	G	Νп	а	R, Ом
4AHK180S4	43	300	1,0	9,5	5,5	3,7	27,0	7	685	1,25×5	8,23	6+6	1	0,144
4AHK180M4	63	290	1,0	9,5	5,5	3,7	27,0	7	785	1,6×5	9,84	4+4	1	0,0704
4AHK180S6	72	205	1,0	6,8	3,9	3,7	27,0	7	565	1,4×4	7,94	4+4	1	0,118
4AHK180M6	_	_	1,0	6,8	3,9	3,7	27,0	7	645	1,5×3	7,83	5+5	1	0,209
4AHK180S8		_	1,0	7,9	4,8	3,7	27,0	5	620	1,4×3	8,74	7+7	1	0,268
4AHK180M8	_	_	1,0	7,9	4,8	3,7	27,0	5	720	1,5×4	10,3	5+5	1	0,156
4AHK200M4	62	360	1,0	10,8	5,0	3,7	37,0	7	780	1,32×4	13,9	10+10	2	0,0763
4AHK200L4	75	375	1,0	10,8	5,0	3,7	37,0	7	850	1,4×4	15,0	9+9	2	0,0666
4AHK200M6	37	380	1,0	8,0	3,7	3,7	39,0	7	750	1,32×6	14,6	5+5	1	0,143
4AHK200L6	46	375	1,0	8,0	3,7	3,7	39,0	7	820	1,5×6	17,0	4+4	1	0,0994
4AHK200M8	30	380	1,0	8,9	4,2	3,7	39,0	5	695	1,06×7	13,0	7+7	1	0,225
4AHK200L8	40	330	1,0	8,9	4,2	3,7	39,0	5	785	1,4×6	15,7	5+5	1	0,122
4AHK225M4	200	170	0,6	4,3	_	1,5	40,2	17; 16	980	2,26×16,8	20,0	1+1	1	0,0103
4AHK225M6	180	140	0,6	4,3	_	1,5	40,2	14; 13	892	2,26×16,8	23,1	1+1	1	0,0115
4AHK225M8	165	120	0,6	4,3	_	1,5	40,2	11; 10	916	2,26×16,8	25,4	1+1	1	0,0118
4AHK250SA4	250	180	0,6	4,5	_	1,5	40,2	18	1050	2,44×16,8	28,1	1+1	1	0,0118
4AHK250SB4	260	220	0,6	4,5	_	1,5	40,2	18	1130	2,44×16,8	30,2	1+1	1	0,0120
4AHK250M4	260	250	0,6	4,5	_	1,5	40,2	18	1210	2,44×16,8	32,4	1+1	1	0,0128
4AHK250SA6	200	155	0,6	4,5	_	1,5	40,2	14; 13	920	2,44×16,8	27,4	1+1	1	0,0109
4AHK250SB6	185	190	0,6	4,5	_	1,5	40,2	14; 13	1000	2,44×16,8	29,8	1+1	1	0,0119
4AHK250M6	200	250	0,6	4,5	_	1,5	40,2	14; 13	1120	2,44×16,8	33,5	1+1	1	0,0133
4AHK250SA8	190	115	0,6	4,5	_	1,5	40,2	11; 10	840	2,44×16,8	25,9	1+1	1	0,0104
4AHK250SB8	180	140	0,6	4,5	_	1,5	40,2	11; 10	920	2,44×16,8	28,4	1+1	1	0,0114
4AHK250M8	185	190	0,6	4,5	_	1,5	40,2	11; 10	1040	2,44×16,8	32,2	1+1	1	0,0128
4AHK280S4	330	251	0,6	5,0	_	1,5	43,1	18	1160	3,05×18,0	40,3	1+1	1	0,00914
4AHK280M4	330	300	0,6	5,0	_	1,5	43,1	18	1220	3,05×18,0	42,5	1+1	1	0,00961

тип	Irot	Urot	e	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz	у	Івср, мм.	а×b мм.	G	Νп	а	R, Ом
4AHK280S6	277	202	0,6	5,0	-	1,5	39,5	14; 13	1070	3,00×16,0	37,0	1+1	1	0,0109
4AHK280M6	297	230	0,6	5,0	_	1,5	39,5	14; 13	1130	3,00×16,0	39,1	1+1	1	0,0115
4AHK280S8	257	190	0,6	5,0	_	1,5	39,5	11; 10	1040	3,00×16,0	36,9	1+1	1	0,0110
4AHK280M8	267	214	0,6	5,0	1	1,5	39,5	11; 10	120	3,00×16,0	39,0	1+1	1	0,0116
4AHK280S10	178	162	0,6	4,6	1	1,5	35,3	12	920	2,65×14,0	34,8	1+1	1	0,0180
4AHK280M10	180	185	0,6	4,6	1	1,5	35,3	12	1990	2,65×14,0	37,4	1+1	1	0,0193
4АНК315S4	396	312	0,6	5,7	-	1,5	46,3	18	1290	3,80×19,5	61,0	1+1	1	0,00751
4AHK315M4	425	360	0,6	5,7	ı	1,5	46,3	18	1370	3,80×19,5	65,0	1+1	1	0,00798
4АНК315S6	320	257	0,6	5,7	-	1,5	40,9	14; 13	1140	3,80×16,8	49,8	1+1	1	0,00866
4AHK315M6	352	291	0,6	5,7	ı	1,5	40,9	14; 13	1230	3,80×16,8	52,5	1+1	1	0,00935
4АНК315S8	311	225	0,6	6,6	_	1,5	37,4	11; 10	1130	4,50×15,0	57,0	1+1	1	0,00848
4AHK315M8	364	247	0,6	6,6	-	1,5	37,4	11; 10	1210	4,50×15,0	61,0	1+1	1	0,00908
4AHK315S10	221	217	0,6	4,8	-	1,5	39,4	12	1010	2,80×16,0	47,7	1+1	1	0,0163
4AHK315M10	223	260	0,6	4,8	-	1,5	39,4	12	1090	2,80×16,0	51,5	1+1	1	0,0176
4AHK315S12	235	165	0,6	4,4	-	1,5	40,9	9	950	2,44×16,8	37,0	1+1	1	0,0150
4AHK315M12	221	207	0,6	4,4	_	1,5	40,9	9	1030	2,44×16,8	40,2	1+1	1	0,0164
4AHK355S4	460	420	0,6	6,3	-	1,5	46,3	18	1460	4,40×19,5	79,6	1+1	1	0,00737
4AHK355M4	485	505	0,6	6,3	-	1,5	46,3	18	1600	4,40×19,5	87,1	1+1	1	0,00807
4АНК355S6	411	304	0,6	6,0	-	1,5	43,3	14; 13	1185	4,10×18,0	62,4	1+1	1	0,00783
4AHK355M6	401	380	0,6	6,0	_	1,5	43,3	14; 13	1295	4,10×18,0	68,2	1+1	1	0,00856
4АНК355S8	353	285	0,6	6,8	_	1,5	39,4	11; 10	1170	4,75×16,0	65,7	1+1	1	0,00779
4AHK355M8	359	350	0,6	6,8	_	1,5	39,4	11; 10	1330	4,75×16,0	74,7	1+1	1	0,00885
4AHK355S10	242	283	0,6	4,8	-	1,5	39,4	12	1025	2,80×16,0	48,5	1+1	1	0,0165
4AHK355M10	257	330	0,6	4,8	_	1,5	39,4	12	1095	2,80×16,0	51,8	1+1	1	0,0177
4AHK355S12	259	222	0,6	4,4	_	1,5	43,3	9	985	2,44×18,0	41,2	1+1	1	0,0146
4AHK355M12	265	265	0,6	4,4	_	1,5	43,3	9	1055	2,44×18,0	44,0	1+1	1	0,0157

Примечание. Роторы с числом проводников в пазу Nп = 1+1 имеют стержневую волновую обмотку.

Данные многоскоростных электродвигателей.

тип	2 <i>p</i>	Р	Da мм	Di мм	L мм	δ <i>мм</i>	Z_1/Z_2	е	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2 мм	<i>b</i> 3	hz мм	U B	2 <i>p</i>	mun обм	соед. фаз	у	а	Νп	d, мм	Івср	R, Ом	G
	4	0,1	УИЈИ	мм	мм	JMJM		УИУИ	JVIJVI	JVLJVL	УЧУЧ	JVIJVI		4/2	ООМ	\triangle/YY		1/2	140+140	0,28		90,1/22,5	0,48
4A56A4/2	2	0,14			47								380	4/2		\triangle/YY	_	1/2	243+243	0,20	258	285/71,3	0,46
	4	0,12	89	56		0,25	24/18	0,5	4,8	6,4	1,8	9,8	220	4/2		\triangle/YY	_	1/2	125+215	0,3		74,6/18,6	0,51
4A56B4/2	2	0,18			56									4/2		\triangle/YY	_	1/2	216+216	0,21	276	246/16,5	0,46
	4	0,19											220	4/2		△/YY		1/2	103+103	•		49,4/12,3	0,62
4A63A4/2	2	0,27	400		56		0.4.440						380	4/2			_	1/2	179+179	0,25	287	150/37,4	0,54
1160716	4	0,22	100	61		0,25	24/18	0,5	4,7	6,5	1,8	10,4	220	4/2		∠/YY	7	1/2	90+90	0,355	00=	40.8/10.2	0,68
4A63B4/2	2	0,37			65								380	4/2		∠/YY		1/2	165+165	0,28	305	119/29,7	0,59
4 4 7 1 4 4 / 2	4	0,45			([220	4/2		△/YY		1/2	63+63	0,5	376	18,0/4,49	0,98
4A71A4/2	2	0,75	116	70	65	0.25	24/10	0.5	F 2	7.2	2.0	11 (380	4/2		△/YY		1/2	109+109	0,355	3/6	61,0/15,2	0,82
4 A 7 1 D 4 / 2	4	0,63	116	70	74	0,25	24/18	0,5	5,2	7,3	2,0	11,6	220	4/2		△/YY		1/2	49+49	0,55	394	12,0/3,0	1,1
4A71B4/2	2	0,95			74								380	4/2		△/YY		1/2	85+85	0,4	394	37,8/9,45	1,0
4A80A4/2	4	1,1	131	84	78	0,25	36/28	0.5	1 1	6.0	25	121	220	4/2	07	△/YY		1/2	30+30	0,63	440	8,79/2,2	1,4
4A0UA4/2	2	1,5	131	04	70	0,23	30/20	0,5	4,4	0,0	2,3	12,1	380	4/2	07	△/YY		1/2	51+51	0,5	440	25,6/6,37	1,39
4A90LA4/2	4	1,5			90								220	4/2		△/YY		1/2	25+25	0,75	464	5,78/1,44	1,64
4A90LA4/2	2	2,0	149	95	90	0.25	36/28	0.5	1. Ω	6.5	3 0	120	380	4/2		△/YY		1/2	44+44	0,56	404	17,2/4,29	1,71
4A90LB4/2	4	2,0	147	73	120	0,23	30/20	0,5	7,0	0,5	3,0	12,7	220	4/2		△/YY	10	1/2	20+20	0,86	524	3,86/0,965	1,99
TA JULDA / Z	2	2,5			120								380	4/2		△/YY	10	1/2	36+36	0,63	JZT	12,6/3,15	2,0
4A100S4/2	4	2,65			110								220	4/2		△/YY	_	1/2	20+20	1,06	518	2,61/0,653	2,87
11110051/2	2	3,4	168	105	110		36/28	0.5	49	7 1	3.0	15 B	380	4/2		△/YY		1/2	34+34	0,8	310	7,52/1,88	2,90
4A100L4/2	4	3,2	100	105	140	0,3	30,20	0,5	1,)	7,1	3,0	13,0	220	4/2		△/YY		1/2	16+16	1,18	578	1,88/0,47	3,47
11110011/2	2	4,2			110	0,5							380	4/2		△/YY		1/2	28+28	0,9	370	5,46/1,36	3,37
4A112M4/2	4	4,2	191	126	125			0.5	6.5	8.2	3.5	14,3	380			△/YY		1/2	26+26	0,95	572	4,69/1,17	3,31
	2	5,0	1/1				36/34	0,0	0,0	0,2	3,0	11,0	660	4/2		△/YY	9	1/2	45+45	0,69	3,2	14,8/3,69	3,17
4A132S4/2	4	6,0	225	145	115	0,35	,	0.9	6.1	9.2	3.5	17,8	380	4/2		△/YY		1/2	24+24	1,18	596	2,89/0,722	4,96
11110201/2	2	6,7	223	110	110	0,00		0,7	0,1	7,2	0,0	17,0	660	4/2		△/YY		1/2	42+42	0,9	570	8,44/2,11	5,23

тип	2 <i>p</i>	Р	Da мм	Di мм	L MM	δ <i>м</i> м	Z_1/Z_2	е мм	<i>b</i> 1 мм	b2 мм	<i>b</i> 3 мм	hz мм	U в	2 <i>p</i>	mun обм	соед. фаз	у	а	Νп	d, мм	Івср	R, Ом	G
44422144/2	4	8,5	225		1.00	0.25	26/24			0.2			380	4/2		∆/YY	9	1/2	18+18	0,96×2	(0)	1,83/0,457	5,85
4A132M4/2	2	9,5	225	145	160	0,35	36/34	0,9	6,1	9,2	3,5	17,8	660	4/2		△/YY	9	1/2	31+31	1,06	686	5,6/1,34	5,94
4A160S4/2	4	11			140								380	4/2		△/YY		1/2	14+14	1,18×2	765	1,4/0,35	8,9
4A10034/2	2	14	272	185		0,5		1,0	7,3	9,9	27	20,5	660	4/2		△/YY		1/2	24+24	1,25	703	4,27/1,07	10,0
4A160M4/2	4	14	2/2	103	180	,		1,0	7,3	9,9	3,7	20,3	380	4/2		△/YY		1/2	11+12	1,06×3	845	1,05/0,261	11,4
4A100M4/2	2	17			100								660	4/2		△/YY	13	1/2	20+20	1,4	043	3,14/0,784	11,5
4A180S4/2	4	18			145								380	4/2		△/YY	13	1/2	11+11	1,25×3	855	0,73/0,183	15,0
4A10034/2	2	21	212	211		0,6	48/38	1 0	0 2	11	27	24,0	660	4/2		△/YY		1/2	19+19	1,18×2	633	2,12/0,53	15,4
4A180M4/2	4	22	313	211	185	0,0	40/30	1,0	0,2	11	3,7	24,0	380	4/2	07	△/YY		1/2	9+9	1,4×3	935	0,522/0,131	16,8
4A100M4/2	2	26,5			103								660	4/2	07	△/YY		1/2	15+16	1,06×3	933	1,56/0,391	16,7
4A200L4/2	4	33,5	340	238	215	0,7			9,4	12,3	3 7	24.5	380	4/2		△/YY		1/2	7+7	1,32×5	1020	0,298/0,074	21,2
4AZUUL4/Z	2	37	347	230	213	0,7		1,0	-	12,3	3,7	24,3	660	4/2		△/YY	12	1/2	12+12	1,32×3	1020	0,852/0,213	21,8
4A225M4/2	4	42,5	302	264	200	0,85		1,0	9,9	13	3,7	34	380	4/2		△/YY	12	1/2	6+6	1,5×6	1055	0,183/0,045	27,2
TAZZJWIT/Z	2	45	372	204	200	0,03),)	13	3,7	JT	660	4/2		△/YY		1/2	10+11	1,32×4	1033	0,579/0,145	26,3
4A250S4/2	4	50			220								380	4/2		△/YY		1/2	4+5	1,6×8	1175	0,124/0,031	43,8
4A23034/2	2	60	1.27	290		1,0	60/50	1 0	Ω 5	11 0	27	34	660	4/2		△/YY	15	1/2	8+8	1,5×5	11/3	0,407/0,102	42,1
4A250M4/2	4	60	73/	290	250		00/30	1,0	0,3	11,7	٠,٦	34	380	4/2		△/YY	13	1/2	4+4	1,6×9	1255	0,104/0,026	46,8
TALJUNIT/ L	2	71			230								660	4/2		△/YY		1/2	7+7	1,6×5	1233	0,328/0,082	45,5

		_	Da	Di	L	δ	- L-	е	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz	U		mun	соед.				,	,	ъ о	
тип	2 <i>p</i>	P	мм	мм	мм	ММ	Z_1/Z_2	ММ	ММ	ММ	ММ	мм	в	2 <i>p</i>	обм	фаз	У	а	Νп	d, мм	Івср	<i>R, Ом</i>	G
4.4001.6.74	6	1,3	140	95	90	0.25		٥٢	4.0	([2.0	12.0	380	6/4		YYY/YYY		3/3	164	0,45	420	5,15	1,5
4A90L6/4	4	1,4	149	95	90	0,25		0,5	4,0	0,5	3,0	12,9	660	6/4		YYY/YYY		3/3	_	_	_	_	_
4A100S6/4	6	1,8			110		36/28						380	6/4		YYY/YYY		3/3	148	0,53	434	3,46	2,3
4A10030/4	4	2,1	168	105	110	0,3	30/20	0.5	<i>1</i> . Q	7 1	3 N	15,8	660	6/4		YYY/YYY		3/3	256	0,4	434	10,0	2,4
4A100L6/4	6	2,5	100	103	140	0,5		0,5	т,)	7,1	5,0	13,0	380	6/4		YYY/YYY		3/3	114	0,63	494	2,22	2,81
4111001074	4	2,8			140								660		09	YYY/YYY	6	3/3		0,475	777	6,71	2,8
4A112M6/4	6	2,8	191	126	125	0,3		0.5	65	8 2	35	14,3	380		0)	YYY/YYY		3/3	102	0,63	482	1,82	2,62
111112110/1	4	3,2	1/1	120	123	0,0		0,0	0,0	0,2	0,0	11,5		6/4		YYY/YYY		3/3	178	0,5	102	5,44	2,71
4A132S6/4	6	4,0			115		36/34							6/4		YYY/YYY		3/3	90	0,86	492	0,97	4,2
	4	4,5	225	145		0,35	, , , ,	0.9	6.1	9.2	3.5	17,8	660			YYY/YYY		3/3	156	0,63		2,83	4,1
4A132M6/4	6	6,0			160	-,		,	-,	,	-,-	,-	380	,		YYY/YYY		3/3	64	1,0	582	0,564	
,	4	6,2											660	,		YYY/YYY	11 0 =	3/3	110	0,77		1,63	4,91
	6	7,1											380	6/4	11	YY/△	11; 9; 7	1	7	1,18×2	670	-	+
4A160S6/4					145									6/4	10	YY/A	9	2/1		1,18	655	<u> </u>	4,2
	4	8,5											660	6/4	11	YY/△	11; 9; 7	1	12	1,25	670	2,58	2,61
			272	197		0,45	54/50	1,0	6,1	8,2	3,7	18,8		6/4	10	YY/A	9		21+21	0,9	655 780		4,3
	6	11											380	6/4 6/4	$\frac{11}{10}$	YY/△ YY/△	11; 9; 7 9	1 2/1	5 9+9	1,32×2 1,4	765	0,64 1,44	2,62 5,20
4A160M6/4					200									6/4	11	YY/∆	11; 9; 7	1	9	1,4	780	1,95	2,61
	4	13											660	6/4	10	YY/∆	9	2/1		1,06	765	4,18	5,1
														6/1	11	YY/ \triangle	12	1	4	1,25×3		0,154	
	6	13											380	6/4	10	YY/△	13	2/1	8+8	1,25×2		0,97	8,93
4A180M6/4			333	220	145	0,5		1,0	5,0	7,2	3,7	26,5		6/4	11	YY/△	12	1	7	0,98×3			3,2
	4	17											660	6/4	10	YY/△	13	2/1	14+14	0,98×2	1	-	8,92
		4-					72/58						000	6/4	11	YY/∆	12	1	3	1,5×4		0,067	5,1
4400034644	6	17	2.40	050	4.60	0.5		4.0		0.4	o =	25.5	380	6/4	10	YY/∆	13	2/1	6+6	1,5×2		0,583	
4A200M6/4			349	250	160	0,5		1,0	6,2	8,4	3,7	25,7		6/4	11	YY/∆	12	1	5	1,32×3	+		+
	4	22											660	6/4	10	YY/△	13	2/1	10+10	1,18×2	800	1,57	11,4

			Da	Di	ı	δ			<i>b</i> 1	h2	<i>b</i> 3	ha	U		1001110	2003							
тип	2 <i>p</i>	P	Da мм	DI MM	L мм	ММ	Z_1/Z_2	е мм	<i>b</i> 1 мм	<i>b</i> 2 мм	<i>и</i> з <i>мм</i>	hz мм	в	2 <i>p</i>	тип обм	соед. фаз	у	а	Νп	d, мм	Івср	R, Ом	G
	8	0,63												8/4		\triangle / YY		1/2	76+76	0,45	360	36,9/9,2	1,4
4A90L8/4	4	1	149	95	90	0,25		0,5	4,8	6,5	3,0	12,9		8/4		\triangle / YY		1/2	_	_	_	-	
	8	14					36/28						380	8/4		\triangle / YY	5	1/2	48+48	0,67		13,4/3,36	2,55
4A100L8/4	4	2,4	168	113	140			0,5	5,4	7,5	3,0	15,4		8/4		\triangle / YY		1/2	83+83	0,5	460	40,0/10,0	2,8
	8	1,9			400								1	8/4				1/2	40+40	0,72	400	12,1/3,02	3,06
4A112MA8/4	4	3	101		100	0,3		۰.	4 -	6.0	2.0	455	660	8/4		△/ YY		1/2	70+70	0,53	430	39,0/9,75	2,91
4.444.00400.74	8	2,2	191	132				0,5	4,5	6,3	3,0	17,5		8/4		△/ YY		_	32+32	0,8	400	8,91/2,23	3,46
4A112MB8/4	4	3,6			130								660	8/4		△/ YY		1/2	55+55	0,63	490	25,5/6,37	3,58
4.4.1.2.2.0.7.4	8	3,2			115								380	8/4		△/ YY		1/2	29+29	0,9	472	6,15/1,54	3,82
4A132S8/4	4	5,3	225		115		40 /44	0.0	4.0	7.1	2 5	17.6	660	8/4		△/ YY	_	1/2	50+50	0,67	472	19,1/4,78	3,65
4 4 1 2 2 1 4 0 / 4	8	4,2	225	158			48/44	0,9	4,8	/,1	3,5	17,6	380	8/4		△/ YY	6	1/2	22+22	1,06	562	4,16/3,04	4,62
4A132M8/4	4	7,1			160								660	8/4		△/ YY		1/2	38+38	0,77	562	13,1/3,28	4,35
4.4.1.6.050.74	8	6			145								380	8/4		△/ YY		1/2	20+20	1,32	585	2,44/0,61	6,91
4A160S8/4	4	9	272	107	145			1 0	6.0	9,2	27	10.1	660	8/4	07	△/ YY		1/2	33+33	1,0	303	7,02/1,76	6,82
4 A 1 C O M O / A	8	9	2/2	197	200	0.45		1,0	6,8	9,2	3,/	19,1	380	8/4	07	\triangle / YY		1/2	15+15	1,06	695	1,06/0,421	8,01
4A160M8/4	4	13			200	0,45							660	8/4		\triangle / YY			26+26	1,12	093	5,24/1,31	7,72
4A180M8/4	8	13	212	220	170		72/58	1 0	ΕΛ	7 2	27	26,5	380	8/4		\triangle / YY	10	1/2	11+11	1,18+1,4×2	710	1,25/0,313	13,2
4A100M0/4	4	18	313	220	170		72/36	1,0	5,0	7,2	3,7	20,3	660	8/4		\triangle / YY	10	1/2	18+18	1,0×2	710	3,49/0,873	12,9
4A200M8/4	8	17			160								380	8/4		\triangle / YY		2/4	19+19	1,5	685	0,789/0,197	15,1
4A200M6/4	4	25	340	250			72/58	1 0	6.2	8,4	27	25.7	660	8/4		△/ YY		2/4	33+33	1,12	003	2,46/0,615	14,5
4A200L8/4	8	20	347	230	185	0,5	72/30	1,0	0,2	0,4	3,7	23,7	380	8/4		\triangle / YY		2/4	17+17	1,12×2	735	0,679/0,17	16,1
TAZUULU/ T	4	28			103								660	8/4		\triangle / YY		2/4	29+29	1,18	733	2,09/0,522	15,2
4A225M8/4	8	22,4	392	284	175	0,6		1,0	7.0	9,3	3 7	27,6	380	8/4		\triangle / YY	9	1/2	7+7	1,6×3	785	0,412/0,103	20,5
TAZZJMO/T	4	33,5	372	204	173	0,0		1,0	7,0	7,3	3,7	27,0	660	8/4		\triangle / YY		1/2	12+12	1,5×2	703	1,22/0,306	20,3
4A250S8/4	8	30			200		72/56						380	8/4		\triangle / YY		1/2	6+7	1,5×4	865	0,341/0,058	25,8
TAZ3030/ T	4	45	437		200	0.7		1 0	77	10,0	3 7	28.6		8/4	-	\triangle / YY		1/2	11+12	1,32	003	1,06/0,26	26,5
4A250M8/4	8	37	137	51/	220	,		1,0	,,,	10,0	3,7	20,0	380	8/4		△/ YY			11+11	1,32	905	026/0,065	26,5
111230W10/4	4	55			220								660	8/4		△/ YY		2/4	19+19	1,25	703	0,752/0,188	27,4

тип	2 <i>p</i>	P	Da мм	Di мм	L мм	δ <i>м</i> м	Z_1/Z_2	е мм	<i>b</i> 1 мм	b2 мм	<i>b</i> 3 мм	hz мм	U B	2 <i>p</i>	mun обм	соед. фаз	у	а	Νп	d, мм	Івср	R, Ом	G
4.4.1.0.000.76	8	0,7			110								380	8/6		YYY/YYY		3/3	210	0,475	126	6,28	2,61
4A100S8/6	6	0,9	1.0	113			26/20	0.5	L 1	7 -	2.0	1 7 1	660	8/6	08	YYY/YYY	5	3/3	360	0,355	436	19,5	2,52
4A100L8/6	8	1	100		140		36/28	0,5	3,4	7,5	3,0	15,4	380	8/6	08	YYY/YYY	5	3/3	166	0,5	496	4,78	2,81
4A100L6/6	6	1,3			140								660	8/6		YYY/YYY		3/3	288	0,375	490	15,0	2,72
	8	1,1											380	8/6	03	Y	6	1	22+22	0,63	390	9,13	1,28
4A112MA8/6	0	1,1			100	0.3							300	0/0	01	Y	11; 9; 7	1	35	0,03	438	8,16	1,15
4A112MA0/0	6	1,3			100	0,3							660	Ω/6	03	Y	6	1	38+38	0,475	390	27,5	1,27
	U	1,5	191	132				0.5	43	5 7	3.0	15,6		0/0	01	Y	11; 9; 7	1	61	0,473	438	24,8	1,15
	8	1,4	171	132				0,3	T,J	3,7	3,0	13,0	380	8/6	03	Y	6	1	19+19	0,67	440	7,62	1,46
4A112MB8/6		1,7			125								300	0,0	01	Y	11; 9; 7	1	29	0,67	488	6,45	1,24
#M112MD0/0	6	1,7			123								660	Ω/6	03	Y	6	1	33+33	0,5	440	24,8	1,36
	U	1,7					54/51						000	0,0	01	Y	11; 9; 7	1	50	0,5	488	19,2	1,25
	8	2,4					34/31						380	8/6	03	Y	6	1	15+15	0,86	444	3,68	1,92
4A132S8/6		2,1			115								300	0,0	01	Y	11; 9; 7	1	22	0,00	512	3,11	1,62
4113230/0	6	2,6			113								660	Ω/6	03	Y	6	1	26+26	0,63	444	11,5	1,85
	U	2,0	225	158		0,35		nα	4 Ω	6.6	3 5	16,0	000	0/0	01	Y	11; 9; 7	1	38	0,03	512	9,72	1,56
	8	2,8	223	130		0,55		0,5	1,0	0,0	3,3	10,0	380	8/6	03	Y	6	1	11+11	1,0	444	2,0	2,28
4A132M8/6	U	2,0			160								300	0,0	01	Y	11; 9; 7	1	17	0,96	512	1,93	1,83
4A132W0/0	6	3,2			100								660	Ω/6	03	Y	6	1	19+19	0,77	444	5,82	2,34
	U	3,2											000	0/0	01	Y	11; 9; 7	1	28	0,75	512	5,55	1,87
4A160S8/6	8	7,1			145								380	8/6		YYY/YYY		3/3	29+29	1,0	610	0,85	6,8
4A10030/0	6	8,5	272		143		54/50	1 0	6 1	Ω 2	27	1ΩΩ	660		014	YYY/YYY	7	3/3	50+50	0,75	010	2,47	6,6
4A160M8/6	8	9,5	2/2		200	0.45	34/30	1,0	0,1	0,2	3,7	10,0	380	8/6	014	YYY/YYY	_ ′	3/3	21+21	1,18	720	0,494	8,1
TATOUNO/0	6	11			200	0,43							660	8/6		YYY/YYY		3/3	37+37	0,9	/20	1,5	8,3
4A180M8/6	8	13	212	220	170		72/58	1.0	5.0	7 2	27	265	380	8/6	012	△/YY	9	1/2	10+10	1,32×2	620	0,971/0,243	11,0
TATOUNIO/0	6	15	313	220	1/0		12/30	1,0	0,0	7,4	ر, ر	20,3	660	8/6	012	△/YY) J	1/2	17+17	1,5	020	2,74/0,684	11,3

тип	2 <i>p</i>	Р	Da	Di	L	δ	Z_1/Z_2	e	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz	U	2 <i>p</i>	mun	соед.	v	а	Nπ	d, мм	Івср	R, Ом	G
	-6	-	ММ	ММ	ММ	ММ	21, 22	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	в	-P	обм	фаз	,		1,11	0., 5.5.2	Тоор	19 071	
4A200M8/6	8	15			160								380	8/6		△/YY		1/2	10+10	1,18×3	680	0,89/0,222	14,5
4A200M0/0	6	18,5	349	250	100	0,5		1 0	6.2	0 1	27	25,7	660	8/6		△/YY		1/2	17+17	1,12×2	000	2,52/0,629	14,9
4A200L8/6	8	18,5	347	230	185	0,3		1,0	0,2	0,4	3,7	23,7	380	8/6		△/YY		1/2	8+9	1,12×4	730	0,675/0,169	15,9
4A200L0/0	6	22			103								660	8/6		△/YY		1/2	15+15	1,18×2	730	2,15/0,536	15,6
4A225M8/6	8	22	202	204	175	0.6	72/56	1.0	7.0	0.2	27	27,6	380	8/6	012	△/YY	0	1/2	7+7	1,32×4	770	0,422/0,106	19,2
4A223W0/0	6	30	394	204	1/3	0,0	72/30	1,0	7,0	9,3	3,7	27,0	660	8/6	012	△/YY	9	1/2	12+12	1,5×2	770	1,2/0,299	19,8
4A250S8/6	8	30			200								380	8/6		△/YY		1/2	6+6	1,4×5	880	0,294/0,073	26,4
4A23036/0	6	37	437	217	200	0,7		1.0	77	10	27	20.6	660	8/6		△/YY		1/2	10+11	1,4×3	000	0,857/0,214	27,7
4A250M8/6	8	40	437	31/	240	υ,/		1,0	7,7	10,	3,/	28,6	380	8/6		△/YY		1/2	5+5	1,4×6	960	0,223/0,055	28,8
4A250M6/6	6	55			240								660	8/6		△/YY		1/2	8+9	1,32×4	900	0,641/0,16	29,0

тип	2 <i>p</i>	P	Da мм	Di мм	L мм	δ <i>мм</i>	Z_1/Z_2	е мм			b3 мм	hz мм	U B	2 <i>p</i>	mun обм		у	а	Νп	d, мм	Івср	R, Ом	G
4A180M12/6	12	6,7	212	220	170	0.45	72/44	1.0	E 0	7 2	27	26 5	380	12/6		△/YY		1/2	15+15	1,06+1,12×2	620	2,13/0,533	11,3
4A100M12/0	6	11	313	220	170	0,43	72/44	1,0	5,0	7,2	3,7	20,5	660	12/6		△/YY		1/2	26+26	1,18	020	6,32/1,58	11,5
4 4 2 0 0 M 1 2 / 6	12	9			160								380	12/6		△/YY		1/2	13+13	1,25×2	595	1,35/0,338	12,3
4A200M12/6	6	14	349	250	100	0,5		1 0	62	0 1	27	25,7	660	12/6		△/YY		1/2	22+22	1,4	393	3,64/0,911	13,2
4A200L12/6	12	10	347	230	185	'		1,0	0,2	0,4	3,/	23,7	380	12/6		△/YY		1/2	11+12	1,12×3	645	1,08/0,296	14,3
4A2UUL12/6	6	17			103								660	12/6	07	△/YY	6	1/2	20+20	1,5	043	3,35/0,837	13,9
4A225M12/6	12	12,5	202	201	175	0.6	72/56	1 0	7.0	0.2	27	27.6	380	12/6	07	△/YY	О	1/2	10+11	1,6×2	685	0,86/0,202	17,9
4AZZ3M1Z/0	6	22	372	204	1/3	0,0	72/30	1,0	7,0	7,3	3,/	27,0	660	12/6		△/YY		1/2	18+18	1,18×2	003	2,42/0,64	17,6
4A250S12/6	12	16			200								380	12/6		△/YY		3/6	26+26	1,6	750	0,486/0,121	24,2
4A230312/0	6	28	437		200	0,7		1,0	77	10	27	28,6	660	12/6		△/YY		1/2	15+15	1,4×2	730	1,57/0,392	22,5
4A250M12/6	12	18,5	437		220	'		1,0	/,/	10	3,/	20,0	380	12/6		△/YY		3/6	23+23	1,6	790	0,43/0,108	23,7
4AZ3UM12/6	6	35,5			220								660	12/6		△/YY		3/6	40+40	1,18	790	1,38/0,344	22,5

m	2 10	P	Da	Di	L	δ	Z_1/Z_2	e	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz	U	2 <i>p</i>	mun	соед.	.,		N-	d 1111	loan	р Он	
тип	2 <i>p</i>	Ρ	ММ	ММ	мм	ММ	Z 1/ Z 2	мм	мм	мм	мм	мм	в	2p	обм	фаз	У	а	Νп	d, мм	Івср	R, Ом	G
	6	1											380	6	01	Y	7; 5	1	48	0,72	428	5,41	1,36
4410086/4/2	1	1 1			110								300	4/2	07	△/YY	10	1/2	37+37	0,475	558	25,5/6,38	1,18
4A100S6/4/2	4	1,1			110								660	6	01	Y	7; 5	1	83	0,55	428	16,0	1,39
	2	1,5	160	105			36/28	Λ E	4.0	7 1	2.0	150		4/2	07	△/YY	10	1/2	65+65	0,355	558	80,8/20,2	1,16
	6	1,4	100	103			30/20	0,3	4,7	/,1	3,0	13,0	380	6	01	Y	7; 5	1	37	0,83	488	3,58	1,6
4A100L6/4/2	4	1,5			140	0,3							300	4/2	07	△/YY	10	1/2	29+29	0,53	618	17,4/4,35	1,32
4A100L0/4/2	4	1,3			140	0,3							660	6	01	Y	7; 5	1	64	0,63	488	10,4	1,66
	2	2,1											000	4/2	07	△/YY	10	1/2	50+50	0,4	618	50,2/12,5	1,33
	6	1,6											380	6	01	Y	7; 5	1	41	0,67	482	6,0	1,15
4A112M6/4/2	4	2,2	101	126	125			0.5	65	Ω 2	25	14,3	300	4/2	07	△/YY	10	1/2	30+30	0,63	572	12,2/3,04	1,71
4A112M0/4/2	4	۷,۷	191	120	123			0,3	0,3	0,2	3,3	14,5	660	6	01	Y	7; 5	1	71	0,5	482	17,9	1,16
	2	2,8											000	4/2	07	△/YY	10	1/2	52+52	0,475	872	36,7/9,18	1,7
	6	2,8											380	6	01	Y	7; 5	1	34	0,9	490	2,81	1,76
4A132S6/4/2	4	3,6			115		36/34						300	4/2	07	△/YY	10	1/2	25+25	0,83	596	5,9/1,48	2,65
171132307 172	1	3,0			113		30/31						660	6	01	Y	7; 5	1	59	0,67	490	8,79	1,68
	2	4,2	225	145		0,35		0.9	6 1	92	35	17,8		4/2	07	△/YY	10	1/2	43+43	0,63	596	17,1/4,27	2,73
	6	3,8	223	115		0,55		0,5	0,1	7,2	3,3	17,0	380	6	01	Y	7; 5	1	25	1,06	580	1,7	2,2
4A132M6/4/2	4	5			160								300	4/2	07	△/YY	10	1/2	19+19	0,95	686	4,11/1,03	2,91
111132110/ 1/2	1				100								660	6	01	Y	7; 5	1	43	0,83	580	4,94	2,33
	2	6											000	4/2	07	△/YY	10	1/2		0,69	696	13,0/3,24	2,79
	6	4,8											380	6	03	Y	6	1	12+12	1,18	550	1,72	3,11
4A160S6/4/2	4	5,3			140								300	4/2	07	△/YY	13	1/2	15+15	1,12	780	3,39/0,848	4,43
111100007 172	•	0,0			110								660	6	03	Y	6	1	21+21	0,9	550	5,19	3,2
	2	7,5	272	185		0.5	48/38	1 0	73	99	3 7	205	000	4/2	07	△/YY	13	1/2		0,85	780	10,2/2,55	5,01
	6	6,7	2,2	105		0,5	10,50	1,0	7,5	7,7	5,7	20,5	380	6	03	Y	6	1	9+9	1,4	630	1,05	3,82
4A160M6/4/2	4	7,5			180								300	4/2	07	△/YY	13	1/2	12+12	1,18	860	2,69/0,674	
111100110/ 1/2	Г				100								660	6	03	Y	6	1	16+16	1,06	630	3,26	3,93
	2	10,5											000	4/2	07	△/YY	13	1/2	21+21	0,9	860	8,11/2,03	5,01

	2	D	Da	Di	L	δ	7 17	е	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz	U	2	mun	соед.		_	N/_	د	1	р. О	C
тип	2 <i>p</i>	P	мм	мм	мм	мм	Z_1/Z_2	ММ	ММ	мм	мм	мм	в	2 <i>p</i>	обм	фаз	У	а	Νп	d, мм	Івср	R, Ом	G
	8	0,63											380	8	01	Y	5; 3; 5	1	71	0,63	407	10,3	1,43
44100007472	1	1 1			110								300	4/2	07	△/YY	10	1/2	37+37	0,475	558	25,5/638	1,18
4A100S8/4/2	4	1,1			110								660	8	01	Y	5; 3; 5	1	123	0,475	407	30,9	1,42
	2	1,5	160	105			36/28	0 5	4.0	7 1	2.0	150		4/2	07	△/YY	10	1/2	65+65	0,355	558	80,8/20,2	1,16
	8	0,9	100	103			30/20	0,5	4,5	/,1	3,0	13,0	380	8	01	Y	5; 3; 5	1	57	0,67	467	8,09	1,55
4A100L8/4/2	4	1,5			140	0.3							300	4/2	07	△/YY	10	1/2	29+29	0,53	618	174/4,35	1,32
4A100L0/4/2	4	1,3			140	0,3							660	8	01	Y	5; 3; 5	1	90	0,5	467	26,3	1,5
	2	2,1											000	4/2	07	△/YY	10	1/2	50+50	0,4	618	50,2/12,5	1,33
	8	1,1											380	8	01	Y	5; 3; 5	1	55	0,63	446	8,16	1,31
4A112M8/4/2	4	1,9	101	126	125			0.5	65	Ω 2	25	14,3		4/2	07	△/YY	10	1/2	30+30	0,55	572	15,5/3,87	1,35
4A112M0/4/2	4	1,7	171	120	123			0,3	0,3	0,2	5,5	14,3	660	8	01	Y	5; 3; 5	1	96	0,5	446	24,3	1,33
	2	2,2											000	4/2	07	△/YY	10	1/2	52+52	0,4	572	48,3/12,1	1,29
	8	1,8											380	8	01	Y	5; 3; 5	1	46	0,9	440	3,41	2,12
4A132S8/4/2	4	3			115		36/34						300	4/2	07	△/YY	9	1/2	25+25	0,75	596	7,42/1,86	2,11
4A13230/4/2	Т	J			113		30/34						660	8	01	Y	5; 3; 5	1	80	0,67	440	10,7	2,05
	2	3,6	225	145		0,35		nα	61	92	35	17,8		4/2	07	△/YY	9	1/2	43+43	0,56	596	21,5/5,38	2,16
	8	2,5	223	143		0,33		0,5	0,1	7,2	3,3	17,0	380	8	01	Y	5; 3; 5	1	34	1,0	530	2,46	2,33
4A132M8/4/2	4	4,5			160								300	4/2	07	△/YY	9	1/2	18+18	0,86	686	4,56/1,14	2,36
4A132M0/4/2	Т	т,Ј			100								660	8	01	Y	5; 3; 5	1	59	0,77	530	7,16	3,4
	2	5											000	4/2	07	△/YY	9	1/2	31+31	0,67	686	12,9/3,23	2,47
	8	3,8											380	8	01	Y	7; 5	1	28	1,18	555	2,03	3,71
4A160S8/4/2	1.	4,25			140								300	4/2	07	△/YY	13	1/2	15+16	1,0	780	4,4/1,1	4,02
4A10030/4/2	Т	7,23			140								660	8	01	Y	7; 5	1	48	0,9	555	5,98	3,73
	2	6,3	272	185		0,5	48/38	1 0	73	a a	3 7	20.5		4/2	07	△/YY	13	1/2	27+27	0,75	780	13,6/3,4	4,01
	8	5	2/2	103		0,5	10/30	1,0	7,3),)	3,7	20,3	380	8	01	Y	7; 5	1	21	1,32	635	1,39	4,01
4A160M8/4/2	4	7,1			180								300	4/2	07	△/YY	13	1/2	12+13	1,18	860	2,81/0,72	5,12
TA100M0/4/2	7	/,1			100								660	8	01	Y	7; 5	1	35	1,0	635	4,05	3,83
	2	9,5											000	4/2	07	△/YY	13	1/2	21+22	0,9	860	8,3/2,08	5,11

тип	2 <i>p</i>	P	Da мм	Di мм	L мм	δ <i>м</i> м	Z_1/Z_2	е мм	<i>b</i> 1 мм	b2 мм		hz мм	U в	2 <i>p</i>	mun обм	соед. фаз	у	а	Nπ	d, мм	Івср	R, Ом	G
	8	0,71											200	8/4	07	△/YY	5	1/2	64+64	0,475	400	31,7/7,9	1.49
4.4.1.0.000 / 6 / 4		0.0			110								380	6	01	Y	7; 5	1	51	0,5	430	9,89	0,85
4A100S8/6/4	6	0,9			110								660	8/4	07	△/YY	5	1/2	111+111	0,355	400	98,9/24,7	1,42
	4	1,3	160	113			36/28	0 5	E 1	7 5	2.0	15/		6	01	Y	7; 5	1	88	0,4	430	30,7	0,81
	8	0,9	100	113			30/20	0,5	3,4	7,3	3,0	13,4	380	8/4	07	△/YY	5	1/2	50+50	0,5	460	24,1/6,03	1,56
4A100L8/6/4	6	1,2			140								300	6	01	Y	7; 5	1	40	0,63	490	6,96	0,97
TATOOLO/ 0/ 4	U	1,2			170								660	8/4	07	△/YY	5	1/2	87+87	0,375	460	75,6/18,9	1,5
	4	1,7				0,3							000	6	01	Y	7; 5	1	70	0,475	490	21,2	0,98
	8	1,1				0,5							380	8/4	07	△/YY	7	1/2	41+41	0,5	422	29,5/7,37	1,61
4A112M8/6/4	6	1			100								300	6	01	Y	11; 9; 7	1	34	0,55	438	10,1	0,88
4/11/2/40/0/4		1			100								660	8/4	07	△/YY	7	1/2	71+71	0,355	422	100/25,0	1,43
	4	1,5	191	132				0.5	43	5 7	3.0	15,6		6	01	Y	11; 9; 7	1	59	0,45	438	27,3	0,88
	8	1,4	171	132				0,5	1,5	3,7	3,0	15,0	380	8/4	07	△/YY	7	1/2	34+34	0,53	472	23,4/5,85	1,76
4A112MB8/6/4	6	1,2			125								500	6	01	Y	11; 9; 7	1	28	0,63	488	7,27	1,02
					120								660	8/4	07	△/YY	7	1/2	59+59	0,375	472	78,9/19,7	1,57
	4	2,1					54/51						000	6	01	Y	11; 9; 7	1	49	0,475		22,2	1,02
	8	1,9					01,01						380	8/4		△/YY	7	1/2	31+31	0,63		14,9/3,72	2,08
4A132S8/6/4	6	2,2			115									6	01	Y	11; 9; 7	1	24	0,75	512	4,59	1,31
111102007 07 1		,			110								660	8/4	07	△/YY	7	1/2	54+54	0,475		45,0/11,3	20,8
	4	3,2	225	158		0,35		0 9	4 8	6.6	3 5	16,0		6	01	Y	11; 9; 7	1	42	0,56		13,5	1,36
	8	2,6				0,00		0,5	1,0	0,0	0,0	10,0	380	8/4	07	△/YY	7	1/2	22+22	0,75		8,88/2,22	1
4A132M8/6/4	6	2,8			160								233	6	01	Y	11; 9; 7	1	18	0,86	602	3,0	1,56
11102110/0/1		,			100								660	8/4		△/YY	7	1/2	38+38	0,56		25,8/6,46	
	4	4,5											300	6	01	Y	11; 9; 7	1	31	0,63	602	9,32	1,49

тип	2 <i>p</i>	P	Da мм	Di мм	L мм	δ <i>м</i> м	Z_1/Z_2	е мм	<i>b</i> 1 мм	<i>b</i> 2 мм	b3 мм	hz мм	U B	2 <i>p</i>	тип обм	соед. фаз	у	а	Νп	d, мм	Івср	R, Ом	G
	8	4											380	8/4	07	△/YY	7	1/2	18+18	1,0	585	4,31/1.08	4,01
4A160S8/6/4	6	4,5			145								300	6	01	Y	11; 9; 7	1	15	1,0	670	2,06	2,92
4A10030/0/4	0	4,3			143								660	8/4	07	△/YY	7	1/2	31+31	0,75	585	13,2/3,3	3,91
	4	7,5	272	197		0.45	54/50	1 0	6.1	Ω 2	27	1ΩΩ		6	01	Y	11; 9; 7	1	26	0,8	670	5,57	2,13
	8	5	2/2	197		0,43	34/30	1,0	0,1	0,2	3,7	10,0	380	8/4	07	△/YY	7	1/2	14+14	1,12	695	3,17/0,794	4,72
4A160M8/6/4	6	6,3			200								300	6	01	Y	11; 9; 7	1	11	1,25	780	1,12	2,63
4A100M0/0/4		0,3			200								660	8/4	07	△/YY	7	1/2	24+24	0,85	695	9,46/2,36	4,64
	4	10											000	6	01	Y	11; 9; 7	1	19	0,95	780	3,29	2,64
	8	8											380	8/4	07	△/YY	9	1/2	11+11	1,32		2,34/0,586	6,72
4A180M8/6/4	6	10	212	220	170	0.45	72/58	1 0	5.0	7 2	3 7	26.5	300	6	03	Y	9	1	4+5	1,25×2	680	0,534	4,91
4A100M0/0/4		10	313	220	170	0,73	72/30	1,0	3,0	7,2	3,7	20,3	660	8/4	07	△/YY	9	1/2	18+18	1,0	000	6,68/1,67	6,32
	4	12,5											000	6	03	Y	9	1	8+8	1,32		1,7	4,91
	8	11											380	8/4	07	△/YY	9	1/2	9+10	1,18×2	685	1,28/0,319	9,32
4A200M8/6/4	6	12			160								300	6	03	Y	10	1	4+4	1,25×2	710	0,496	4,63
1112001107071		14			100								660	8/4	07	△/YY	9	1/2	16+17	1,25	685	3,95/0,987	9,14
	4	18,5	349	250		0.5	72/56	1 0	6.2	Ω 4	3 7	25.7	000	6	03	Y	10	1	7+7	1,4	710	1,38	5,01
	8	14	347	230		0,3	72/30	1,0	0,2	0,1	3,7	23,7	380	8/4	07	△/YY	9	1/2	8+8	1,25×2	735	1,03/0,257	9,8
4A200L8/6/4	6	15			185								300	6	03	Y	10	1	3+4	1,4×2	760	0,37	5,41
111200107071		15			103								660	8/4	07	△/YY	9	1/2	14+14	1,4	735	286/0,716	10,4
	4	21											000	6	03	Y	10	1	6+6	1,4	762	1,27	4,6
	8	17											380	8/4	07	△/YY	9	1/2	8+8	1,4×2	765	0,852	12,2
4A225M8/6/4	6	1Ω 5	392	284	175	0.6	72/56	1 0	7.0	03	3 7	27.6		6	03	Y	10	1	3+4	1,25×3	785	0,32	6,61
111223110/0/4		10,5	372	204	1/3	0,0	72/30	1,0	7,0	7,3	3,7	27,0	660	8/4	07	△/YY	9	1/2	14+14	1,6	765	2,4/0,6	13,2
	4	25											000	6	03	Y	10	1	6+6	1,6	785	1,6	5,91

тип	2 <i>p</i>	P	Da	Di	L	δ	Z_1/Z_2	e	<i>b</i> 1	<i>b</i> 2	<i>b</i> 3	hz	U	2 <i>p</i>	mun	соед.	ν	а	Νп	d, мм	Івср	<i>R, Ом</i>	G
ТИП	Δp	1	MM	ММ	MM	мм	L 1/ L 2	$\mathcal{M}\mathcal{M}$	ММ	мм	мм	ММ	в	Δρ	обм	фаз	У	и	1111	и, мм	юср	П, ОМ	u
	8	20											380	8/4	07	△/YY	9	1/2	7+7	1,32×3	865	0,632/0,158	16,2
4 4 2 5 0 5 0 7 6 7 4	6	22			200								300	6	03	Y	10	1	2+3	1,32×4	890	0,174	7,91
4A250S8/6/4	O	22			200								660	8/4	07	△/YY	9	1/2	12+12	1,25×2	865	1,81/0,453	16,5
	4	30	127	317		0.7	72 /56	1 0	77	100	27	20.6		6	03	Y	10	1	4+5	1,4×2	890	0,558	8,01
	8	25	437	317		0,7	72/56	1,0	/,/	10,0	3,/	20,0	380	8/4	07	△/YY	9	2/4	11+11	1,25×2	905	0,434/0,109	15,9
4 4 2 E 0 M 9 / 6 / 4	6	28			220								300	6	03	Y	10	1	2+3	1,5×4	930	0,151	9,91
4A250M8/6/4	O	20			220								660	8/4	07	△/YY	9	2/4	19+19	1,4	905	1,2/0,299	17,2
	4	37											000	6	03	Y	10	1	4+5	1,5×2	930	0,58	9,62

тип	2 <i>p</i>	P	Da мм	Di мм	L мм	δ <i>м</i> м	Z_1/Z_2	е мм	<i>b</i> 1 мм	b2 мм	b3 мм	hz мм	U в	2 <i>p</i>	mun обм	соед. фаз	у	а	Nπ	d, мм	Івср	R, Ом	G
4A100S8/6/4/2	8	0,5	168	113	110								380	8/6	12	△/YY	5	1/2	69+69	0,45	436	42,4/10,6	1,51
	6	0,63												4/2	07	\triangle/YY	10	1/2	39+39	0,4	518	32,8/8,2	1,01
	4	0,9				0,3	36/28	0,5					660	8/6	12	\triangle/YY	5	1/2	119+119	0,355	436	130/32,5	1,5
	2	1,1							5,4	7,5	3,0			4/2	07	△/YY	10	1/2	68+68	0,315	518	100/25,0	0,9
4A100L8/6/4/2	8	0,71											380	8/6	12	△/YY	5	1/2	54+54	0,5	496	28,1/7,02	1,82
	6	0,85												4/2	07	△/YY	10	1/2	31+31	0,45	578	25,3/6,31	1,02
	4	1											660	8/6	12	△/YY	5	1/2	93+93	0,375	496	87,2/21,8	1,73
	2	1,4												4/2	07	△/YY	10	1/2	54+54	0,355	578	69,5/17,4	1,1

тип	2 <i>p</i>	Р	Da мм	Di мм	L мм	δ <i>м</i> м	Z_1/Z_2	е мм	<i>b</i> 1 мм	b2 мм	b3 мм	hz мм	U в	2 <i>p</i>	тип обм	соед. фаз	у	а	Νп	d, мм	Івср	R, Ом	G
	12	1,8											380	12/6		△/YY	5	1/2	21+21	0,8	630	8,46/2,12	3,2
4A160M12/8/6/4	8	4	272	107	200		54/51	1 0	6 1	8,2	2 7	18,8	300	8/4		△/YY	7	1/2	14+14	0,9	695	4,92/1,23	3,01
TA100W12/0/0/4	6	4,25	2/2	1)/	200		34/31	1,0	0,1	0,2	3,7	10,0	660	12/6		△/YY	5	1/2	36+36	0,63	630	23,4/5,85	3,5
	4	6,7				0,45							000	8/4			_		24+24	0,63	695	17,2/4,3	2,5
	12	3				0,15							380	12/6					17+17	1,0	635	5,89/1,47	5,5
4A180M12/8/6/4	8	5	313	220	170		72/44+44	1 0	5.0	72	3 7	26.5	300	8/4					12+12	1,12	700	3,66/0,916	5,4
1111001112/0/0/1	6	6	010		1,0		, 2, 11.11	1,0	0,0	,,2	0,7	20,0	660	12/6					30+30		635	18,5/4,62	5,5
	4	8											000	8/4					21+21	0,85	700	11,1/2,78	5,41
	12	5											380	12/6					15+15	1,18	595	3,5/0,875	6,3
4A200M12/8/6/4	8	8			160								000	8/4					10+10	1,4	685	1,91/0,477	6,9
1112001112/0/0/1	6	8,5											660	12/6	1	△/YY	_		26+26	0,95	595	9,35/2,34	7,1
	4	12	349	250		0,5		1 0	6.2	84	3 7	25,7	000	8/4					17+17	0,95	685	7,04/1,76	5,4
	12	6				0,0		1,0	0,2	0,1	0,,		380	12/6	1		_		12+13	1,32	645	2,52/0,631	7,2
4A200L12/8/6/4	8	10			185								000	8/4	07	△/YY				1,5	735	1,72/0,429	7,2
		10,5											660	12/6			_		21+22	0,95	645	8,38/2,1	6,4
	4	15											000	8/4	_	-		•	16+16	1,06	735	5,71/1,43	6,7
	12	7,1											380	12/6		△/YY			12+12	1,4	655	2,19/0,547	7,91
4A225M12/8/6/4		12,5	392	284	177	0.6	72/56	1.0	7.0	9.3	3.7	27,6		8/4			_		15+15	1,25	765	1,0/0,25	9,2
	6	13				0,0	. = 7 0 0	_,	,,,	,,,	,,,		660	12/6		△/YY	_	_	21+21		655	6,68/1,67	7,91
	4	20											000	8/4			_		13+13	1,32	765	3,12/0,779	8,9
	12	9											380	12/6		△/YY		-		1,18×2		•	10,7
4A250S12/8/6/4	8	17			202									8/4		△/YY						0,844/0,211	12,1
	-	18,5	1										660	12/6	_	△/YY	-		17+18	1,25	750		10,5
		26,5	437	317		0,7		1.0	7.7	10.0	3.7	28,6		8/4			_		12+12	1,5	865	2,52/0,629	11,9
	12	12	10,	01,		0,,		1,0	,,,	10,0	0,,		380	12/6		△/YY			8+8	1,32	790	0,99/0,247	11,2
4A250M12/8/6/4	8	22			222									8/4	1	△/YY			6+6	1,5	905	0,658/0,165	
	6	24											660	12/6	1		_		14+14	1,4	790	3,08/0,77	11,1
	4	30											550	8/4		△/YY	9	2/4	21+21	1,18	905	1,86/0,465	13,5

 $B\delta$, $T_{\it Л}$ – магнитная индукция в воздушном зазоре, $A/c_{\it M.}$ – линейная нагрузка, $A/m_{\it M}^2$ – плотность тока.

тип	P κnd cosφ	Вδ, Тл	А/см.	$A/мм^2$	тип	P	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	$A/мм^2$	тип	P	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	$A/мм^2$
	3000 об. л	мин.					150	0 об	мин.					1000	об. м	ин.		
4A50A2	0,09 0,60 0,70	0,62	105	4,4	4A50A4	0,06	0,50	0,60	0,64	136	4,5	4A63A6	0,18	0,56	0,62	0,74	195	7,6
4A50B2	0,12 0,63 0,70	0,6	114	4,1	4A50B4	0,09	0,55	0,60	0,68	152	4,9	4A63B1	0,25	0,59	0,62	0,71	196	6,4
4A56A2	0,18 0,66 0,76	0,67	118	6,8	4A56A4	0,12	0,63	0,66	0,71	146	6,2	4A71A6	0,37	0,64	0,69	0,82	206	6,0
4A56B2	0,25 0,68 0,77	0,66	133	6,8	4A5684	0,18	0,64	0,64	0,75	167	6,9	4A71B6	0,55	0,67	0,71	8,0	213	7,5
4A63A2	0,37 0,70 0,86	0,66	150	7,4	4A63A4	0,25	0,68	0,65	0,82	162	6,8	4A80A6	0,75	0,69	0,74	0,84	227	7,8
4A63B2	0,55 0,73 0,86	0,7	174	8,0	4A63B4	0,37	0,68	0,69	0,87	189	8,4	4A80B6	1,1	0,74	0,74	8,0	223	7,3
4A71A2	0,75 0,77 0,87	0,67	168	7,3	4A71A4	0,55	0,70	0,70	0,93	188	6,9	4A90L6	1,5	0,75	0,74	0,85	223	7,1
4A71B2	1,1 0,77 0,87	0,72	200	8,5	4A71B4	0,75	0,72	0,73	0,97	225	8,5	4A100L6	2,2	0,81	0,73	0,81	231	6,3
4A80A2	1,5 0,81 0,85	0,72	194	6,1	4A80A4	1,1	0,75	0,81	0,84	218	7,6	4A112MA6	3,0	0,81	0,76	0,89	248	6,9
4A80B2	2,2 0,83 0,87	0,73	218	6,5	4A80B4	1,5	0,77	0,83	0,82	231	8,0	4A112MB6	4,0	0,82	0,81	0,87	262	7,1
4A80L2	3 0,84 0,88	0,68	233	6,4	4A90L4	2,2	0,80	0,83	0,88	233	7,6	4A132S6	5,5	0,85	0,80	0,9	258	7,0
4A100S2	4 0,86 0,89	0,67	232	5,2	4A100S4	3	0,82	0,83	0,9	246	6,6	4A132M6	7,5	0,85	0,81	0,87	256	6,9
4A100L2	5,5 0,87 0,91	0,68	247	5,6	4A100L4	4	0,84	0,84	0,87	254	6,3	4A160S6	11	0,87	0,87	0,75	293	6,9
4A112M2	7,5 0,87 0,88	0,7	252	5,7	4A112M4	5,5	0,85	0,85	0,85	248	7,1	4A160M6	15	0,88	0,87	0,74	292	6,9
4A132M2	11 0,88 0,90	0,71	248	5,9	4A132S4	7,5	0,87	0,86	0,9	252	5,9	4A180M6	18,5	0,88	0,87	0,82	377	6,3
4A160S2	15 0,88 0,91	0,72	335	6,3	4A132M4	11	0,87	0,87	0,89	264	6,1	4A200M6	22	0,90	0,90	0,7	350	5,5
4A160M2	18,5 0,88 0,92	0,7	355	6,5	4A160S4	15	0,88	0,88	0,72	314	5,7	4A200L6	30	0,90	0,90	0,77	375	6,0
4A180S2	22 0,88 0,91	0,78	387	5,6	4A160M4	18,5	0,89	0,88	0,69	310	5,5	4A225M6	37	0,91	0,89	0,78	369	5,7
4A180M2	30 0,90 0,90	0,79	365	5,2	4A180S4	22	0,90	0,90	0,74	333	5,4	4A250S6	45	0,91	0,89	0,76	356	5,1
4A200M2	37 0,90 0,89	0,82	403	4,8	4A180M4	30	0,91	0,89	0,79	335	5,5	4A250M6	55	0,92	0,89	0,82	364	5,5
4A200L2	45 0,91 0,90	0,79	407	4,9	4A200M4	37	0,91	0,90	0,76	368	5,9	4A280S6	75	0,92	0,89	0,79	401	4,6
4A225M2	55 0,91 0,92	0,74	406	5,0	4A200L4	45	0,92	0,90	0,73	352	5,6	4A280M6	90	0,92	0,89	0,81	393	5,0
4A250S2	75 0,91 0,89	0,77	409	4,4	4A225M4	55	0,92	0,90	0,76	370	5,3	4A315S6	110	0,93	0,90	0,81	391	4,7
4A250M2	90 0,92 0,90	0,75	419	4,6	4A250S4	75	0,93	0,90	0,74	403	4,3	4A315M6	132	0,93	0,90	0,81	398	4,6
4A280S2	110 0,91 0,89	0,79	457	3,3	4A250M4	90	0,93	0,91	0,7	413	4,4	4A355S6	160	0,93	0,90	0,8	420	4,1
4A280M2	132 0,91 0,89	0,77	474	3,6	4A280S4	110	0,92	0,90	0,75	446	3,8	4A355M6	200	0,94	0,90	0,81	410	4,1
4A315S2	160 0,92 0,90	0,7	471	3,4	4A280M4	132	0,92	0,90	0,79	473	3,9							
4A315M2	200 0,92 0,90	0,72	468	3,2	4A315S4	160	0,93	0,91	0,78	470	3,8							
4A355S2	250 0,92 0,90	0,73	519	3,4	4A315M4	200	0,94	0,92	0,79	462	3,8							
4A355M2	315 0,93 0,91	0,7	563	3,7	4A355S4			0,92	0,79	444	3,5							
					4A355M4	315	0,94	0,92	0,72	439	3,4							

					_															
тип	P	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	A/MM^2	тип	кпд	cosφ	P	Вδ, Тл	А/см.	A/MM^2	тип	P	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	A/MM^2
		750	об. м	ин.	•				600 d	об. м	ин.	•				50	0 об. л	лин.		
4A71B8	0,25	0,56	0,65	0,9	211	7,2	4A250S10	0,88	0,81	30	0,82	407	6,7	4A315S12	45	0,90	0,75	0,75	384	4,2
4A80A8	0,37	0,61	0,65	0,71	201	6,8			0,78	37	0,73	362	3,8	4A315M12	55	0,91	0,75	0,76	379	4,1
4A80B8	0,55	0,64	0,65	0,75	210	7,3	4A280M10	0,91	0,78	45	0,78	411	4,6	4A355S12	75	0,91	0,76	0,86	382	4,0
4A90LA8	0,75	0,68	0,62	0,81	209	7,0	4A315S10	0,92	0,79	55	0,77	362	3,8	4A355M12	20	0,92	0,76	0,88	372	4,0
4A90LB8	1,1	0,70	0,68	0,81	225	7,3	4A315M10	0,92	0,80	75	0,77	398	4,4							
4A100L8	1,5	0,74	0,65	0,87	248	6,4			0,83		0,74	407	4,4							
4A112MA8	2,2	0,79	0,71	0,91	263	6,9	4A355M10	0,93	0,83	110	0,76	385	4,3							
4A112MB8	3	0,79	0,74	0,88	271	6,7														
4A132S8	4	0,83	0,70	0,96	257	6,0														
4A132M8	5,5	0,80	0,74	0,88	263	7,1														
4A160S8	7,5	0,86	0,75	0,78	274	6,3														
4A160M8	11	0,87	0,75	0,79	281	6,7														
4A180M8	15	0,87	0,82	0,81	378	6,4														
4A200M8	18,5	0,88	0,84	0,79	379	6,1														
4A200L8	22	0,88	0,84	0,75	404	6,7														
4A225M8	30	0,90	0,81	0,87	397	5,8														
4A250S8		_	0,83		335	5,9														
4A250M8	45	0,91	0,84	0,83	382	5,4														
4A280S8	55	0,92	0,84	0,83	385	4,3														
4A280M8	75	0,92	0,85	0,82	387	4,0														

4A315S8

4A355S8

90 0,93 0,85

132 0,93 0,85

4A355M8 | 160 | 0,93 | 0,85 | 0,83

4A315M8 | 110 | 0,93 | 0,85 |

0,79

0,83

0,82

360

376

399

414

3,8

4,2

4,3

4,0

тип	P	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	$A/мм^2$	тип	P	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	$A/мм^2$	тип	P	кпд	cosφ	Вδ, Тл	A
		3000	об. м	ин.					1000	об. м	ин.					600 c	об. ми	н.	
4AH160S2	22	0,88	0,88	0,77	460	8,4	4AH180S6	18,5	0,89	0,85	8,0	397	6,7	4AH280S10	45	0,90	0,81	0,71	
4AH160M2	30	0,90	0,91	0,7	491	9,0	4AH180M6	22	0,88	0,87	8,0	383	6,7	4AH280M10	55	0,90	0,81	0,72	
4AH180S2	37	0,91	0,91	0,83	448	6,3	4AH200M6	30	0,90	0,88	0,81	417	6,6	4AH315S10	75	0,91	0,82	0,72	
4AH180M2	45	0,91	0,91	0,79	482	7,0	4AH200L6	37	0,90	0,88	0,81	379	6,2	4AH315M10	93	0,91	0,82	0,73	
4AH200M2	55	0,91	0,90	0,83	465	5,7	4AH225M6	45		0,87	•	430	6,5	4AH355S10	110	0,92	0,83	0,84	
4AH200L2	75	0,92	0,90	0,82	508	6,2	4AH250S6	55	0,92	0,87	0,85	392	5,9	4AH355M10	132			0,84	
4AH225M2	90	0,92	0,88	0,92	525	6,4	4AH250M6	75	0,93	0,87	0,85	395	5,5			500 d	об. ми	l H	
4AH250S2	110	0,93	0,86	0,87	505	5,6	4AH280S6	90	0,92	0,89	0,85	445	4,9	4AH315S12	55	0,90	0,78	0,68	
4AH250M2			0,88	0,8	569	6,3	4AH280M6	110	0,92	0,89	0,82	460	5,4	4AH315M12			0,78	0,8	
4AH280S2	160	0,94	0,89	0,83	599	4,6	4AH315S6	132	0,93	0,89	0,86	452	4,6	4AH355S12	90	0,91	0,77	0,89	
4AH280M2				0,83	630	5,1	4AH315M6	160	0,93	0,89	0,85	455	4,7	4AH355M12	110	0,92	0,77	0,93	
4AH315M2	250	0,95	0,91	0,84	620	4,4	4AH355S6	200	0,94	0,90	0,91	506	5,2						
4AH355S2	315	0,94	0,92	0,9	563	4,4	4AH355M6	250	0,94	0,90	0,91	506	5,1						
4AH355M2	400	0,95	0,92	0,86	622	4,5				об. мі									
			об. м				4AH180S8			0,80		377	6,4						
4AH160S4	,			0,72	304	7,2	4AH180M8	18,5	0,87	0,80	0,75	373	6,1						
4AH160M4	22	0,90	0,88	0,69	373	6,7	4AH200M8	22	0,89	0,84	0,75	403	6,5						
4AH180S4			0,84	0,81	418	6,7	4AH200L8			0,82		379	6,0						
4AH180M4	37	0,90	0,89	0,79	413	6,9	4AH225M8	37	0,90	0,81	0,83	416	6,4						
4AH200M4	45	0,91	0,89	8,0	424	6,7	4AH250S8			0,81	0,84	410	5,9						
4AH200L4			0,89	0,78	414	6,5	4AH250M8			0,81	0,83	425	6,2						
4AH225M4			0,89	0,82	470	6,8	4AH280S8			0,85		390	4,4						
4AH250S4			0,89	0,81	472	5,2	4AH280M8		+	0,86		408	4,3						
4AH250M4	110	0,93	0,89	0,83	507	5,5	4AH315S8	110	0,93	0,86	0,79	434	4,6						
4AH280S4			0,89	0,85	518	4,9	4AH315M8	132	0,93	0,86	0,79	452	5,0						
			0,90	0,83	523	4,7	4AH355S8					449	4,6						
4AH315S4			0,91	0,92	512	4,7	4AH355M8	200	0,94	0,86	0,81	457	4,4						
4AH315M4				0,89	581	5,3													
			0,91	0,93	554	5,3													
4AH355M	400	0,94	0,91	0,88	582	5,6													

P κηθ $cos \varphi$ $B\delta$, T_{Λ} A/c M. $A/M M^2$

432

437

435

455

453

433

451

442

444

450

4,3

4,6

4,9

5,0

4,5

4,8

4,8

5,0

4,3

4,4

тип	Р	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	$A/мм^2$	тип	Р	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	$A/мм^2$	тип	P	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	$A/мм^2$
	1	500 c	б. ми	!Н.				1	000	об. ми	ιн.				,	750 o	б. мин	Н.		
4AP160S4	15	0,87	0,87	0,75	306	5,6	4AP160S6	11	0,85	0,83	0,86	262	6,1	4AP160S8	7,5	0,86	0,75	0,78	280	6,5
4AP160M4	18,5	0,88	0,87	0,72	300	5,5	4AP160M6	15	0,87	0,83	0,81	273	6,1	4AP160M8	11	0,87	0,75	0,79	292	6,9
4AP180S4	22	0,90	0,87	0,81	312	5,2	4AP180M6	18,5	0,87	0,80	0,87	362	5,9	4AP180M8	15	0,86	0,77	0,79	380	6,2
4AP180M4	30	0,90	0,87	0,83	324	5,3	4AP200M6	22	0,90	0,85	0,81	313	5,0	4AP200M8	18,5	0,88	0,78	0,85	368	6,1
4AP200M4	37	0,91	0,88	8,0	355	5,6	4AP200L6	30	0,90	0,86	0,81	345	5,8	4AP200L8	22	0,88	0,80	0,83	385	6,1
4AP200M4	45	0,92	0,88	0,78	344	5,4	4AP225M6	37	0,90	0,84	0,84	343	5,3	4AP225M8	30	0,90	0,80	0,87	410	6,0
4AP225M4	55	0,92	0,88	0,82	353	5,1	4AP250S6	45	0,91	0,82	0,85	330	5,0	4AP250S8	37	0,90	0,72	0,93	388	5,6
4AP250S4	75	0,93	0,87	0,83	360	4,1	4AP250M6	55	0,91	0,83	0,88	354	5,3	4AP250M8	45	0,90	0,75	0,9	380	5,6
4AP250M4	90	0,93	0,88	8,0	372	4,2		•	•	•	•	•		_	•	•	•		•	

тип	P	кпд	cosφ	Βδ, Τ	л А/с.	м. А/мм	тип	P	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	$A/мм^2$	тип	P	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	A/MM^2
		3000	О об	мин.					1500	об. м	ин.				1	.000	об. мі	IH.		
4AC71A2	1	0,72	0,87	0,77	19	8,6	4AC71A4	0,6	0,68	0,73	0,93	204	7,5	4AC71A6	0,40	0,62	0,70	0,82	216	7,3
4AC71B2	1,2	0,72	0,83	0,75	19	8,4	4AC71B4	0,8	0,68	0,75	0,97	232	8,8	4AC71B6	0,63	0,65	0,70	0,85	232	8,1
4AC80A2	1,9	0,75	0,87	0,69	22	7 7,0	4AC80A4	1,3	0,68	0,83	0,82	230	8,0	4AC80A6	0,8	0,61	0,68	0,93	248	8,5
4AC80B2	2,5	0,76	0,87	0,7	23	7,2	4AC80B4	1,7	0,70	0,82	0,82	236	8,3	4AC80B6	1,2	0,66	0,73	0,85	236	7,7
4AC90L2	3,5	0,80	0,86	0,73	25	5 7,0	4AC90L4	2,4	0,76	0,82	0,88	254	8,3	4AC90L6	1,7	0,71	0,72	0,92	244	7,8
4AC100S2	4,8	0,82	0,86	0,74	26	6,4	4AC100S4	3,2	0,76	0,82	0,96	258	6,8	4AC100L6	2,6	0,75	0,76	0,87	261	7,0
4AC100L2	6,3	0,82	0,86	0,76	25	6,1	4AC100L4	4,25	0,78	0,82	0,93	260	6,7	4AC112MA6	3,2	0,72	0,74	0,96	261	7,0
4AC112M2	8	0,84	0,84	0,76	24	5,5	4AC112M4	5,6	0,79	0,83	0,92	252	7,8	4AC112MB6	4,2	0,75	0,79	0,9	268	7,8
4AC132M2	11	0,84	0,89	0,79	25	2 6,1	4AC132S4	8,5	0,82	0,85	0,95	289	6,5	4AC132S6	6,3	0,79	0,80	0,95	296	8,4
							4AC132M4	11,8	0,84	0,86	0,95	283	6,6	4AC132M6	8,5	0,80	0,80	0,93	284	7,5
							4AC160S4	17	0,84	0,87	0,78	337	6,2	4AC160S6	12	0,82	0,85	0,86	294	6,9
							4AC160M4	20	0,87	0,87	0,76	312	5,7	4AC160M6	16	0,84	0,85	0,81	295	6,6
							4AC180S4	21	0,86	0,92	0,74	330	5,4	4AC180M6	19	0,84	0,90	0,82	394	6,6
							4AC180M4	26,5	0,88	0,91	0,79	304	5,0	4AC200M6	22	0,83	0,92	0,7	367	5,8
							4AC200M4	31,5	0,87	0,92	0,76	314	5,0	4AC200L6	28	0,85	0,91	0,77	361	5,8
							4AC200L4	40	0,89	0,93	0,73	330	5,1	4AC225M6	33,5	0,81	0,91	0,78	340	5,3
							4AC225M4	50	0,87	0,92	0,76	347	5,0	4AC250S6	40	0,89	0,90	0,76	323	4,7
							4AC250S4	56	0,87	0,92	0,75	309	3,4	4AC250M6	45	0,86	0,88	0,88	288	4,3
							4AC250M4	63	0,87	0,93	0,7	305	3,3							

тип	P	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	<i>А/мм</i> ²
			750	об. мин	ł.	
4AC71B8	0,3	0,5	0,61	0,81	239	8,3
4AC80A8	0,45	0,53	0,61	0,83	228	7,7
4AC80B8	0,6	0,58	0,63	0,8	232	7,7
4AC90LA8	0,9	0,61	0,65	0,86	235	7,8
4AC90LB8	1,2	0,65	0,64	0,86	237	7,6
4AC100L8	1,6	0,69	0,63	0,84	259	6,8
4AC112MA8	2,2	0,68	0,65	0,96	273	7,0
4AC112MB8	3,2	0,72	0,7	0,94	295	8,0
4AC132S8	4,5	0,76	0,7	0,99	297	7,9
4AC132M8	6	0,77	0,7	0,98	236	7,4
4AC160S8	9	0,81	0,8	0,82	318	7,2
4AC160M8	12,5	0,82	0,79	0,82	314	6,8
4AC180M8	15	0,83	0,83	0,81	378	6,4
4AC200M8	20	0,83	0,85	0,79	423	6,8
4AC225M8	26,5	0,83	0,85	0,87	360	5,3
4AC250S8	36	0,85	0,85	0,8	389	5,8

тип	Р	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	$A/мм^2$	тип	P	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	<i>А/мм</i> ²	тип	P	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	$\overline{A/mm^2}$
	1	500	об. м	ин.				1	500	об. мі	IH.				1	000	об. ми	Н.		
4AK160S4	11	0,86	0,86	0,72	238	4,4	4AHK160S4	14	0,86	0,85	0,75	292	5,5	4AHK180S6	13,0	0,83	0,81	0,85	310	5,3
4AK160M4	14	0,88	0,87	0,72	233	4,4	4AHK160M4	17	0,88	0,87	0,76	270	5,0	4AHK180M6	18,5	0,83	0,81	0,87	326	5,3
4AK180M4	18,5	0,89	0,88	0,79	223	3,7	4AHK180S4	22	0,87	0,86	0,81	321	5,4	4AHK200M6	22,0	0,88	0,81	0,74	275	4,3
4AK200M4	22	0,90	0,87	0,76	229	3,6	4AHK180M4	30	0,88	0,81	0,84	346	5,8	4AHK200L6	30,0	0,88	0,82	0,75	300	4,8
4AK200L4	30	0,90	0,87	0,73	266	4,9	4AHK200M4	37	0,90	0,88	0,79	328	5,1	4AHK225M6	37,0	0,89	0,86	0,71	321	4,7
4AK225M4	37	0,90	0,87	0,73	262	3,9	4AHK200L4	45	0,90	0,88	0,78	344	5,4	4AHK250SA6	45,0	0,89	0,86	0,81	325	4,5
4AK250SA4	45	0,91	0,88	0,74	299	3,4	4AHK225M4		-	0,87	0,76	381	5,8	4AHK250SB6	55,0	0,91	0,88	0,81	315	4,5
4AK250SB4	55	0,90	0,90	0,74	295	3,2	4AHK250SA4	75	0,90	0,88	0,81	448	5,2	4AHK250M6	75,0	0,91	0,85	8,0	334	4,8
4AK250M4	71	0,91	0,86	8,0	297	3,2	4AHK250SB4	90	0,91	0,87	0,83	424	4,7		90,0	0,91	0,88	0,85	457	5,0
			об. м				4AHK250M4	110	0,92	0,90	0,8	449	5,1	4AHK280M6	110	0,91	0,87	0,82	476	5,6
4AK160S6	7,5	0,82	0,77	0,79	214	5,1	4AHK280S4	132	0,92	0,88	0,85	530	5,0	4AHK315S6	132	0,92	0,88	0,86	462	4,7
4AK160M6	10	0,84	0,76	0,78	208	4,8	4AHK280M4	160	0,92	0,88	0,88	541	4,8	4AHK315M6	160	0,92	0,88	0,85	465	4,8
4AK180M6	13	0,85	0,80	0,82	250	4,3	4AHK315S4	200	0,93	0,89	0,92	533	4,8	4AHK355S6	200	0,93	0,89	0,91	517	5,3
4AK200M6	18,5	0,88	0,81	0,74	247	3,9	4AHK315M4	250	0,93	0,90	0,89	593	5,4	4AHK355M6	250	0,93	0,89	0,91	515	5,2
4AK200L6	22	0,88	0,80	0,74	282	5,1	4AHK355S4	315	0,93	0,90	0,93	577	5,4			750 <i>o</i>	б. ми	ч.		
4AK225M6	30	0,89	0,85	0,74	279	4,1	4AHK355M4	400	0,94	0,90	0,89	592	5,8	4AHK180S8	11	_	_	0,81	326	4,0
4AK250S6	37	0,89	0,84	8,0	282	4,0								4AHK180M8	14	_	_	8,0	295	5,0
4AK250M6	45	0,90	0,87	0,73	276	2,9								4AHK200M8	18,5	0,86	0,78	0,78	324	5,3
			об. ми											4AHK200L8	22	0,87	0,79	0,76	320	5,1
4AK160S8	5,5	0,80	0,70	0,78	230	5,2								4AHK225M8	30	0,86	0,80	0,77	369	5,7
4AK160M8	7,1	0,82	0,70	0,74	222	5,1								4AHK250SA8	37	0,87	0,80	8,0	396	5,6
4AK180M8	11	0,85	0,72	0,75	257	4,2								4AHK250SB8	45	0,89	0,82	0,83	385	5,5
4AK200M8	15	0,86	0,70	0,79	285	4,6								4AHK250M8	55	0,89	0,83	0,86	355	5,1
4AK200L8	18,5	0,86	0,73	0,76	296	4,5								4AHK280S8	75	0,90	0,84	0,82	401	4,5
4AK225M8	22	0,87	0,82	0,74	309	4,6								4AHK280M8	90	0,90	0,84	0,82	427	4,6
4AK250S8	30	0,88	0,81	0,81	324	4,5								4AHK315S8	110	0,91	0,84	0,79	452	4,8
4AK250M8	37	0,89	0,80	0,76	311	4,5								4AHK315M8		<u> </u>	0,84	0,79	468	5,3
			_											4AHK355S8	160	0,92	0,86	0,86	454	4,6
														4AHK355M8	200	0,92	0,86	0,81	464	4,5

тип	P	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	$A/мм^2$	тип	P	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	$A/мм^2$
		600 об.	мин.						500 об.	мин.			
4AHK280S10	45	0,89	0,78	0,71	422	4,5	4AHK315S12	55	0,89	0,75	0,68	477	5,0
4AHK280M10	55	0,89	0,79	0,72	422	4,9	4AHK315M12	75	0,90	0,75	0,8	465	5,3
4AHK315S10	75	0,90	0,80	0,72	482	5,1	4AHK355S12	90	0,89	0,73	0,89	478	4,6
4AHK315M10	90	0,90	0,81	0,73	475	5,3	4AHK355M12	110	0,90	0,73	0,93	485	4,8
4AHK355S10	110	0,90	0,81	0,84	469	4 7		•	•	-	•	•	•
4AHK355M10	132	0,91	0,81	0,84	486	5,0							

тип	2 <i>p</i>	Р	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	$A/мм^2$	тип	2 <i>p</i>	Р	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	A/MM^2
		1500	/3000 (об. мин						1500	/3000	об. мин			
444564472	4	0,10	0,45	0,61	0,77	174	8,2	4.4.1.6.0.6.4.7.2	4	11	0,85	0,85	0,7	284	5,4
4AA56A4/2	2	0,14	0,50	0,70	0,40	118	5,6	4A160S4/2	2	14	0,83	0,92	0,45	298	5,7
4 A A E C D 4 / 2	4	0,12	0,49	0,62	0,73	164	7,9	4 A 1 6 O M 4 / 2	4	14	0,87	0,87	0,66	292	5,6
4AA56B4/2	2	0,18	0,57	0,72	0,38	133	6,2	4A160M4/2	2	17	0,84	0,92	0,45	291	5,6
4AA63A4/2	4	0,19	0,55	0,66	8,0	169	7,7	4A180S4/2	4	18	0,88	0,90	0,75	315	5,4
4AA03A4/2	2	0,265	0,61	0,75	0,43	143	6,5	4A10034/2	2	21	0,85	0,93	0,48	304	5,2
4AA63B4/2	4	0,224	0,57	0,70	0,79	169	7,6	4A180M4/2	4	22	0,90	0,90	0,72	309	5,1
4AA03D4/2	2	0,37	0,61	0,83	0,42	177	7,9	4A100W14/2	2	26,5	0,86	0,93	0,46	306	5,1
4A71A4/2	4	0,45	0,64	0,73	0,94	213	8,4	4A200L4/2	4	33,5	0,91	0,87	0,71	323	5,0
4A/1A4/2	2	0,75	0,67	0,79	0,59	211	8,3	4AZUUL4/Z	2	37	0,87	0,89	0,48	293	4,6
4A71B4/2	4	0,63	0,67	0,75	1,01	253	10,3	4A225M4/2	4	42,5	0,92	0,85	0,8	323	4,7
4A/1D4/2	2	0,95	0,69	0,79	0,63	264	10,8	4A225W14/2	2	45	0,86	0,87	0,52	277	4,0
4A80A4/2	4	1,1	0,73	0,79	0,95	227	8,3	4A250S4/2	4	50	0,93	0,86	0,71	314	3,5
4A0UA4/2	2	1,5	0,72	0,89	0,67	211	8,0	4AZ3U34/Z	2	60	0,87	0,89	0,48	312	3,4
4A90LA4/2	4	1,5	0,76	0,81	0,9	223	8,2	4A250M4/2	4	60	0,93	0,87	0,67	332	3,8
4A30LA4/2	2	2	0,74	0,86	0,52	215	7,9	4A230W4/2	2	71	0,88	0,90	0,46	325	3,7
4A90LB4/2	4	2	0,77	0,86	0,9	238	8,5			1000	/1500	об. мин	•		
4A30LD4/2	2	2,5	0,77	0,89	0,59	258	9,3	4A90L6/4	6	1,3	0,73	0,72	0,85	261	7,3
4A100S4/2	4	2,65	0,80	0,82	0,94	264	7,1	4A90L0/4	4	1,4	0,75	0,85	0,74	239	6,7
4A10034/2	2	3,4	0,77	0,91	0,57	261	7,0	4A100S6/4	6	1,8	0,77	0,70	0,86	266	7,5
4A100L4/2	4	3,2	0,82	0,82	0,88	248	6,4	4A10030/4	4	2,1	0,78	0,86	0,74	241	6,8
4A100L4/2	2	4,2	0,80	0,92	0,54	248	6,4	4A100L6/4	6	2	0,80	0,71	0,91	259	6,9
4A112M4/2	4	4,2	0,82	0,84	0,82	232	7,2	4A100L0/4	4	2,8	0,80	0,87	0,74	238	6,3
4A112M4/2	9	5	0,77	0,89	0,54	233	7,2	4A112M6/4	6	2,8	0,76	0,68	0,89	214	7,1
4A132S4/2	4	6	0,84	0,87	0,83	263	6,6	4A114W0/4	4	3,2	0,76	0,85	0,72	197	6,6
TH13234/2	2	6,7	0,78	0,90	0,61	230	5,8	4A132S6/4	6	4	0,80	0,68	0,95	228	5,5
4A132M4/2	4	8,5	0,86	0,88	8,0	272	6,6	4713730/4	4	4,5	0,79	0,85	0,77	207	5,0
44132144/2	2	9,5	0,81	0,90	0,54	251	6,1								

тип	2 <i>p</i>	P	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	A/MM^2	тип	2 <i>p</i>	P	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	<i>А/мм</i> ²
		1000/	1500 o	б. мин.						750/1	500 06	. мин.			
4A132M6/4	6	6	0,83	0,68	0,96	239	6,0	4A180M8/4	8	13	0,84	0,76	0,84	374	6,4
4A132M0/4	4	6,2	0,81	0,85	0,78	202	5,1	4A160M6/4	4	18	0,87	0,92	0,57	367	6,3
4	6	7,1	0,80	0,68	0,66	242	6,5	4 A 2 O O M O / 4	8	17	0,86	0,75	0,86	384	6,2
4A16056/4	4	8,5	0,79	0,85	0,59	201	8,5	4A200M8/4	4	25	0,87	0,91	0,57	399	6,5
4A160M6/4	6	11	0,83	0,68	0,65	272	7,2	4A200L8/4	8	20	0,87	0,77	0,83	390	6,4
4A100M0/4	4	13	0,81	0,85	0,62	231	9,6	4A200L0/4	4	28	0,88	0,91	0,6	401	6,5
4A180M6/4	6	13	0,85	0,75	0,8	332	7,2	4A225M8/4	8	22,4	0,87	0,69	0,91	341	5,3
4A100M0/4	4	17	0,86	0,89	0,54	301	7,4	4A223M0/4	4	33,5	0,87	0,88	0,64	356	5,5
4A200M6/4	6	17	0,86	0,78	0,85	293	5,0	4A250S8/4	8	30	0,89	0,75	0,79	336	5,0
4A200M0/4	4	22	0,87	0,89	0,59	252	6,4	4A23030/4	4	45	0,88	0,90	0,58	380	5,7
		750/1	1500 <i>o6</i>	б. мин.				4A250M8/4	8	37	0,89	0,75	0,85	357	5,6
4A90L8/4	8	0,63	0,73	0,72	0,78	228	7,0	4A230M0/4	4	55	0,89	0,90	0,62	393	6,2
4A 90 LO/ 4	4	1	0,75	0,85	0,56	203	6,8			750/1	000 06	. мин.			
4A100S8/4	8	1	0,68	0,61	0,79	239	7,1	4A100S8/6	8	0,7	0,65	0,56	0,69	171	4,6
TA10030/ T	4	1,7	0,80	0,87	0,57	221	6,6	4A10030/0	6	0,9	075	0,71	0,67	141	4,7
4A100L8/4	8	1,4	0,69	0,62	0,79	250	7,3	4A100L8/6	8	1	0,65	0,63	0,57	207	4,8
TATOULO	4	2,4	0,81	0,89	0,57	243	7,1	TATOULO, U	6	1,3	0,76	0,76	0,54	170	4,9
4A112MA8/4	8	1,9	0,72	0,71	0,89	278	7,4	4A112MA8/6	8	1,1	0,65	0,74	0,74	185	10,7
4A112MA0/4	4	3	0,75	0,89	0,6	288	7,6	4A112WA0/0	6	1,32	0,69	0,81	0,71	152	11,0
4A112MB8/4	8	2,2	0,75	0,69	0,85	257	6,9	4A112MB8/6	8	1,4	0,66	0,76	0,69	190	10,9
4/1112MD0/4	4	3,6	0,77	0,88	0,59	270	7,2	4/1112MD0/0	6	1,7	0,71	0,81	0,69	158	11,9
4A13258/4	8	3,2	0,77	0,71	0,89	269	7,5	4A132S8/6	8	2,4	0,73	0,72	0,79	208	11,0
4113230/4	4	5,3	0,80	0,90	0,61	293	8,2	4113230/0	6	2,6	0,75	0,76	0,82	160	11,5
4A132M8/4	8	4,2	0,80	0,72	0,84	260	7,2	4A132M8/6	8	2,8	0,75	0,72	0,78	186	9,9
TAI321014	4	7,1	0,82	0,90	0,64	298	8,2	TAI32M0/0	6	3,2	0,76	0,76	0,77	148	11,0
4A160S8/4	8	6	0,76	0,69	0,89	316	7,5	4A160S8/6	8	7,1	0,82	0,76	0,78	262	6,6
4710030/4	4	9	0,84	0,92	0,59	255	6,0	4A10030/0	6	8,5	0,81	0,85	0,73	286	7,2
4A160M8/4	8	9	0,79	0,69	0,82	306	7,2	4A160M8/6	8	9,5	0,85	0,74	0,78	260	6,6
4A100M0/4	4	13	0,86	0,91	0,54	283	6,7	TATOUNIO/ 0	6	11	0,85	0,83	0,73	271	6,8

тип	2 <i>p</i>	Р	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	A/MM^2	тип	2 <i>p</i>	P	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	A/MM^2
		750/1	.000 об	. мин.					1	000/150	0/3000) об. мі	IH.		
4.4.1.0.0M.0./C	8	13	0,85	0,62	0,79	382	6,8		6	1,4	0,69	0,62	0,87	177	8,1
4A180M8/6	6	15	0,88	0,82	0,72	337	6,0	4AL00L6/4/2	4	1,5	0,71	0,46	0,79	143	10,2
4.4200M0/C	8	15	0,85	0,66	0,81	344	5,7		2	2,1	0,72	0,90	0,52	134	9,6
4A200M8/6	6	18,5	0,88	0,80	0,74	326	5,4		6	1,6	0,76	0,76	0,74	156	11,9
4A200L8/6	8	18,5	0,86	0,73	0,78	375	6,2	4A112M6/4/2	4	99	0,79	0,85	0,61	147	8,9
4A200L0/0	6	22	0,89	0,82	0,71	346	5,7		2	2,8	0,71	0,90	0,45	155	9,4
4A225M8/6	8	22	0,86	0,66	0,91	338	5,5		6	2,8	0,78	0,76	0,84	188	11,0
4A225M6/0	6	30	0,89	0,80	0,85	334	5,4	4A132S6/4/2	4	3,6	0,81	0,87	8,0	177	8,3
4A250S8/6	8	30	0,89	0,70	0,85	323	4,8		2	4,2	0,76	0,90	0,53	169	7,9
4A23030/0	6	37	0,91	0,80	0,78	304	4,5		6	3,8	0,78	0,76	0,82	183	10,1
4A250M8/6	8	40	0,89	0,71	0,85	393	5,9	4A132M6/4/2	4	5	0,81	0,87	0,76	181	8,9
4A250M6/0	6	55	0,91	0,81	0,78	372	5,5		2	6	0,76	0,90	0,5	175	8,6
		500/1	000 об	. мин.					6	4,8	0,79	0,82	0,69	210	9,4
4A180M12/6	12	6,7	0,76	0,66	0,75	391	6,7	4A160S6/4/2	4	5,3	0,81	0,85	0,7	163	7,2
4A100M12/0	6	11	0,84	0,89	0,57	349	5,8		2	7,5	0,76	0,92	0,42	185	8,2
4A200M12/6	12	9	0,77	0,55	0,87	383	6,1		6	6,7	0,81	0,80	0,66	213	9,3
4A200M12/0	6	14	0,88	0,86	0,68	321	5,1	4A160M6/4/2	4	7,5	0,83	0,86	0,64	173	7,8
4A200L12/6	12	10	0,80	0,56	0,85	365	6,0		2	10,5	0,78	0,93	0,39	199	8,9
4A200L12/0	6	17	0,88	0,86	0,67	342	5,7		7	50/1500	/3000	об. ми	н.		
4A225M12/6	12	12,5	0,81	0,57	0,86	361	5,6		8	0,83	0,58	0,59	0,72	181	7,7
4AZZ3M1Z/0	6	22	0,88	0,86	0,68	355	5,5	4A100S8/4/2	4	1,1	0,66	0,76	0,79	138	9,9
4A250S12/6	12	16	0,83	0,53	0,81	318	4,4		2	1,5	0,67	0,90	0,52	126	9,0
4A230312/0	6	28	0,90	0,85	0,64	324	4,5		8	0,9	0,66	0,64	0,7	189	8,6
4A250M12/6	12	18,5	0,83	0,54	0,84	330	5,0	4A100L8/4/2	4	1,5	0,71	0,76	0,79	143	10,2
4A230M12/0	6	35,5	0,89	0,85	0,66	363	5,6		2	2,1	0,72	0,90	0,52	134	9,6
	1	1000/150	0/300	0 об. м	ин.				8	1,1	0,65	0,68	0,71	175	10,9
	6	1	0,69	0,60	0,87	148	8,3	4A112M8/4/2	4	1,9	0,72	0,85	0,7	138	10,7
4A100S6/4/2	4	1,1	0,66	0,76	0,79	138	9,9		2	2,2	0,67	0,90	0,45	126	9,7
	2	1,5	0,67	0,90	0,52	126	9,0								

тип	2 <i>p</i>	P	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	A/mm^2	тип	2 <i>p</i>	Р	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	A/MM^2
	75	50/1500	/3000 d	об. мин					7	750/1000	/1500	об. ми	н.		
	8	1,8	0,70	0,65	8,0	197	8,5		8	2,6	0,72	0,72	0,72	138	12,2
4A132S8/4/2	4	3	0,77	0,82	8,0	153	9,0	4A132M8/6/4	6	2,8	0,75	0,78	0,77	206	10,0
	2	3,6	0,69	0,87	0,52	146	8,6		4	4,5	0,77	0,90	0,56	220	10,7
	8	2,4	0,72	0,66	0,78	192	9,1		8	4	0,74	0,63	0,81	210	8,5
4A132M8/4/2	4	4,5	0,79	0,82	8,0	160	9,7	4A16058/6/4	6	4,5	0,76	0,75	0,77	147	11,4
	2	5	0,71	0,87	0,53	144	8,7		4	7,5	0,80	0,90	0,6	237	9,6
	8	3,8	0,76	0,72	0,63	210	7,4		8	5	0,76	0,62	0,76	195	8,1
4A160S8/4/2	4	4,25	0,81	0,84	0,63	136	6,8	4A160M8/6/4	6	6,3	0,77	0,73	0,76	147	12,5
	2	6,3	0,76	0,95	0,39	161	8,0		4	10	0,82	0,90	0,56	237	9,9
	8	5,0	0,78	0,71	0,66	211	8,5		8	8	0,78	0,73	0,89	282	9,4
4A160M8/4/2	4	7,1	0,84	0,87	0,61	169	7,2	4A180M8/6/4	6	10	0,83	0,81	0,81	210	9,1
	2	9,5	0,80	0,93	0,38	186	8,0		4	12,5	0,83	0,92	0,54	246	8,3
	750/1000/1500 об. мин.						8	11	0,82	0,69	0,86	276	7,5		
	8	0,71	0,59	0,62	0,76	203	9,0	4A200M8/6/4	4	12	0,82	0,79	0,81	194	10,8
4A100S8/6/4	6	0,9	0,65	0,71	0,75	141	11,4		6	18,5	0,85	0,91	0,58	304	8,2
	4	1,3	0,69	0,82	0,55	186	8,5		8	14	0,83	0,70	0,88	300	8,3
	8	0,9	0,61	0,63	0,76	203	9,8	4A200L8/6/4	4	15	0,85	0,81	0,8	205	10,4
4 A100L8/6/4	6	1,2	0,68	0,71	0,75	144	11,7		6	21	0,85	0,92	0,6	289	8,0
	4	1,7	0,71	0,83	0,55	187	9,0		8	17	0,86	0,76	0,82	283	7,1
	8	1,1	0,65	0,69	0,73	138	13,1	4A225M8/6/4	4	18,5	0,86	0,85	0,75	211	10,2
4A112MA8/6/4	6	1,0	0,62	0,77	0,79	205	10,2		6	25	0,86	0,82	0,61	304	7,7
	4	1,5	0,72	0,89	0,57	178	8,9		8	20	0,88	0,77	0,73	251	5,8
	8	1,4	0,63	0,69	0,71	138	12,5	4A250S8/6/4	4	22	0,85	0,75	0,82	175	8,5
4A112MB8/6/4	6	1,2	0,68	0,77	0,76	199	10,2		6	30	0,85	0,92	0,54	278	6,4
	4	2,1	0,71	0,89	0,55	204	10,5		8	25	0,86	0,71	0,85	265	6,8
	8	1,9	0,69	0,72	0,76	147	13,1	4A250M8/6/4	4	28	0,87	0,82	0,74	200	8,4
4A132S8/6/4	6	2,2	0,73	0,77	0,76	210	10,3		6	37	0,86	0,90	0,63	272	6,7
	4	3,2	0,74	0,90	0,55	231	11,9								

тип	2 <i>p</i>	P	кпд	cosφ	Вδ, Тл	А/см.	A/MM^2
750			00/30	00 об	мин.		
	8	0,5	0,53	0,58	0,35	107	8,5
4 4 4 0 0 0 0 / 6 / 4 / 2	6	0,63	0,52	0,57	0,57	120	5,6
4A100S8/6/4/2	4	0,9	0,62	0,78	0,7	124	11,9
	2	1,1	0,57	0,87	0,39	96	9,2
	8	0,71	0,58	0,57	0,35	112	8,4
4410010767472	6	0,85	0,55	0,55	0,57	123	5,5
4A100L8/6/4/2	4	1	0,62	0,76	0,69	118	12,3
	2	1,4	0,58	0,87	0,26	201	12,2
	12	1,8	0,56	0,45	0,69	214	10,8
4	8	4,0	0,67	0,63	0,77	182	11,7
4A160M12/8/6/4	6	4,25	0,76	0,84	0,52	168	8,5
	4	6,7	0,79	0,90	0,56	169	10,9
	4	3	0,63	0,55	0,74	234	8,4
4	8	5	0,75	0,67	0,74	184	7,6
4A180M12/8/6/4	6	6	0,80	0,85	0,5	236	8,5
	4	8	0,81	0,89	0,5	210	8,6
	4	5	0,72	0,60	0,75	254	8,8
4 A 2 O O M 1 2 / O / C / A	8	8	0,80	0,70	0,82	220	8,4
4A200M12/8/6/4	6	8,5	0,82	0,87	0,59	236	8,1
	4	12	0,82	0,90	0,6	216	8,2
	12	6	0,72	0,55	0,78	264	8,7
4 A 2 O O I 1 2 / O / C / A	8	10	0,81	0,72	0,78	228	8,4
4A200L12/8/6/4	6	10,5	0,83	0,86	0,61	240	7,9
	4	15	0,83	0,91	0,58	236	8,7
	12	7,1	0,75	0,58	0,75	252	8,5
4	8	12,5	0,82	0,65	0,87	239	8,0
4A225M12/8/6/4	6	13	0,84	0,87	0,59	250	8,4
	4	20	0,83	0,89	0,6	234	7,9

 \overline{P}

17

12

22

24

30

750/1000/1500 об. мин.

6 18,5 0,84 0,87

26,5 0,84 0,91

0,76 | 0,57 |

0,84 | 0,74

0,77 | 0,54

0,85 | 0,75

0,86 | 0,87

0,85 | 0,90

2*p*

12

8

12

8

6

тип

4A250S12/8/6/4

4A250M12/8/6/4

 $\kappa n \partial$ $\cos \varphi$ $B \delta$, $T \Lambda$ A/c M. $A/M M^2$

0,7

0,73

0,55

0,54

8,0

0,78

0,63

0,57

234

1 225

262

251

268

249

271

242

7,6

7,2

8,6

8,1

8,7

8,1

8,1

7,9

Размеры сердечников статоров трехфазных асинхронных электродвигателей серии 4А при высоте оси вращения 50–132 мм.

Высота оси	2 .	D.:	D.	длина статор	ра <i>L, мм</i> , при раз	вмерах		*F 2	7 /7
вращения мм.	2 <i>p</i>	Da, мм.	Di, мм.	M, A, MA, LA	L, B, LB, MB	S	δ , мм.	*F , мм²	Z_1/Z_2
F0	2	01	41	42	50	_	0,25	72,1	12/9
50	4	81	46	42	50	_	0,25	94,0	12/15
56	2	89	48	47	56	-	0,25	31,4	24/18
56	4	89	55	47	56	_	0,25	43,8	24/18
	2		54	56	65	-	0,30	39,1	24/18
63	4	100	61	56	65	-	0,25	47,0	24/18
	6		65	56	75	-	0,25	37,0	36/28
	2		65	65	74	_	0,35	42,0	24/20
71	4	116	70	65	74	-	0,25	52,2	24/18
/1	6	116	76	65	90	-	0,25	40,2	36/28
	8		76	_	74	-	0,25	40,2	36/28
	2		74	78	98	-	0,35	64,3	24/20
80	4 121	131	84	78	98	_	0,25	44,0	36/28
80	6	131	88	78	115	_	0,25	48,0	36/28
	8		88	78	98	-	0,25	48,0	36/28
	2		84	_	100	-	0,40	81,7	24/20
90	4	149	95	_	110	-	0,25	50,2	36/28
90	6	149	100	_	100	-	0,25	55,4	36/28
	8		100	100	130	-	0,25	55,4	36/28
	2		95	_	130	100	0,45	111,0	34/20
100	4	168	105	_	130	100	0,30	72,5	36/28
100	6	100	113	_	120	-	0,30	76,2	36/28
	8		113	_	120	-	0,30	76,2	36/28
	2		110	125	-	_	0,60	_	24/22
112	4	191	126	125	_		0,30	_	36/34
114	6	171	132	100	125	_	0,30	72/60,3	54/51
	8		132	100	130	_	0,30	_	48/44
	2		130	130	ı	_	0,60	F 175,4	24/19
132	4	225	145	160	-	115	0,35	F 137,2	36/34
134	6	445	158	160	-	115	0,35	F 90,7	54/51
	8		158	160		115	0,35	F 104,6	48/44

Размеры сердечников статоров электродвигателей серий 4А и 4АН при высоте оси вращения 160-250 мм.

Высота оси	2.0	Da ww	Di ww	длина с	татора <i>L, мм</i> , при р	азмерах	2	E/*E2	7 /7
вращения мм.	2 <i>p</i>	<i>Da, мм</i> .	DI, MM.	S	М	L	δ, мм.	F/*F, мм²	Z_1/Z_2
	2		155	110 (110)	130 (150)		0,8	200,6/148	36/28
160	4	272	185	140 (130)	180 (170)	_	0,5	173,7/132	48/41
160	6	2/2	197	145	200	_	0,45	135,7/98	54/50
	8		197	145	200	_	0,45	152,3/112	48/44
	2		171	110 (145)	145 (170)	_	1,0	261,2/204	36/28
180	4	313	211	145 (145)	185 (185)	_	0,6	222/162	48/38
100	6	313	220	(130)	145 (170)	_	0,45	161/114	72/58
	8		220	(170)	170 (220)	_	0,45	161/114	72/58
	2		194	_	130 (160)	160 (200)	0,9	270/ –	36/28
200	4	349	238	_	170 (170)	215 (215)	0,7	194/ -	48/38
200	6	347	250	_	160 (160)	185 (215)	0,5	134/ -	72/58
	8		250	_	160 (185)	185 (260)	0,5	134/ -	72/58
	2		208	_	180 (180)	_	1,0	353,5/286	36/28
225	4	392	264	_	200 (200)	_	0,85	295/232	48/38
223	6	392	284	_	175 (175)	-	0,6	220,3/162	72/56
	8		284	_	175 (210)	_	0,6	220,3/162	72/56
	2		232	200 (190)	230 (220)	_	1,2	339/265	48/40
	4		290	220 (200)	260 (220)	_	1,0	340,3/265	60/50
250	6	437	317 180 (180)		200 (240)	-	0,7	247/187	72/56
	8	317 180 (200)		220 (240)	_	0,7	247/187	72/56	
	10		327	170	-	_	0,7	_	90/76

Примечание. В скобках указана длина статора для электродвигателей серии АН.

Da – внешний диаметр статора, mm. Di – внутренний диаметр статора, mm. L – длина набора статора при габаритной длине двигателя, mm. mm

 Z_1/Z_2 – количество пазов статора/ротора.

длины корпуса статора: L – длинный, M – средний, S – короткий. длины сердечника: A – короткий, B – длинный.

Ток холостого хода, опыт короткого замыкания, при 220/380V

	14D200	Inon A	D. O.	Опыт х	олостого хода	Опыт корот	гкого замыкания
mun	кВт	Іном, А	R, Ом	Ixx	Pxx, Bm	Iκ, A	Рк, Вт
4A63A2	0,37	1,62/0,937	23,64	0,48	82	3,75	204
4A63B2	0,55	2,3/1,33	16,17	0,71	98	5,6	304
4A63A4	0,25	1,49/0,86	26,17	0,79	100	3,3	165
4A63B4	0,37	2,08/1,2	22,5	1,1	130	4,15	228
4A71A2	0,75	2,9/1,7	10,87	0,85	105	2,0	290
4A71B2	1,1	4,3/2,5	9,38	1,2	125	2,6	380
4A71A4	0,55	2,9/1,7	11,05	1,5	165	1,3	165
4A71B4	0,75	3,8/2,2	9,9	2,2	210	1,75	190
4A71A6	0,37	2,2/1,3	23,4	1,3	180	1	130
4A71B6	0,55	3/1,8	13,9	1,4	195	1,45	180
4A80A2	1,5	5,7/3,3	4,1	1,85	195	4,3	500
4A80B2	2,2	8,1/4,7	2,5	2,5	235	5,5	750
4A80A4	1,1	4,9/2,8	6,42	2,1	250	2,9	360
4A80B4	1,5	6,2/3,6	5,18	2,2	240	3,5	440
4A80A6	0,75	3,9/2,2	12,1	1,95	230	1,73	200
4A80B6	1,1	5,3/3,1	6,25	2,6	250	2,7	300
4A80A8	0,37	2,4/1,4	20,55	1,35	175	0,9	100
4A80B8	0,55	3,5/2	14,04	1,95	240	1,3	125
4A90L2	3	10,6/6,1	1,96	2,4	240	6,4	820
4A90L4	2,2	8,6/4,9	3,1	3,3	310	5,2	600
4A90L6	1,5	7,2/4,1	4,37	3	270	3,2	350
4A90LA8	0,75	4,6/2,7	8,3	2,6	280	1,6	150
4A90B8	1,1	6,0/3,5	5,75	2,2	320	2,4	170

	D	Tr. 2	р. О	Опыт хол	остого хода	Опыт короткого замыкания		
mun	кВт	Іном, А	R, Ом	Ixx	Pxx, Bm	Ικ, A	Рк, Вт	
4A100S2	4	13,6/7,8	1,19	2,2 - 3,4	200 - 340	9 – 14,5	800 - 1150	
4A100L2	5,5	18,2/10,5	0,81	2,5 – 3,9	220 - 400	13 - 19	1100 - 1550	
4A100S4	3	11,4/6,6	1,9	2,6 - 4,1	210 – 365	7 – 16	700 – 950	
4A100L4	4	14,8/8,5	1,28	3 - 4,8	220 - 390	9 – 13	800 - 1350	
4A100L6	2,2	9,8/5,5	2,55	2,8 - 4,2	170 – 300	4,5 - 6,5	350 - 550	
4A100L8	1,5	8,2/4,7	3,85	2,6 - 4,2	180 - 330	2,5 - 4,5	160 - 300	
4A112M2	7,5	25/15	0,174	4,5 – 5,8	350 – 550	18 - 23	1350 - 1900	
4A112M4	5,5	19,9/11,5	0,99	3,8 - 5,8	300 - 460	13 - 17	1100 - 1700	
4A112MA6	3	12,8/7,4	2,06	4,3 - 6,3	330 - 480	8,5 – 10,5	950 - 1400	
4A112MB6	4	15,8/9,1	1,51	4,4 - 6,2	330 - 500	10,5 - 14	950 – 1500	
4A112MA8	2,2	10,6/6,1	2,73	3,9 – 5,2	300 - 450	5,1 – 6,5	500 – 750	
4A112MB8	3	13,5/7,8	1,87	4,3 – 5,7	300 - 450	7,3 – 8,5	650 - 850	
4A132M2	11	36/21	0,342	7,6	800	26 - 32	2100 – 2700	
4A132M4	11	38/22	0,346	10	600	25 – 32	2200 – 2800	
4A132S4	7,5	26/15	0,571	8	550	16 - 22	1400 - 2000	
4A132M6	7,5	28/16	0,649	9,9	600	20 - 26	2100 – 2700	
4A132S6	5,5	21/12	0,976	8	550	12 - 18	1300 - 1900	
4A132M8	5,5	23/14	0,919	9	500	12 - 16	1000 - 1400	
4A132S8	4	18/10	1,18	8	500	8 - 13	650 - 1150	
4A160S2	15	48,1/27,8	0,299	7 – 8,5	600 – 950	36 - 41	2300 - 4000	
4A160M2	18,5	58,4/33,7	0,226	8 – 9,2	700 – 1100	36 - 51	2300 - 4500	
4A160S4	15	49,5/28,6	0,26	8,5 - 12	500 – 800	26 - 40	1500 – 2500	
4A160M4	18,5	59,1/34,2	0,19	10 - 13	600 – 850	30 - 43	1500 - 2500	
4A160S6	11	38,2/22,1	0,51	7,5 – 9,4	400 - 640	18 - 20	800 – 2500	
4A160M6	15	51/29,5	0,322	8 - 10,4	450 – 650	21 - 32	1000 - 2200	

	14Dras	Inon A	D. O.	Опыт холо	стого хода	Опыт корот	кого замыкания
mun	кВт	Іном, А	R, Ом	Ixx	Pxx, Bm	Ixx	Pxx, Bm
4A160S8	7,5	30,6/17,6	0,6	10 - 11,7	450 – 590	16 - 28	500 - 1600
4A160M8	11	43,8/25,3	0,36	15 – 17	600 – 800	12 – 21	500 – 1600
4A180S2	22	70,5/40,6	0,15	11,4 - 13,7	1500	58 - 68	3300 - 4300
4A180M2	30	93,4/53,8	0,1	13,5 – 15,1	1500	85 – 95	4800 - 6000
4A180S4	22	70/40,3	0,18	9 – 13,5	1200	43 – 53	2300 - 3300
4A180M4	30	94,2/54,3	0,117	13,6 - 16,6	1200	61 – 72	3200 - 4000
4A180M6	18,5	62,4/36	0,24	12,5 – 15	1220	37 - 44	2200 - 3000
4A180M8	15	56,3/32,3	0,32	12,5 – 15	850	24 – 32	3200 - 4200
4A200M2	37	117,5/67,8	0,067	18	1950	86	5100
4A200L2	45	139/80,5	0,051	20	2100	120	6100
4A200M4	37	116/67	0,09	18	1200	73	4000
4A200L4	45	139/80,6	0,065	21	1300	75	4400
4A200M6	22	70,7/40,7	0,193	10	700	33	1700
4A200L6	30	96,4/55,6	0,129	15	950	54	2900
4A200M8	18,5	64,4/37,2	0,234	14	630	29	1400
4A200L8	22	76,1/44	0,21	16	870	35	1800
4A225M2	55	168/97,4	0,042	15 – 24	2870	115 - 165	5500 – 9500
4A225M4	55	169/97,9	0,05	18 – 27	1900	115 - 140	4500 - 6500
4A225M6	37	118/68	0,098	16 – 24	1500	72 – 92	3400 - 5200
4A225M8	30	105,5/61	0,112	23 - 32	1400	55 – 72	2500000

Мощность, $\kappa n \partial$ и $cos \varphi$ при различной продолжительности включения двигателя с повышенным скольжением.

		15%			25%			60%		100%		
mun	P	η	φ	P	η	φ	Р	η	φ	Р	η	φ
4AC71A2	1,2	0,71	0,89	1,6	0,715	0,88	0,95	0,725	0,86	0,85	0,73	0,84
4AC71B2	1,5	0,71	0,86	1,3	0,715	0,85	1,1	0,725	0,82	0,9	0,73	0,79
4AC80A2	2,4	0,72	0,89	1,9	0,75	0,87	1,7	0,755	0,86	1,5	0,76	0,85
4AC80B2	3,2	0,74	0,89	2,7	0,755	0,88	2,2	0,77	0,86	2,0	0,775	0,85
4AC90L2	4,6	0,77	0,88	4	0,79	0,87	3,2	0,805	0,85	2,7	0,81	0,83
4AC100S2	6	0,80	0,88	5	0,815	0,86	4,2	0,825	0,85	3,6	0,83	0,84
4AC100L2	7,4	0,80	0,88	7	0,815	0,87	5,8	0,825	0,85	5,3	0825	0,84
4AC112M2	11	0,815	0,87	9,5	0,83	0,86	7,1	0,845	0,83	6	0,85	0,81
4AC132M2	17	0,815	0,90	14	0,83	0,90	11	0,845	0,88	10	0,85	0,87
4AC71A4	0,8	0,61	0,80	0,65	0,67	0,76	0,6	0,68	0,73	0,6	0,68	0,73
4A71CB4	1,1	0,635	0,80	0,9	0,68	0,71	0,8	0,685	0,75	0,7	0,69	0,74
4AC80A4	1,6	0,66	0,85	1,3	0,685	0,82	1,1	0,70	0,80	0,95	0,705	0,79
4AC80B4	2,1	0,69	0,85	1,9	0,695	0,83	1,5	0,705	0,80	1,3	0,71	0,79
4AC90L4	3,1	0,71	0,86	2,4	0,76	0,82	2,2	0,765	0,80	1,9	0,77	0,78
4AC100S4	5	0,74	0,89	3,7	0,76	0,84	2,8	0,77	0,80	2,3	0,775	0,78
4AC100L4	6	0,75	0,86	5	0,77	0,84	3,8	0,79	0,80	3,3	0,80	0,78
4AC112M4	8	0,76	0,86	6,7	0,775	0,85	5	0,80	0,81	4,2	0,81	0,78
4AC132S4	11,8	0,79	0,87	9,5	0,82	0,86	7,5	0,835	0,83	7,1	0,84	0,81
4AC132M4	16	0,81	0,87	14	0,83	0,86	10,5	0,845	0,83	9	0,85	0,81
4AC160S4	22	0,815	0,86	19	0,835	0,86	15	0,855	0,85	13	0,86	0,84
4AC160M4	25	0,85	0,87	23	0,86	0,87	18,5	0,875	0,87	17	0,88	0,86
4AC180S4	26,5	0,835	0,93	24	0,845	0,93	20	0,865	0,92	19	0,87	0,92
4AC180M4	32	0,86	0,92	30	0,87	0,92	25	0,89	0,91	24	0,895	0,91
4AC200M4	42	0,855	0,93	35	0,87	0,93	28	0,88	0,92	26	0,88	0,92
4AC200L4	50	0,875	0,94	47	0,88	0,94	37	0,895	0,93	35	0,90	0,93
4AC225M4	63	0,855	0,93	55	0,87	0,93	45	0,88	0,92	40	0,885	0,92
4AC250S4	75	0,855	0,93	63	0,87	0,93	53	0,88	0,92	50	0,88	0,92
4AC250M4	80	0,85	0,94	71	0,865	0,94	30	0,87	0,93	56	0,875	0,93

******		15%			25%			60%			100%	
mun	P	η	φ	P	η	φ	P	η	φ	P	η	φ
4AC71A6	0,45	0,605	0,71	0,4	0,625	0,70	0,4	0,625	0,70	0,4	0,625	0,70
4AC71B6	0,8	0,575	0,70	0,65	0,65	0,70	0,65	0,65	0,70	0,5	0,635	0,62
4AC80A6	1	0,595	0,76	0,9	0,61	0,72	0,7	0,61	0,64	0,5	0,60	0,54
4AC80B6	1,5	0,63	0,80	1,3	0,655	0,75	1,1	0,675	0,71	0,8	0,69	0,61
4AC90L6	2,2	0,68	0,78	1,8	0,70	0,74	1,3	0,715	0,65	1,1	0,72	0,60
4AC100L6	3,6	0,73	0,79	2,9	0,745	0,78	2,2	0,76	0,72	1,8	0,765	0,67
4AC112MA6	4,5	0,69	0,85	3,8	0,71	0,81	2,8	0,73	0,72	2,5	0,735	0,68
4AC112MB6	5,6	0,695	0,86	5	0,725	0,83	3,8	0,765	0,78	3,2	0,775	0,73
4AC13256	8,5	0,75	0,85	7,5	0,775	0,84	6	0,80	0,79	4,5	0,81	0,72
4AC132M6	11	0,755	0,86	10	0,775	0,84	7,5	0,805	0,78.	6,3	0,81	0,74
4AC16056	16	0,775	0,87	14	0,80	0,86	11	0,835	0,84	10	0,84	0,83
4AC160M6	21	0,79	0,87	19	0,815	0,86	15	0,845	0,84	13	0,855	0,83
4AC180M6	22	0,815	0,90	20	0,83	0,90	17	0,85	0,89	16	0,855	0,89
4AC200M6	28	0,80	0,92	25	0,82	0,92	20	0,845	0,92	18	0,855	0,91
4AC200L6	40	0,855	0,92	33,5	0,835	0,92	25	0,86	0,92	23	0,865	0,91
4AC225M6	40	0,84	0,92	35	0,865	0,92	28	0,875	0,91	25	0,88	0,90
4AC250S6	56	0,85	0,90	45	0,88	0,90	36	0,895	0,90	33,5	0,90	0,89
4AC250M6	60	0,85	0,90	53	0,88	0,89	40	0,89	0,86	36	0,895	0,84

200110		15%			25%			60%		100%		
mun	P	η	φ	P	η	φ	P	η	φ	P	η	φ
4AC71B8	0,35	0,49	0,68	0,3	0,50	0,61	0,3	0,50	0,61	0,2	0,49	0,51
4AC80A8	0,55	0,50	0,70	0,5	0,52	0,65	0,45	0,535	0,61	0,35	0,52	0,54
4AC80B8	0,7	0,57	0,68	0,6	0,58	0,63	0,5	0,585	0,58	0,4	0,58	0,54
4AC90LA8	1,1	0,59	0,70	0,9	0,61	0,65	0,8	0,62	0,61	0,7	0,60	0,56
4AC90LB8	1,4	0,635	0,64	1,2	0,65	0,64	1	0,66	0,59	0,8	0,65	0,52
4AC100L8	1,9	0,655	0,68	1,6	0,69	0,63	1,5	0,68	0,59	1,2	0,67	0,52
4AC112MA8	3	0,61	0,76	2,6	0,655	0,71	1,9	0,70	0,60	1,5	0,70	0,53
4AC112MB8	4,2	0,66	0,77	3,6	0,705	0,73	2,5	0,745	0,62	1,9	0,745	0,54
4AC132S8	6	0,71	0,77	5	0,745	0,72	3,6	0,775	0,65	2,6	0,775	0,54
4AC132M8	8,5	0,72	0,78	7,1	0,75	0,74	5	0,78	0,64	3,6	0,78	0,54
4AC160S8	11	0,77	0,82	10	0,795	0,81	8	0,83	0,79	7	0,84	0,77
4AC160M8	16	0,77	0,8,0	14	0,81	0,80	11	0,835	0,77	10	0,84	0,75
4AC180M8	19	0,79	0,83	17	0,845	0,83	14	0,84	0,82	13	0,845	0,81
4AC200M8	26,5	0,77	0,85	24	0,795	0,85	19	0,835	0,84	16	0,84	0,84
4AC225M8	33,5	0,80	0,86	30	0,81	0,86	24	0,835	0,83	22	0,84	0,83
4AC250S8	45	0,82	0,86	45	0,835	0,86	30	0,865	0,84	26,5	0,87	0,83